



Volkswagen Touran Comfortline BMT/Start-Stopp

EZ 11/2015 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 158.013km

Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)

Fahrzeugstandort: 45***

Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Comfortline BMT/Start-Stopp [DE - Van5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Comfortline, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZGW524686	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 158.013km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 157.183km	Letzter Service am 06/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 118g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(8 mm)



(8 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterzierleisten schwarz
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich
- Getriebe 6-Gang
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckmanagement-Paket
- Gepäckraumbeleuchtung
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Handschuhfach mit Kühlfunktion

• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Design
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 4-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kühlergrill schwarz mit Chromleisten
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige Plus
• Nebelschlussleuchte	• Parkbremse elektrisch
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sitzlehne vorn rechts umklappbar
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Chromeinfassung Lichtschalter	• Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
• Auto-Hold-Funktion	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Original Fahrzeug Farbe: PEPPER GREY



Sonderausstattung

• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)	• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)	• Feuerlöscher
• Frontscheibe heizbar	• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Metallic-Lackierung	• Mobile Online Dienste Car-Net
• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort (inkl. Bluetooth-/Audio-Schnittstelle)	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten	• Raucher-Paket


• Reifendruck-Kontrollsystem (Fahrbereifung und Winterreifen)	• Rückfahrkamera (Rear View)
• Sitzheizung hinten (2.Sitzreihe außen)	• Spiegel-Paket
• Sprachsteuerungs-System	• Standheizung mit Standlüftung
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Winter-Paket
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	• Antennen-Diversity
• Audiosystem: CD-Player	• Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
• Multimediabuchse AUX-IN	• Safesicherung
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle
• Leseleuchten vorn und hinten LED	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Sitzheizung vorn und hinten	• Sitzheizung vorn
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Anzeige für Waschwasserstand	• Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Motorhaube (Rost)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)