



Audi A4 Limousine

EZ 07/2017 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 150.066km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 91***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Limousine [DE - Lim4 1.4 TFSI EU6, design, 2015 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZF4XGA092487	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 150.066km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 147.104km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2017	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 131g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	215 
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	300 
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	155
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	135	Heckklappe	140
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

2 Fahrzeugschlüssel vorhanden

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Licht-Paket
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappenöffnung automatisch
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus

- | | |
|-------------------------------------|--|
| • Raucher-Paket | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Konzept |
| • Sitze vorn manuell einstellbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Airbag Beifahrerseite abschaltbar |
| • Make-up-Spiegel beleuchtet | • Original Fahrzeug Farbe: Argusbraun Metallic |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ablage- und Gepäckraum-Paket | • Allwetter-/ Ganzjahresreifen |
| • Anhängerkupplung Vorbereitung | • Audi connect (Internetbasierende Dienste) |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz |
| • Licht- und Regensensor | • Metallic-Lackierung |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System DSP / Audi Sound-System |
| • Wagenheber | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon | • Farbdisplay (7,0 Zoll) |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Fahrrertür (Lackschaden)




Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer, Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)