



Skoda Octavia Joy

EZ 07/2016 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 103.463km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 12***

Fahrzeug aufgenommen am: 10.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Octavia Joy [DE - Kb5 1.2 TSI EU6, Joy Green tec, 2015 - 2017]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJB7NE7G0267948	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 103.463km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2016	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	180 	Kotflügel vorne rechts	210 
Türe hinten links	230 	Türe hinten rechts	230 
Seitenteil hinten links	120 	Seitenteil hinten rechts	240 
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Bolero (Radio/CD Bluetooth-/USB-Schnittstelle, MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Dachreling
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Gurtstraffer hinten
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung
- Dachantenne
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 5-türig

• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Kopfstützen vorn	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Lenkrad (4-Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)	• Leseleuchte
• Line-In-Audioanschluss (USB) in Mittelkonsole	• Maxi-DOT Display
• Mittelarmlehne hinten	• Mittelarmlehne vorn
• Mittelkonsole	• Motor 1,2 Ltr. - 81 kW TSI
• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)	• Multifunktionsanzeige
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: BILA LASER/LASER WHITE
• Radioempfang digital (DAB)	• Radiovorbereitung, 8 Lautsprecher
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Servolenkung
• Servolenkung elektronisch (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Coeus	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
• Tagfahrlicht abschaltbar	• Textilfussmatten
• Türen mit Warnleuchte	• Türentriegelung automatisch und Aktivierung Warnblinkanlage bei Aufprall
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verglasung getönt
• Verzurrösen Koffer-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre	• Wendematte Gepäckraum
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außenspiegel mit Abblendautomatik
• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht LED	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
• Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)	• Heckleuchten LED
• Kurvenlicht	• Laderaumboden variabel
• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum	• Leuchtweitenregelung
• Licht- und Sicht-Paket	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Sonderlackierung Laser-Weiß

- Wendematte Gepäckraum

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











25.07.2016	8004	AQK000509	2	1	81/5600	1
M1		AC	4659-4781		1814	
TMBJB7NE7G0267948		6	1465-1495		1252	
SKODA				75		
SE			116	1822		1822
ACCYVEX0			900	970		
NEM6FM6AJ009STVLN627			900	970		
-			072	3750		074
OCTAVIA			1300	620	5	
SKODA (CZ)			195/65 R15 91H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			195/65 R15 91H			
Kombilimousine						
715/2007*2015/45W			Weiß		0	
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I			e11*2007/46*0243*16			
BENZIN			21.10.2015	K	ER1759	
0001	36W0	1197	ausgestellt am 26.08.201			
7.2/8.2:+47 b.Anhängebetrieb			techn.zul.Ges-Masse d.Zug			
kombination:3122kg*ww.AHK lt.			EGTG*			



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)




Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)




Stoßstange hinten (Kratzer, Spaltmaße ungenau)



Schweller links (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Brandloch, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Brandloch, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Brandloch, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Brandloch, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Brandloch, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Brandloch, Diverse Schäden)