



Ford Kuga Cool & Connect

EZ 04/2018 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 103.918km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 89***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Kuga Cool & Connect [DE - SUV5 1.5 EcoBoost EU6, Cool&Connect 4x2 Start/Stopp, (Facelift) 2017 - 2018]		
Kategorie Geländewagen	FIN WF0AXXWPM4HE41682	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 103.918km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 73.357km	Letzter Service am 07/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 145g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

2. Satz
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts	Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
							
(5 mm)	(5 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(7 mm)	(7 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	170 
Kotflügel vorne links	135	Kotflügel vorne rechts	165 
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	125
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachreling (Aluminium)
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußraumleuchte vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- AUX-IN-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Chromeinfassung Seitenscheiben
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Easy-Driver-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Ford SYNC 3 mit Navigation
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Schulter-Airbag hinten

• Kopf-Schulter-Airbag vorn	• Kühlergrill silber
• Lenkrad (Leder 3-Speichen)	• Lenkrad mit Schaltwippen
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Leuchtweitenregelung
• Mittelkonsole mit Armlehne	• Modellpflege
• Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT	• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
• Nebelscheinwerfer	• Original Fahrzeug Farbe: SHADOW BLACK
• Parkbremse elektrisch	• Parkpilotsystem hinten
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Power KeyFree-Startfunktion
• Radstand 2690 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schaltpunktanzeige	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektrisch	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sportsitze vorn	• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Tagfahrlicht	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• USB-Anschluss
• Unterfahrschutz	• Unterfahrschutz hinten
• Verglasung getönt	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor



Sonderausstattung


• Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)	• Anhängerkupplung Vorbereitung
• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung	• Frontscheibe heizbar
• Fußmatten Teppich	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Lackierung Iridium Schwarz Mica	• Lenkrad heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Sicht-Paket	• Sitzheizung vorn
• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	• Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















4. Eintrag: Eintrag über weitere Überwindungen, gemäß Verordnung (EU) 2017/111 (siehe Punkt 3b)
 4.1. Angaben zu 4b:

Weg	...	km
Abfahrt	...	km
Weg	...	km
Schneehalt	...	km
Kombi	...	km
Gesamtes Kombi	...	km

4.2. Angabe des Punktes 4b.1. Werte:

Weg	...	km
Abfahrt	...	km
Weg	...	km
Schneehalt	...	km
Kombi	...	km

4.3. Angabe des Punktes 4b.2. Werte:

Weg	...	km
Abfahrt	...	km
Weg	...	km
Schneehalt	...	km
Kombi	...	km

4.4. Angabe des Punktes 4b.3. Werte:

Weg	...	km
Abfahrt	...	km
Weg	...	km
Schneehalt	...	km
Kombi	...	km

4.5. Angabe des Punktes 4b.4. Werte:

Weg	...	km
Abfahrt	...	km
Weg	...	km
Schneehalt	...	km
Kombi	...	km

4.6. Angabe des Punktes 4b.5. Werte:

Weg	...	km
Abfahrt	...	km
Weg	...	km
Schneehalt	...	km
Kombi	...	km

4.7. Angabe des Punktes 4b.6. Werte:

Weg	...	km
Abfahrt	...	km
Weg	...	km
Schneehalt	...	km
Kombi	...	km

4.8. Angabe des Punktes 4b.7. Werte:

Weg	...	km
Abfahrt	...	km
Weg	...	km
Schneehalt	...	km
Kombi	...	km

4.9. Angabe des Punktes 4b.8. Werte:

Weg	...	km
Abfahrt	...	km
Weg	...	km
Schneehalt	...	km
Kombi	...	km

4.10. Angabe des Punktes 4b.9. Werte:

Weg	...	km
Abfahrt	...	km
Weg	...	km
Schneehalt	...	km
Kombi	...	km

4.11. Angabe des Punktes 4b.10. Werte:

Weg	...	km
Abfahrt	...	km
Weg	...	km
Schneehalt	...	km
Kombi	...	km

4.12. Angabe des Punktes 4b.11. Werte:

Weg	...	km
Abfahrt	...	km
Weg	...	km
Schneehalt	...	km
Kombi	...	km

4.13. Angabe des Punktes 4b.12. Werte:

Weg	...	km
Abfahrt	...	km
Weg	...	km
Schneehalt	...	km
Kombi	...	km

4.14. Angabe des Punktes 4b.13. Werte:

Weg	...	km
Abfahrt	...	km
Weg	...	km
Schneehalt	...	km
Kombi	...	km

4.15. Angabe des Punktes 4b.14. Werte:

Weg	...	km
Abfahrt	...	km
Weg	...	km
Schneehalt	...	km
Kombi	...	km

4.16. Angabe des Punktes 4b.15. Werte:

Weg	...	km
Abfahrt	...	km
Weg	...	km
Schneehalt	...	km
Kombi	...	km

4.17. Angabe des Punktes 4b.16. Werte:

Weg	...	km
Abfahrt	...	km
Weg	...	km
Schneehalt	...	km
Kombi	...	km

4.18. Angabe des Punktes 4b.17. Werte:

Weg	...	km
Abfahrt	...	km
Weg	...	km
Schneehalt	...	km
Kombi	...	km

4.19. Angabe des Punktes 4b.18. Werte:

Weg	...	km
Abfahrt	...	km
Weg	...	km
Schneehalt	...	km
Kombi	...	km

4.20. Angabe des Punktes 4b.19. Werte:

Weg	...	km
Abfahrt	...	km
Weg	...	km
Schneehalt	...	km
Kombi	...	km

4.21. Angabe des Punktes 4b.20. Werte:

Weg	...	km
Abfahrt	...	km
Weg	...	km
Schneehalt	...	km
Kombi	...	km

4.22. Angabe des Punktes 4b.21. Werte:

Weg	...	km
Abfahrt	...	km
Weg	...	km
Schneehalt	...	km
Kombi	...	km

4.23. Angabe des Punktes 4b.22. Werte:

Weg	...	km
Abfahrt	...	km
Weg	...	km
Schneehalt	...	km
Kombi	...	km

4.24. Angabe des Punktes 4b.23. Werte:

Weg	...	km
Abfahrt	...	km
Weg	...	km
Schneehalt	...	km
Kombi	...	km

Nachweise - Ableitungs-Inspektion und Service		Nachweise - Zusätzliche Servicearbeiten	
☐ Datum: 30.7.2024 ☐ Kennzeichen: 73357 ☐ Fahrzeugtyp: ☐ Unfallcode: 11 ☐ Ableitung Service-Tag: 2125	☐ Abnehmer: Kr. Kaufmann Hg. Platte Nr. 9 74110, 07149 NUTZ 140 07149 0111 ☐ Schaden: Innenraumfeld	☐ Dienstleistung: Öl-Service ☐ Schaden: 24.305 ☐ Schaden: 13.306	 NUTZHAUS FROMMELT Gruppe GUTENLAGERSTR. 1 74110 NUTZHAUS ☐ Schaden: 20
☐ Datum: ☐ Kennzeichen: ☐ Fahrzeugtyp: ☐ Unfallcode: ☐ Ableitung Service-Tag:	☐ Abnehmer: Hg. Platte Nr. 9 74110, 07149 NUTZHAUS	☐ Dienstleistung: ☐ Schaden: 30.7.2024 ☐ Schaden: 73357 ☐ Schaden:	 NUTZHAUS FROMMELT Gruppe Hg. Platte Nr. 9 74110 07149 NUTZHAUS ☐ Schaden: 11
☐ Datum: ☐ Kennzeichen: ☐ Fahrzeugtyp: ☐ Unfallcode: ☐ Ableitung Service-Tag:	☐ Abnehmer: Hg. Platte Nr. 9 74110, 07149 NUTZHAUS	☐ Dienstleistung: ☐ Schaden: ☐ Schaden: ☐ Schaden:	☐ Schaden: ☐ Schaden: ☐ Schaden:


Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)