



Smart forfour Basis 66 kW

EZ 04/2019 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 123.489km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 04***

Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Smart	Typ/Verkaufsbezeichnung forfour Basis 66 kW [DE - LimS5 0.9 Turbo EU6, passion, 2014 - 2019]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WME4530441Y225818	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 123.489km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 90 PS (66 kW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 898 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 123g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)



(5 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	135		



Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bordbuch/Mappe fehlen ;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Design- und Ausstattungslinie passion
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kühlermaske schwarz
- Lenkrad mit Multifunktion
- Original Fahrzeug Farbe: CADMIUM RED
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außentemperaturanzeige
- Bordcomputer
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe 5-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Motor 0,9 Ltr. - 66 kW Turbo KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenfenster hinten ausstellbar
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel

- | | |
|---|---|
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) |
| • Tagfahrlicht LED | • Tridion-Sicherheitszelle schwarz (Farbcode) |
| • Volldach | • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre | |




Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • AUX-IN-Anschluss | • Allwetter-/ Ganzjahresreifen |
| • Ambiente-Beleuchtung | • Audiosystem Smart mit Touchscreen |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar | • Cool & Media-Paket |
| • Einparkhilfe hinten | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • Fußmatten Velours | • Klimaautomatik |
| • Komfort-Paket | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Laderaumabdeckung | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sound-System JBL | • Tridion-Sicherheitszelle Rot (Farbcode EB6) |
| • USB-Anschluss | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











17.04.2019	1313	EJ1000791	2	01	7	66	15500	1165
M1	AA		3525	3525			1007-1007	
WME4530441Y225818	9		1554	1554			995-995	
smart								
451			134	1420			1420	
5212H0			630	630				
CZBAA40I			630	630				
-			84	3750			71	
forfour							4	
Daimler (D)			165/65	R15	81T			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			185/60	R15	84T			
Limousine								
715/2007*2017/1347AD			ROT/SCHWARZ		13/9			
EURO6;MLTP:AD:PI/CI: M, M1 I			el*2001/116*0413*40					
Benzin			25.09.18		K	FG315536		
0001	36AD	898						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Kratzer)




Motorhaube (Kratzer)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle, Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)




Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Schweller rechts (Kratzer, Verformung)



Schweller rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Verformung)




Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)