



Audi A3 Sportback

EZ 06/2015 | Kleinwagen | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe | 109.773km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 78***

Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 1.4 TFSI e-tron EU6, Ambiente, 2014 - 2016]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WAUZZZ8V0FA181697	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 109.773km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 102.888km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2015	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 40g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 1.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	155	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	300 
Seitenteil hinten links	165 	Seitenteil hinten rechts	1050 
Motorhaube	140	Heckklappe	180 
Dach	170 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Geräusche bei Lenkeinschlag: Knartschen;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattungs-Paket: Ambiente
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dynamik-Fahrwerk
- Einstiegsleisten schwarz
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Frontscheibe Akustikglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Glanz-Paket
- Heckscheibe heizbar
- Hybrid 150 kW (Motor 1,4 Ltr. - 110 kW TFSI)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachspoiler
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Elektromotor 75 kW (Hybridantrieb)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckleuchten LED
- Hybrid
- Innenausstattung: Dekoreinlagen 3D-Optik Luv
- Karosserie: 4-türig
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten (3-fach)

- | | |
|--|--|
| • Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion | • Licht-Paket |
| • Make-up-Spiegel beleuchtet | • Mittelarmlehne vorn |
| • Original Fahrzeug Farbe: FLORETTSILBER | • Parkbremse elektro-mechanisch |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheinwerfer LED | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Regatta / mono.pur (Leder) |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • e-tron Aufladesystem | |



Sonderausstattung


- | | |
|---|-------------------------------------|
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Dachreling (Aluminium) | • Ladekabel 7,5 m (e-tron) |
| • Ladekabel für öffentliche Ladesäulen (e-tron) | • Metallic-Lackierung |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch | • Sitzheizung vorn |
| • Sound-System DSP / Audi Sound-System | • Universal-Schnittstelle Bluetooth |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Dach (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)