CarOnSale

Audi A3 Sportback

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 63*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



02/2022	96.907km	LEISTUNG 116 PS	KRAFTSTOFF Diesel	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Audi	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG A3 Sportback [DE - LimS5 30 2.0 TDI EU6d, S line, 2020 - 2024]	KATEGORIE Limousine
FIN WAUZZZGYXNA036807	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 96.907km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 03/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 116 PS (85 kW)
KRAFTSTOFF Diesel	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 1.968 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 92.966km	LETZTER SERVICE AM 07/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
02/2022	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Fahrschulauto	CO2-EMISSIONEN 122g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.6l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 5 mm Kerben	⚠ 5 mm Kratzer

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 5 mm	⚠ 5 mm Kratzer

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	235 µm ⚠	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	120 µm	Kotflügel vorne rechts	125 µm
Türe hinten links	125 µm	Türe hinten rechts	130 µm
Seitenteil hinten links	125 µm	Seitenteil hinten rechts	120 µm
Motorhaube	115 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	135 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Doppelpedalbedienung und zusätzliche Außenspiegel verbaut, Bordmappe fehlt,

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audi connect (Notruf- und Assistance-System)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachhimmel Stoff
- Dachkantenspoiler S-line
- Einparkhilfe hinten (APS)
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Frontscheibe Wärmeschutzverglasung
- Funkschlüssel
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Akzentteile in der Armaturentafel in Glasoptik schwarz
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Seideneffektlack, Platinum-Grau
- Karosserie: 4-türig
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kombiinstrument digital
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Licht- und Regensensor
- Luftzusatzheizung elektrisch
- Motor 2,0 Ltr. - 85 kW 16V TDI
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radioempfang digital (DAB)
- Reifen-Reparaturkit
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitzbelegungserkennung für Sicherheitsgurte
- Sonderlackierung Ibis-Weiß
- Sport-Fahrwerk
- Start/Stop-Anlage
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
- Stoßfänger Sport-Design (S-line)
- Tagfahrlicht
- Universal-Schnittstelle Bluetooth
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links
- Fußgänger-Schutzsystem
- Seitenairbag vorn mitte (Interaktionsairbag)
- Original Fahrzeug Farbe: IBISWEISS

Sonderausstattung

- Audi Smartphone Interface
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
- Optik-Paket schwarz
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Dynamik / Routine
- Sportsitze vorn
- Winterbereifung zusätzlich
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz und Rücksitz
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Panorama-Ausstelldach elektrisch
- Sitzheizung vorn
- USB-Schnittstelle für Fondpassagiere
- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)
- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Scheinwerfer LED
- Sound-System DSP / Audi Sound-System
- Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















Datum & Uhrzeit
12:25
Dienstag
3.11.2026





AUDI AG
WAUZZZGYXNA036807

CarOnSale





LETZTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL
bei km
Shell Helix
SAE
0W20
nachgefüllt gewechselt
Getriebeöl
Hinterachsöl
Bremsflüssigkeit
NÄCHSTER SHELL HELIX ÖLWECHSEL
bei km
spätestens am
Anzeige






AUTO
SYNC
22.0
22.0
OFF








Navigation
Hinweis
Die Lizenz für „Navigation" wurde nicht gekauft.
22.0
22.0












Fahrzeug
Serviceintervalle
Nächster Ölwechsel in
17900 km / 12.2027
Nächste Inspektion in
18100 km / 02.2028
Zurücksetzen











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Rad (Kerben)



- Rad (Kratzer)



- Rad (Kratzer)