



Mazda 6 Center-Line

EZ 03/2014 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 246.250km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 91***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung 6 Center-Line [DE - Kb5 2.0 SKYACTIV-G 165 EU5, Center-Line, 2013 - 2015]		
Kategorie Kombi	FIN JMZGJ597611164859	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 246.250km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 165 PS (121 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 139.981km	Letzter Service am 03/2021
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 139g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	205 
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	205 
Türe hinten links	95	Türe hinten rechts	220 
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	190 
Motorhaube	95	Heckklappe	115
Dach	70		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut Einlieferer Fahrzeug mit Vorschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player (MP3-fähig)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachantenne
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (SCBS)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Gepäcksicherungsnetz
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer vorn
- Handschuhfach beleuchtet
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- Motor 2,0 Ltr. - 121 kW KAT
- Multi-Info-Display
- Nebelscheinwerfer

- | | |
|--|---|
| • Rücksitz-Klappsystem (Karakuri-System) | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhen-/neigungsverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Start-Stop-Knopf |
| • Start/Stop-Anlage (i-Stop) | • Touchscreen-Farbdisplay (5,8 Zoll) |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Audiobedienung am Lenkrad |
| • USB-Schnittstelle | • Multimediabuchse AUX-IN |
| • Original Fahrzeug Farbe: Plutossilber Metallic | |



Sonderausstattung

- | | |
|--------------------------------|--|
| • Metallic-Lackierung | • Navigationssystem |
| • Touring-Paket | • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (RVM) |
| • Einparkhilfe vorn und hinten | • Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











14.03.2014	7118	AFP00012	6	02	01	20121/06000	214
M1		AC		04800 - 04805	1840 - 1840		
WEGJ597611164859		X		1875 - 1880	001461 - 001461		
MAZDA				0139	00075		
GH				00990	001990	001990	
597				00990	01100		
1W0				00990	01100		
				030	03750	0071	
MAZDA6				0500	0680	005	
MAZDA (J)				25/55R17 97V			
F2.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.				25/55R17 97V			
KOMBILIMOUSINE							
15/2007*630/20123							
EUROS;J;PI/CI; M, N1 I				2001/116*0448*17			
BENZIN				09.2013	K	F8168873	
1001	3500	01998					
1.1: 1700 BIS 88 STEIG.*DATUM ZUR							
3.2014***							



Nächste fällige Wartung			
Spätestens bei			
Herstellerempfehlung, wenn die vorgesehenen Wartungsintervalle nicht nach Herstellervorgabe eingehalten werden, 180.000 km / 112.500 Meilen / 9. Jahr, 159981 km oder 02/03/2022 (je nachdem, was zuerst eintritt)			
Vorherige Serviceleistungen	Auftragsdaten	km-Stand	Wartung durchgeführt
MMD, Autohaus Limberger GmbH Carl-Zeiss-Straße 2 DE - 65520 Bad Camberg +4964347144	02/03/2021	139981 km	160.000 km / 100.000 Meilen / 8. Jahr Karosserie-Inspektion Quick Vorab-Sicherheitscheck
MMD, Autohaus Limberger GmbH Carl-Zeiss-Straße 2 DE - 65520 Bad Camberg +4964347144	11/03/2020	130369 km	140.000 km / 87.500 Meilen / 7. Jahr Karosserie-Inspektion
MMD, Autohaus Limberger GmbH Carl-Zeiss-Straße 2 DE - 65520 Bad Camberg +4964347144	26/04/2019	113945 km	120.000 km / 75.000 Meilen / 6. Jahr Karosserie-Inspektion
MMD, Autohaus Limberger GmbH Carl-Zeiss-Straße 2 DE - 65520 Bad Camberg	05/09/2018	100231 km	100.000 km / 62.500 Meilen / 5. Jahr Karosserie-Inspektion



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Motorhaube (Rost)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Beifahrertür (Anderer Schaden): Lackläufer



Beifahrertür (Anderer Schaden): Lackläufer



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)