



Volkswagen Crafter Kasten 35 lang plus Hochdach FWD

EZ 02/2022 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 150.379km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 92***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Crafter Kasten 35 lang plus Hochdach FWD [DE - HKa.L4 35 2.0 TDI EU6d, FWD, 2021 - 2024]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZSYZN9031159	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 150.379km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 233.812km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2022	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 206g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(8 mm)



(8 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	86	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	118	Kotflügel vorne rechts	101
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	91
Seitenteil hinten links	260 	Seitenteil hinten rechts	230 
Motorhaube	110	Heckklappe	98
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









0	24.02.22	0603	CBZ752162		2	*01	P _A 130 / 3600		165
1	N1	BB			19		7391	19	2040
2	WV1ZZSZSYZN9031159	8			20		2590	20	2339
3	VOLKSWAGEN, VW				21		-	21	120
4	SYNIE				22		264	22	3500
5	SYDB8BDMZBV3				23		1800	23	2100
6	NM35ONSFA89Q0012B4BKMC3DO				24		1800	24	-
7	OVW				25		78	25	2700
8	CRAFTER				26		3000	26	750
9	VOLKSWAGEN-VW				27		235/65 R16C	27	115R M+S
10	Fz., z.Gü.bef. b. 3,5 t				28		235/65 R16C	28	115R M+S
11	Van				29		-	29	-/-
12	715/2007*2018/1832AR				30		NZe1*2007/46*1613*25	30	
13	EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 I II				31		10.11.21	31	K H GF511573
14	Diesel								
15	0002	36AR	1968						
16	techn.zul.	Ges-Masse d.Zugkombination:6000kg*	Bei werkse						
17	itig montierter AHK:	ESP m.spez.Fahrdyn.Stabi.Syst.f.A							
18	nh.Betr.f.Temp.100 km/h gem.3.Aend.VO.z.9.Ausn.Vo.z.ST								
19	VO*ww.AHK lt.EGTG*								

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

[illegible][illegible]A close-up photograph of a car key with a blue fob and a white card. The card features a photo of a smiling man driving a car, the text 'INFORMATION', 'Benzinmotor', 'Cilinder 4', 'Versnellings 5', and a 'Pioneer' logo. The key and card are resting on a black leather car seat.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Kratzer, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Kratzer, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Kratzer, Steinschlag)




Windschutzscheibe (Kratzer, Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrtür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)




Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch, Brandloch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch, Brandloch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch, Brandloch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch, Brandloch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch, Brandloch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch, Brandloch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch, Brandloch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch, Brandloch)