



Audi A6 Avant

EZ 07/2008 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 301.385km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 57***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A6 Avant [DE - Kb5 3.0 TDI quattro EU4, DPF, 2006 - 2008]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZ4F38N158912	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 301.385km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 232 PS (171 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2008	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 235g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 8.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer,
Kerben



(6 mm)

Kratzer,
Kerben



(2 mm)

Kratzer,
Kerben



(2 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	180 	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	115
Dach	380 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Zentralverriegelung Beifahrertür, nicht in Ordnung.

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 4-türig
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Motor 3,0 Ltr. - 171 kW V6 24V TDI
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Getriebe Automatik - Tiptronic (6-Stufen)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Kraftstofftank: 80 Ltr.
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Wegfahrsperre (elektronisch)

- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: PHANTOMSCHWARZ



Sonderausstattung



- | | |
|---|--|
| • Ablage-Paket | • Ausstattungs-Paket: S line Sport / Plus |
| • Business-Paket | • Business-Paket Plus |
| • CD-Wechsler und Audi music interface | • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz |
| • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion | • Multi-Media-Interface MMI Navigation |
| • Perleffekt-Lackierung | • Seitenairbag hinten |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Milano mit Logo-Prägung in Vordersitzlehnen | • Sitze vorn elektr. verstellbar |
| • Sitzheizung hinten | • Sound-System BOSE |
| • Tagfahrlicht | • Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert) |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Matt |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Sportsitze |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Sport-Fahrwerk S-line |
| • Lenkrad (Sport/Leder gelocht - 3-Speichen) | • Licht-Paket |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Einparkhilfe hinten (APS) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Mittelarmlehne vorn | • Sitzheizung vorn |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy, in Mittelarmlehne integriert |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Basic Plus | • Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus |
| • Navigationssystem | • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay |
| • Mittelarmlehne vorn | • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen |
| • CD-Wechsler im Handschuhfach | • Diebstahl-Warnanlage |
| • Navigationssystem mit DVD | • Multi-Media-Interface MMI |
| • Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay | • Sitzheizung vorn |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














09.07.2008	0588	ABA00132 6	2	2	171/4000	242
M1	AC		4933-5018	1855		
WAUZZZ4F38N158912	5		1453-1498	1900		
AUDI			85			
4F			227	2455	2455	
AASBQ1			1300	1280		
QA6LA0R4F807GG			1300	1280		
			77	3000	70	
AUDI A6			1900	750	5	
AUDI			225/50 R17 98Y			
FZ Z PERS BEF B 8 SPL			225/50 R17 98Y			
KOMBILIMOUSINE						
70/220/EWG*2006/96B/EG			SCHWARZ	9		
EURO 4			E1*2001/116*0254*17			
DIESEL			04.12.2007	K	HM674806	
0002	0462	2967				
F.1/F.2-2465/4 7.2/8.2-1305 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1-2100 BIS						
8% STEIG*FZG. BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK M SPEZ.FAHRDYN						
STABI SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP. 100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.A						
USN VO.Z.STVO*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL*WW.AHK LT.EGTG*						



09.07.2008

24.06.2025

Hochsauerlandkreis
Der Landrat
Straßenverkehrsamt
Zulassungsbehörde
im Auftrag
Kelly

Nur zur Nutzung des Sicherheitsbeides
im informationierten Zulassungsbereich
Fahren freigegeben, Dokument nur
unbeschädigt gültig.

HM674806

01	Hersteller	AUDI
02	Modell	4F
03	Typ	AASBQ1
04	Typ	QA6LA0R4F807GG
05	Typ	AUDI A6
06	Typ	AUDI
07	Typ	0588
08	Typ	WAUZZZ4F38N158912
09	Typ	M1
10	Typ	Fz.z Pers. bef. 8 Sp.
11	Typ	Kombilimousine
12	Typ	Schwarz
13	Typ	2967
14	Typ	Diesel
15	Typ	E1*2001/116*0254*17
16	Typ	K

04.12.2007

24.05.2025

Hochsauerlandkreis
Der Landrat
Straßenverkehrsamt
im Auftrag
Kelly

Oben: Zulassungsbech. Teil R / hoch. Fahrzeugkennz. 00210487 Briefverkehr, anwesend und
eingeregisterungsbefähigt

06.07.2025

Hochsauerlandkreis
Der Landrat
Zulassungsbehörde
Kelly

06.07.2026

Kennzeichen HSK XC960

Hochsauerlandkreis
Der Landrat
im Auftrag
Kelly

ZBI 324571814

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Rost)



Türe hinten rechts (Rost)



Rücklicht (links) (Blind)



Rücklicht (rechts) (Blind)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Verformung, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)