



Lexus CT 200h

EZ 09/2012 | Limousine | Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 160.152km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 40***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Lexus	Typ/Verkaufsbezeichnung CT 200h [DE - LimS5 200h EU5, F-Sport, 2012 - 2014]		
Kategorie Limousine	FIN JTHKD5BH402076093	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 160.152km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 99 PS (73 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 45.500km	Letzter Service am 04/2015
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2012	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 94g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	98	Beifahrertür	92
Kotflügel vorne links	98	Kotflügel vorne rechts	101
Türe hinten links	99	Türe hinten rechts	86
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	99
Motorhaube	115	Heckklappe	119
Dach	99		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Panasonic Premium
- Außenspiegel mit Abblendautomatik
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Hybrid 100 kW (Motor 1,8 Ltr. - 73 kW)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik, Rückfahrmonitor
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik mit autom. Umluft-Control
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Design- und Ausstattungslinie F Sport
- Elektromotor 60 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Getriebe Automatik stufenlos
- Hochleistungsdämpfer (zwischen Federbeindom)
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Instrumentenanzeige Optitron
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Sport/Leder)

- | | |
|--|--|
| • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar | • Motor 1,8 Ltr. - 73 kW 16V Hybrid |
| • Nebelscheinwerfer | • Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIAN BLACK |
| • Reifen-Reparaturkit | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitz klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5 |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenscheiben hinten abgedunkelt | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Velours |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Spoilerstoßfänger vorn mit Grill integriert | • Sport-Fahrwerk |
| • Sportsitze | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss) |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • CD-Wechsler (6-fach) | • Navigationssystem: Festplattennavigation mit Rückfahrkamera |
| • Park-Assistent Intelligent Park Assist | • Rückfahrkamera |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











27.09.12	5013	AH8000032	2	01	73	/5200	180
M1	AB		4320			1765	
JTHKD5BH402076093	5		1440			1485-1540	
LEXUS							
A10(a)			94		1845	1845	
ZWA10(H)			1020		980		
ZWA10L-AHXBBW(3A)			1020		980		
			67		2600	68	
LEXUS CT200H							
TOYOTA EUROPE (B)			215/45R17 87W				
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.			215/45R17 87W				
Schräghecklimousine							
715/2007*692/2008F							
EURO5:F:PI/CI; M; N1 I							
Hybr.Benzin/E							
0008	35F0	1798					

Eintragung in das Fahrzeugregister
Bundesrepublik Deutschland
Landesregisteramt des Saarlandes

14.08.2012

FF12962

LEXUS
A10(a)
ZWA10(H)
ZWA10L-AHXBBW(3A)
JTHKD5BH402076093
5013
AH8000032
2
01
73
/5200
180
M1
AB
94
1845
1845
1020
980
1020
980
67
2600
68
LEXUS CT200H
TOYOTA EUROPE (B)
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.
Schräghecklimousine
715/2007*692/2008F
EURO5:F:PI/CI; M; N1 I
Hybr.Benzin/E
0008
35F0
1798

Anteiliges Kennzeichen K 001147
Zulassungsbescheinigung Teil II SA28090
Rahm. Nr. 27.08.2012

LEXUS
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBESCHEINIGUNG

Bitte bewahren Sie dieses Dokument sicher auf
(nicht im Fahrzeug).

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Kratzer, Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer, Blind)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer, Riss/Bruch)