



Peugeot Rifter Allure N1 L1

EZ 03/2019 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 171.734km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 72***
Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung Rifter Allure N1 L1 [DE - Van5 1.2 PureTech 110 EU6d, Allure N1 L1 S&S, 2023 - 2024]		
Kategorie Van	FIN VR3ERHNPJKJ604710	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 171.734km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 141.633km	Letzter Service am 08/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 163g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	105	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	110	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Motor leicht ölfleucht;

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefach über den Sonnenblenden
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel mit Abdeckkappen schwarz
- Dachreling
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckklappe, Scheibe fest
- Komfort-Paket Plus
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,2 Ltr. - 81 kW 12V e-THP / PureTech
- Parkbremse elektrisch
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Kurvenlicht
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Laderaumtrennwand (Gitter / Wand)
- Mittelkonsole mit Ablagefach
- Otto-Partikelfilter (GPF)
- Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug)

• Radstand 2785 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Schaltpunktanzeige
• Schiebetüren links und rechts mit Verglasung	• Servolenkung elektrisch
• Sitz vorn rechts umklappbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Sonderlackierung Schnee-Weiß / Kaolin-Weiß	• Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Super-Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Tagfahrlicht LED
• Türentriegelung automatisch (bei Unfall)	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen verchromt	• Warnanlage für Sicherheitsgurte
• Airbag Beifahrerseite	• Antischlupfregelung (ASR)
• Heckscheibenwischer	• Heckscheibe heizbar
• Heckscheibe fest	• Nebelscheinwerfer
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Einparkhilfe hinten	• Einparkhilfe elektronisch
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
• Mittelarmlehne für Fahrersitz	• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
• Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE	



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











11	27.03.2019	1689	AAV000229	02	01	008105808	178
M1	AF	04503	1848				
VR368NPKJ604710	07	1796	1980	001462	0016		
PEUGEOT		0163	00074	01			
B		01200	002060	2068			
INFJ-ALF010		01200	01300				
PIFTEP		072	03750	068			
PSA Automobiles (P)		01150	0130				
Fz.z.Pers.bei.b. u. Spl.		215/65R18 95U					
Motortruckfahrzeuge		215/65R18 95U					
715/2007*2017/1347AG							
EUR06/MLTS:AG:PL/C1: M, N I		e2*2007/46*G614*35					
Ungarin		09-09-2010	01	KW	SP83*579		
0001	M 36AG	01199					
NR. ANK. LT. FOTO DATUM FÜR ERNEUERUNG 27.03.2019							

Landkreis Karlsruhe
Landratsamt Karlsruhe
Führerscheinbehörde



1. Name: [REDACTED]
2. Geburtsdatum: [REDACTED]
3. Geburtsort: [REDACTED]
4. Matrikelnummer: [REDACTED]
5. Führerscheinnummer: [REDACTED]
6. Unterschrift: [REDACTED]
7. Datum: [REDACTED]
8. Ort: [REDACTED]

F 4470019

1. Name: [REDACTED]
2. Geburtsdatum: [REDACTED]
3. Geburtsort: [REDACTED]
4. Matrikelnummer: [REDACTED]
5. Führerscheinnummer: [REDACTED]
6. Unterschrift: [REDACTED]
7. Datum: [REDACTED]
8. Ort: [REDACTED]

1. Name: [REDACTED]
2. Geburtsdatum: [REDACTED]
3. Geburtsort: [REDACTED]
4. Matrikelnummer: [REDACTED]
5. Führerscheinnummer: [REDACTED]
6. Unterschrift: [REDACTED]
7. Datum: [REDACTED]
8. Ort: [REDACTED]

1. Name: [REDACTED]
2. Geburtsdatum: [REDACTED]
3. Geburtsort: [REDACTED]
4. Matrikelnummer: [REDACTED]
5. Führerscheinnummer: [REDACTED]
6. Unterschrift: [REDACTED]
7. Datum: [REDACTED]
8. Ort: [REDACTED]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer, Verformung)



Schweller rechts (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Verschleiß, Kratzer)