



Mercedes-Benz GLC 220 d 4Matic

EZ 08/2022 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 92.566km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 07***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung GLC 220 d 4Matic [DE - SUV5 GLC 220 d EU6d, 4Matic, (Facelift) 2019 - 2022]		
Kategorie Geländewagen	FIN W1N2539151G067404	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 92.566km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 194 PS (143 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 69.394km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2022	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 137g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Kerben,
Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Bordsteinschäden

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	250 
Kotflügel vorne links	220 	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	160	Türe hinten rechts	160
Seitenteil hinten links	170 	Seitenteil hinten rechts	230 
Motorhaube	170 	Heckklappe	130
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket
- Design- und Ausstattungslinie Standard
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
- Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)
- Fernentriegelung Heckdeckel
- Fußmatten Velours
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Bremsassistent
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo

• Getriebe Automatik - (9-Stufen)	• Getränkehalter vorn
• Heckleuchten LED	• Innenhimmel Stoff
• Innenraumlicht-Paket	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Keyless Go Startanlage
• Knieairbag Fahrerseite	• Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
• Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Lenkrad (Leder)	• Lenkrad (Sport) mit Multifunktion
• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	• Mercedes-Benz Notrufsystem
• Modellpflege mit Code	• Motor 2,0 Ltr. - 143 kW CDI KAT
• Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)	• Park-Paket Advanced
• Radstand 2873 mm	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reiserechner	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt / klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED High Performance
• Seitenairbag (Sidebag) vorn	• Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß)
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Touchpad (Mittelkonsole)
• Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• USB-Anschluss im Fond	• Unterfahrschutz (Chrom)
• Dachreling (Aluminium)	• Park-Paket
• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	• Rückfahrkamera
• Park-Paket mit Sensoren	• Original Fahrzeug Farbe: SELENITGRAU



Sonderausstattung

• Ausstattungs-Paket: Business	• Digitales Instrumenten-Display
• Exclusive Interieur	• Fahrassistenz-Paket High-End
• Head-up-Display (Frontsichtanzeige)	• Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
• Komfort-Klimaautomatik (Thermotronik 3-Zonen)	• Komfort-Paket Advanced
• Licht-Paket Advanced	• Metallic-Lackierung
• Panorama-Schiebedach	• Reifen-Reparaturset (Tirefit)
• Scheibenwaschanlage beheizt	• Sitzbezug / Polsterung: Leder, 2-farbig
• Komfort-Paket	• Sitz-Komfort-Paket
• Lendenwirbelstützen vorn	• Sitzheizung vorn
• Infotainment-Paket Advanced	• Konnektivität-Paket
• Smartphone integriert	• Media-Display
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Park-Paket mit Sensoren

• Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	• Kraftstofftank: vergrößert
• Armaturentafel in Ledernachbildung Artico	• Innenhimmel Stoff
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico	• Innenausstattung: Holz Linde
• Lenkrad (Leder)	• Spiegel-Paket
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Fahrassistenz-Paket Plus	• Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent
• Abstandsregeltempomat DISTRONIC Plus mit Lenk-Assistent	• Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus
• PRE-SAFE-System Plus	• Fahrassistenz-System: Bremsassistent Plus (BAS) mit Kreuzungs-Assistent
• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	• Sitzheizung vorn
• Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)	• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory)
• Scheinwerfer LED High Performance	• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)