CarOnSale

BMW 640 i xDrive M Sport

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 64*** · Fahrzeug aufgenommen am 29.06.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
12/2020	65.548km	340 PS	Benzin	Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 640 i xDrive M Sport [DE - LimS5 640 i EU6d-T, xDrive M Sport, 2018 - 2020]	KATEGORIE Limousine
FIN WBAJX01070CD15987	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 65.548km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 04/2028 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 340 PS (250 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 2.998 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 52.616km	LETZTER SERVICE AM 04/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6d-Temp
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
12/2020	FARBE Schwarz	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 177g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 7.8l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Winterreifen

FELGE
Leichtmetall (19 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	100 µm	Beifahrertür	130 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	120 µm
Türe hinten links	100 µm	Türe hinten rechts	170 µm ⚠
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	150 µm
Motorhaube	220 µm ⚠	Heckklappe	100 µm
Dach	130 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Aktive Motorhaube
- Alpinweiß-Lackierung (Uni)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- Außenspiegel-Paket
- Bremsassistent
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fußmatten Velours
- Getriebe Sport-Automatic - (8-Stufen)
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Instrumentenanzeige, multifunktional
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Licht- und Regensensor
- M Sport
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Parkbremse elektrisch
- Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: Remote Services
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktiver Heckspoiler (elektrisch ausfahrbar)
- Ambiente-Beleuchtung
- Armauflage vorn
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- BMW Live Cockpit Professional
- CD-Laufwerk
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombicle mit Akzentleiste
- Instrumententafel Sensatec
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Luftauslass (Air Breather) Chrom
- Mittelarmlehne hinten
- Original Fahrzeug Farbe: CARBONSCHWARZ
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Seitenairbag vorn
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Uni-Lackierung
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Professional
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert)
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dynamische Bremsleuchte
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Luftfederung Hinterachse
- Motor 3,0 Ltr. - 250 kW
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Service-System: Remote Services
- Sport-Paket M / M-Technic
- WLAN-Hotspot
- Wärmeschutzverglasung getönt

Sonderausstattung

- Aktive Sitzbelüftung vorn
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus
- Innovations-Paket
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Servolenkung Integral - Aktivlenkung
- Soft-Close-Automatik für Türen
- Surround-Kamerasystem (Surround View)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Parkassistent-Paket Plus
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Sicherheitssystem Active Protection
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Head-up-Display
- Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Rücksitz(e) elektr. verstellbar
- Service-System: Remote 3D View
- Sitzheizung vorn + hinten
- Sound-System Harman-Kardon

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
























WBAJX0107QCD15687

CAR ON SALE






FFH
16:03
Verkehrsinfo
Tankenkarte
Karte einrichten
Einstellungen
Splitscreen
3000 km







RES
CANCEL
LIM









FFH
16:02
Vorn
Parkassistent
Kamerabild
Einstellungen










Außerbetriebsetzung
26.06.2026
D18FVK3X
Der Landrat
des Landkreises Darmstadt-Dieburg
- Zulassungsbehörde -


Service Historie
OK Service:
Am 07.04.2025, bei 52616 km
OK Service:
Am 29.04.2024, bei 32284 km
OK Service:
Am 04.10.2023, bei 26187 km
OK Service:
Am 19.12.2022, bei 17622 km
OK Service:
OK Motoröl
Service durchgeführt
OK Mikrofilter
Service durchgeführt


Service Historie
Am 29.04.2024, bei 32284 km
OK Service:
Am 04.10.2023, bei 26187 km
OK Service:
Am 19.12.2022, bei 17622 km
OK Service:
Am 05.10.2021, bei 9461 km
OK Service:
Am 17.11.2020, bei 6 km
OK Übergabeinspektion
Service durchgeführt

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer)