



Audi A3 Sportback

EZ 03/2016 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 208.721km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 57***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 1.4 TFSI ultra EU6, Ambiente, 2014 - 2016]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8V2GA129277	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 208.721km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 170.919km	Letzter Service am 09/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 109g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)
Kratzer, Kerben, Rost	Kratzer, Kerben, Rost	Kratzer, Kerben	Rost, Kerben, Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Ohne Felgen (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	200 
Kotflügel vorne links	200 	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	190 
Motorhaube	190 	Heckklappe	210 
Dach	190 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dynamik-Fahrwerk
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: Ambiente
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Frontscheibe Akustikglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen 3D-Optik Luv
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Licht-Paket
- Mittelarmlehne vorn

- | | |
|--|--|
| • Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT | • Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio |
| • Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ | • Parkbremse elektro-mechanisch |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Regatta / mono.pur (Leder) | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung


- | | |
|---|---|
| • Audi music interface | • Ausstattungs-Paket: S line Selection |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) |
| • Connectivity-Paket | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Dachkantenspoiler S-line | • Dachreling (Aluminium) |
| • Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser) | • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) |
| • Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug | • Exterieur-Paket S line |
| • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) inkl. Audi pre sense front | • Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front) |
| • Glanz-Paket | • Heckleuchten LED |
| • Innenausstattung: Aluminium-Optik | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion |
| • Licht- und Regensensor | • Metallic-Lackierung |
| • Navigations-Paket | • Nebelscheinwerfer integriert |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sitzheizung vorn |
| • Sound-System DSP / Audi Sound-System | • Universal-Schnittstelle Bluetooth |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) | • Vorbereitung Navigationssystem |
| • Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht) | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben, Rost)



Rad (Kratzer, Kerben, Rost)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Rost, Kerben, Kratzer)



Türe hinten links (Delle, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Anderer Schaden): Fehlt



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Anderer Schaden): Hutablage Befestigung defekt