



Mercedes-Benz ML 350 CDI BlueTec 4Matic

EZ 12/2014 | Geländewagen | Diesel | Automatikgetriebe | 116.848km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 79***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung ML 350 CDI BlueTec 4Matic [DE - SUV5 ML 350 CDI EU6, BlueTEC 4Matic, 2011 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN WDC1660241A498984	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 116.848km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 258 PS (190 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.987 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 116.056km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Frankreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 180g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(6 mm)
Kratzer

Hinten rechts


(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	85
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	105	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	80	Heckklappe	115
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Adaptives Bremslicht	• Aktive Motorhaube
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Design- und Ausstattungslinie Standard
• Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne	• Getränkehalter hinten
• Getränkehalter vorn (doppelt)	• Handschuhfach mit Kühlfunktion
• Innenausstattung: Zierteile Aluminium	• Karosserie: 5-türig
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar	• Mittelarmlehne hinten mit Fach
• Motor 3,0 Ltr. - 190 kW CDI KAT	• Original Fahrzeug Farbe: PALLADIUMSILBER - METALLICLACK
• PRE-SAFE-System	• Radstand 2915 mm
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Dachreling Chromoptik
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Verglasung getönt / Heckscheibe ESG	• Lenkrad (Leder Nappa)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
• Mittelarmlehne vorn mit Fach	• Rücksitzlehne geteilt / klappbar
• Sitze vorn elektr. verstellbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Bremsassistent	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)

- | | |
|---|---|
| • Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor) | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) |
| • Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (Downhill-Speed-Regulation) | • Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen) |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System (Windowbag) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Wegfahrsperre |
| • Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung | • elektronisches Traktionssystem (ETS) |
| • Heckleuchten LED | • Tagfahrlicht LED |
| • Rußpartikelfilter | • SCR-System (AdBlue-Technologie) |
| • Antriebsart: Allradantrieb permanent | • Getriebe Automatik - (7-Stufen) |
| • Parameterlenkung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ambiente-Beleuchtung | • Ascher anstelle Ablagefach |
| • Edelstahlpedale Sportdesign | • Fahrassistenz-Paket Plus |
| • Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Memory-Paket | • On&Offroad-Paket |
| • Reserverad als Notrad | • Spiegel-Paket |
| • Sport-Paket (Interieur) | • Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem |
| • Metallic-Lackierung | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | • Sitzheizung vorn |
| • Sportsitze vorn | • Audio-Navigationssystem: Autopilot-System APS COMAND |
| • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) | • Sprachbediensystem Linguatronic |
| • Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent |
| • Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch) | • Rückfahrkamera |
| • Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit adaptiver Lichtverteilung (Intelligent Light System) |
| • Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung) | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrtür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)