



Toyota Prius Comfort

EZ 09/2019 | Limousine | Benzin-Hybrid | Automatikgetriebe |
52.066km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Prius Comfort [DE - LimS5 1.8 VVT-i EU6, Comfort, 2016 - 2020]		
Kategorie Limousine	FIN JTDKB3FU903088379	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 52.066km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 98 PS (72 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 104g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	400 
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	210 	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	105	Heckklappe	-
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Fensterheberschalter vorne links teilweise ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Elektromotor 53 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
- Head-up-Display
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System 2.Sitzreihe
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Kopfstützen vorn
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch 2
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Bremsassistent
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)
- Fernentriegelung Tankklappe
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Isofix-Kindersitz-System
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn und hinten verstellbar

• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
• Mittelarmlehne vorn mit Staufach	• Motor 1,8 Ltr. - 72 kW (System: 90 kW) 16V Hybrid
• Multi-Funktions-Display (LCD)	• Nebelscheinwerfer
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rücksitz geteilt	• Rücksitz klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schleudertrauma-Schutzsystem	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektrisch	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht LED	• Toyota Safety Sense
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung getönt	• Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
• Audiobedienung am Lenkrad	• 6 Lautsprecher
• Freisprechanlage Bluetooth	• Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
• Rückfahrkamera	• Hybrid 90 kW (Motor 1,8 Ltr. - 72 kW 16V)
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)
• Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
• Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)
• Original Fahrzeug Farbe: MAGNETIC GREY	



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Anderer Schaden): Schimmel;



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Anderer Schaden): Schimmel;



Innenraum (Tierhaare/Tiergeruch, Anderer Schaden): Schimmel;