



Dacia Spring Comfort

EZ 06/2021 | Limousine | Elektrisch | Automatikgetriebe | 21.988km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 16***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Spring Comfort [DE - LimS5 45, Comfort, 2021 - 2022]		
Kategorie Limousine	FIN UU1DBG00XMU007796	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 21.988km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 45 PS (33 KW)	Kraftstoff Elektrisch
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 0 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Other	Sitze 4	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2021	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen Unbekannt	Kraftstoffverbrauch Unbekannt

Hochvoltbatterie

Batteriekapazität *	Ladezeit - Schnell *	Ladezeit - Normal *	Batteriespannung *
26,8 kWh	0,9 h	8,5 h	240 V
* Diese Daten werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden.			

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 14)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	95	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	105	Kotflügel vorne rechts	105
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	95
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	100	Heckklappe	105
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Totalschaden Laut Einlieferer;

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Bordcomputer
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank (2.Reihe) einteilig, klappbar
- Servolenkung
- Airbag Fahrerseite
- Audiosystem: Radio-CD (MP3-fähig) mit AUX-IN, USB-Anschluss und Bluetooth (Dacia Plug & Radio)
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Bremsassistent
- Elektromotor 33 kW (cont. 19 kW)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaanlage
- Ladekabel mit Typ2/Typ2 (Mode 3)
- Radzierkappen
- Reserverad in Fahrbereifung
- Seitenairbag vorn
- Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff

- Tagfahrlicht LED
- Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)
- Türverriegelung automatisch
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











30.06.2021	8212	AFG000013	2	1	19/---	125
M1	AB		3734-3734		1579-1579	
UU1DBG00XMJ007796	3		1513-1513		1020-1031	
Dacia			-		-	
DBG			-	1286	1286	
BV2			630	695	-	
M10EAD110002			630	695	-	
-			-	-	63	
SPRING			-	-	4	-
Dacia (RO)			165/70 R14 81H B C1			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			165/70 R14 81H B C1			
Schräghecklimousine			-			
715/2007*2018/1832AX			Weiß		0	
2017/1151;WLTP:reine Elektro			e9*2018/858*11001*00			
Elektro			25.09.2020	K	GC948636	
0004	30AX	-	-			
P.2:18,6KW/30MIN,MAX.33KW*						

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Fahrertür (Verformung, Lackschaden)



Beifahrertür (Anderer Schaden): Fehlt



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Riss/Bruch, Verformung)