

Fahrzeugbilder


Hersteller / Typ: Volkswagen Golf VII Lim. Lounge BMT

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVWZZZAUZFW346835
Kilometerstand: 157.102 km
Erstzulassung: 29.05.2015
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1


















Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf VII Lim. Lounge BMT

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVWZZZAUZFW346835
Kilometerstand: 157.102 km
Erstzulassung: 29.05.2015
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1




Fondseite rechts - nass schleifen / polieren



Tür hinten rechts - SmartRepair



Tür hinten rechts - SmartRepair



Motorhaube - Lackieren

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Kundendaten

Fahrzeugdaten

Hersteller	Typ				Modell			
Volkswagen	Golf VII Lim. Lounge BMT				1.2 TSI BMT EU6, Lounge, 2015 - 2..			
VIN	Aufbau				Anzahl Türen	Antriebsart	KBA-Schlüssel	
WVWZZZAUZFW346835	Lim. Schrägheck				5	Frontantrieb	0603/BPE	
Erstzulassung	Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)		Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)	HU	
29.05.2015	1	1	81 kW		4	1197	08/28	
Gesamtfahrl. lt. Halter	Gesamtfahrl. lt. Km-Zähler	max. km-Stand bei Übergabe			Raucherfahrzeug	letzter KD am	Letzter KD (km)	
151.000 km	157.102 km	160.002 km			nein	06/26	150.312 k..	
Farbe	Lackierung				Reimport	nächster KD am	nächster KD (km)	
Kryptongrau Metallic	metallic				nein	k. A.	17.000 km	
Scheckheft	Scheckheft Bemerkung							
Nicht vollständig								
Polster	Polsterfarbe				Getriebe			
Sitzbezüge für Aktionsausführu..	Titanschwarz				Getriebe 6-Gang			
Ehemalige Nutzung	Eigentum des Kunden							
keine Sondernutzung	ja							

Antrieb & Energie

Kraftstoff	Schadstoffklasse	CO_2-Emission (g/km)	Energieeffizienzklasse
Superbenzin	Euro 6	114 (NEFZ)	B

Sonstiges

Zahnriemen gewechselt: keine Angabe	Dieselpartikelfilter vorhanden: nein	Chiptuning: nein

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Ausstattung

Serienausstattung:

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Ablagefach am Dachhimmel	Ablagetasche an Vordersitzlehnen
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb	Außenspiegel asphärisch, links
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel lackiert	Auto-Hold-Funktion
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bremsassistent	Chrom-Paket (1)
Doppeltonhorn	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	Einparkhilfe vorn und hinten
Elektron. Differentialsperre (EDS)	Elektron. Differentialsperre (XDS)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fensterheber elektrisch vorn und hinten	Fußmatten Textil
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getränkehalter vorn
Getriebe 6-Gang	Handschuhfach abschließbar und beleuchtet	Handschuhfach mit Kühlfunktion
Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver ..	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit A..
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 4-türig	Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
Knieairbag Fahrerseite	Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seit..	Kopfstützen hinten (3-fach)
Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten	Lendenwirbelstützen vorn	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Hö..	Leseleuchten vorn und hinten	Leuchtweitenregelung
Licht- und Sicht-Paket 1	LM-Felgen	Mittelarmlehne vorn klappbar
Motor 1,2 Ltr. - 81 kW TSI	Multifunktionsanzeige Plus	Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegeli..
Nebelschlussleuchte	Nichtraucher-Paket	Parkbremse elektrisch
Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	Reifenkontroll-Anzeige	Rücksitzlehne geteilt
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotr..	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhen..	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Sitze: Komfortsitze vorn	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Spiegel-Paket	Start/Stop-Anlage	Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
Stoßfänger lackiert	Tagfahrlicht	Türgriffe außen Wagenfarbe
Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	Wärmeschutzverglasung grün getönt	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
Wegfahrsperre (elektronisch)	Winter-Paket	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung:

Audiosystem Composition Media (Touchscree..	Business-Paket Premium mit Navigation	Metallic-Lackierung
Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabe..	Navigationsmodul Discover Media (für Audios..	Panorama-Schiebedach elektrisch

Sondermodellpaket:

Sondermodell Lounge

Bemerkung

Für dieses Angebot gilt:
- Gültig bis 29.10.2026
- Gültig bis 160002 km

Vorschäden

Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
nein	nein	nein	nein	0,00 €


Vorschäden lt. Bewerter:

Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
-	-	-	-	0,00 €

Unfallfreiheit

Unfallfrei = ja

Optischer Zustand



Fondseite rechts - nass schleifen / polieren
Motorhaube - Lackieren
Tür hinten rechts - SmartRepair
Tür hinten rechts - SmartRepair
Zwischensumme

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Lackdicke	Fondseite links	Tür hinten links	Tür vorne links	Kotflügel vo.li.	Heckklappe	Dach	Motorhaube	Fondseite rechts	Tür h. rechts	Tür vorne rechts	Kotflügel vo.re.
	Erhöht	serienmäßig	Erhöht	serienmäßig	Erhöht	Erhöht	Erhöht	serienmäßig	serienmäßig	serienmäßig	Erhöht

Technischer Zustand	
Zwischensumme	**0,00 €**

Fehlteile und Dienstleistungen	
Zwischensumme	**0,00 €**

Reifen u. Felgen				
	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung	
	Ganzjahresreifen		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	205/55 R16	5,00 mm (Hankook)	5,00 mm (Hankook)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	205/55 R16	6,00 mm (Hankook)	6,00 mm (Hankook)	
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung	
	k. A.		k. A.	
	Reifen vorne	VL	VR	
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)	
	Reifen hinten	HL	HR	
	k. A.	k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)	
	Bemerkung			Ausstattung ER
				Reifendichtmittel

Endbetrag
Optischer Zustand
Technischer Zustand
Fehlteile und Dienstleistungen
Endbetrag (Netto)
19 % Mehrwertsteuer
Endbetrag (Brutto)

Gebrauchtfahrzeugbewertung

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers	
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. **Der Fahrzeughalter versichert:** - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. **Kunde anwesend bei:** ☐ **Bewertung** ☐ **Nachbewertung**	Hereinnahmepreis Diff. §25a UStG. **0,00 €** MwSt. nicht ausw.

Wichtige Eckdaten

Vorschäden	**Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):**				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	nein	nein	nein	nein	0,00 €
	Vorschäden lt. Bewerter:				
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges	Vorschadenhöhe
	-	-	-	-	0,00 €
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer				
	151.000 km				

Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Bewertung.

Ort / Datum Bewertung

Fahrzeughalter / Leasingnehmer

Schadensbilder

Hersteller / Typ: Volkswagen Golf VII Lim. Lounge BMT

Auftr.-Nr: nicht vorhanden
VIN: WVWZZZAUZFW346835
Kilometerstand: 157.102 km
Erstzulassung: 29.05.2015
Anzahl Halter lt. Kunde: 1
Anzahl Halter lt. Zulbesch. II: 1




Fondseite rechts - nass schleifen / polieren



Tür hinten rechts - SmartRepair



Tür hinten rechts - SmartRepair



Motorhaube - Lackieren