



Volkswagen Polo Trendline BlueMotion/BMT

EZ 06/2010 | Kleinwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 275.424km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 34***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Polo Trendline BlueMotion/BMT [DE - LimS3 1.2 TDI BlueMotion EU5, (CO2 89g), 2010 - 2013]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WVWZZZ6RZAY290458	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 275.424km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 257.417km	Letzter Service am 10/2023
Emissionsklasse Euro 5a	Sitze 5	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2010	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 89g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 3.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	190 	Beifahrertür	180 
Kotflügel vorne links	120 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	190 	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	200 	Heckklappe	170 
Dach	210 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Geräusche: Klappern;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- CO2-Emission 89 Gramm
- Dachspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumbeleuchtung
- Getriebe 5-Gang
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 2-türig
- Lenkrad (3 Speichen)
- Motor 1,2 Ltr. - 55 kW TDI
- Nebelschlussleuchte
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Multifunktionsanzeige / Bordcomputer
- Nichtraucher-Paket
- Rußpartikelfilter

- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Schwellerverbreiterung Wagenfarbe
- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Sport-Design, lackiert
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Original Fahrzeug Farbe: GLACIER/EMOTION BLUE
- Scheibenwischer mit Intervallschaltung
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht
- Verbandkasten und Warndreieck
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Cool & Sound-Paket 1
- Komfort-Paket Elektrik 1
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Rücksitzbank / Lehne geteilt
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
- Multimediabuchse AUX-IN
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Klimaanlage Climatic
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Metallic-Lackierung
- Reifenkontroll-Anzeige
- Sitze vorn höhenverstellbar
- Antennen-Diversity
- Außenspiegel lackiert
- Audiosystem RCD 210 MP3 (Radio/CD-Player, 4 Lautsprecher)
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links
- Zentralverriegelung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











10.06.2010	6063	ASO000030	02	01F	0055/04200	173
MI	AB		03970-01064		--1682	
WVWZZZ6RZAY290456	4	2	1A56-1488		--01150	
VOLKSWAGEN, VW				00050	-	
6R			089	001590	001590	
ABCFWA			00900	00710	-	
FM5FM52R0311LEV67MG			00900	00740	-	
			073	03150	069	
POLO			00800	0570	005	-
VOLKSWAGEN-VW			185/60 R15 84T			
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.			195/60 R15 84T			
SCHNAPHECKIMOUSINE			BLAU		5	
15/2007*692/2008A			e1*2001/116*0510*05			
EUROS:A:PI/CI: M, N1 I			17.02.2010		DU468857	
DIESEL						
0002	35A0	01199				
F.1/F.2:+20 U. 7.2/8.2:+20 B.ANHANGETRIBER*STUPE FM 5						
AB TAG ERSTZUL.*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 10.06.2010						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Verformung)



Schweller links (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Delle)