

## » Übersicht

**Besichtigt am:**

29.07.2026 14:17

**Berichts-Nr:**

11095853

**FIN:**


TMBJJ8NXXNY014650



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi              |
| <b>Hersteller:</b>                  | Skoda              |
| <b>Modell:</b>                      | Octavia            |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 8004 / AWL         |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 21.01.2022         |
| <b>Laufleistung:</b>                | 95.309 km          |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen          |
| <b>Farbe:</b>                       | Lava-Blau Metallic |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Lava-Blau Metallic |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb       |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Diesel             |
| <b>Hubraum:</b>                     | 2.000 ccm          |
| <b>Leistung:</b>                    | 110 kW (150 PS)    |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                    |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                    |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                    |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                    |
| <b>Radstand:</b>                    |                    |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                  |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                  |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6             |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                  |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                  |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang   |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff              |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Schwarz            |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                  |

## » Dokumente & Wartung

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 01.2027       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Keine         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |
| <b>Restlauf bis Service:</b>                              | 11.600 KM     |

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                                                                         |                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung                                                                                    | Betriebserlaubnis Nachtrag                                                                                          |
| "Ergonomic basic seat" Safety                                                                                           | Bordliteratur in Deutsch                                                                                            |
| "FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer                                          | Bordwerkzeug und Wagenheber                                                                                         |
| "PARK ASSIST" - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parkensoren vorn und hinten)                                        | BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)                                                                     |
| "REAR VIEW"                                                                                                             | Chrompaket                                                                                                          |
| "SMART LINK" (wired and wireless connect)                                                                               | Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten                                                                  |
| "SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben                                                                            | DAB - Digitaler Radioempfang                                                                                        |
| 12 Volt-Steckdose im Kofferraum                                                                                         | Dachreling                                                                                                          |
| 230V Steckdose + 2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel                                   | Dämpfung hinten,Basis 1                                                                                             |
| 230V Wechselrichter und Steckdose für Europa                                                                            | Dämpfung vorn                                                                                                       |
| 2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel                                                    | Dekor-Einlagen "Silver Squares Haptik"                                                                              |
| 4 Türen                                                                                                                 | Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe                                                               |
| 4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C                                                                                      | Doppelton-Signalhorn                                                                                                |
| 4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C | Drehstromgenerator 140 A                                                                                            |
| 7-Gang-Automatikgetriebe                                                                                                | Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label                                                                     |
| 8 Lautsprecher ( passiv )                                                                                               | Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung                                                         |
| Abdeckungen für Leichtmetallräder                                                                                       | Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz                                                                      |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                                                                          | Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -                                                       |
| Abgaskonzept, EU6 AP                                                                                                    | -                                                                                                                   |
| Ablagekästen im Kofferraum                                                                                              | El. einst., beheiz.,klappbare, automat. abblendbare Aussensp.,Innensp. mit Sens.mit Rahmen, "LIGHT AND RAIN ASSIST" |
| Ambiente und Umfeldbeleuchtung                                                                                          | El. Rollo (ohne Sonnenrollo, ohne Ablage tasche/Ablagebox)                                                          |
| Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter                                                              | Entriegelung Hintersitz mechanisch                                                                                  |
| Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar                                                       | Erhö.h.der Serienkraftstoffstb Befüllung (10L)                                                                      |
| Antenne nur für FM Empfang, Diversity                                                                                   | Fahrer knieairbag                                                                                                   |
| Armaturentafel, Swarz, mit PAD - Style, RS, Scout; RS graue Naht                                                        | Fahrprofil auswahl und konv. Dämpfer                                                                                |
| Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch                                                                     | Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen                                                               |
| Außen-Sound Standard                                                                                                    | Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-                                                                               |
| Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex                                                                  | Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                           |
| Außenspiegel; Glas el.einstell-/beheizb.-aut. abblendbar (Fahrer), Kappe el. klappbar, Vorfeldbeleuchtung (mit KA6)     | Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch                                                 |
| Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe                                                                | Fertigungsablauf Standard                                                                                           |
| Ausströmer                                                                                                              | Feststellbremse                                                                                                     |
| Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter                                                     | Formteilhimmel ungeteilt                                                                                            |
| Batterie 380A (68Ah)                                                                                                    | FPK-Medium                                                                                                          |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                                                                   | Frontantrieb                                                                                                        |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                                                                       | Frontscheibe in Wärmeschutzglas                                                                                     |
| Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn                                                                                      | Fußhebelwerk "Standard"                                                                                             |
| Berganfahrassistent                                                                                                     | Gepäckraumbeleuchtung                                                                                               |
| Besondere Innengeräuschkämpfung                                                                                         | Gepäckraumbodenbelag Komfort                                                                                        |
|                                                                                                                         | Gewichtsbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                                        |
|                                                                                                                         | Grossdach-System                                                                                                    |

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch  
 Head-Up Display  
 Heckscheibenwischer "AERO"  
 Heckspoiler  
 Hinterachse "Standard"  
 Hinterachsgewicht Ausführung 1  
 Höheneinstellung, manuell f. Vordersitze plus Sitzflächen-Neigungs- und Tiefeneinstellung  
 Infotainment Columbus  
 Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten  
 Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H  
 Kältemittel R1234yf  
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung  
 Keine Aktionsausführung  
 Kindersicherung, elektrisch betätigt  
 Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite  
 Komfort  
 Komfort Paket 2  
 Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)  
 Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging  
 Kopfstützen hinten (3 Stück)  
 Kopfstützen vorn  
 Kraftstoffsystem Diesel  
 Landesverkaufsprogramm Deutschland  
 Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist  
 LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung  
 Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic  
 LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling  
 Leergewichtsbereich 1  
 Leichtmetallräder "ROTARE AERO" 7J x 17" - 4 Stk.  
 Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide Vordersitzlehne mit Massage- funktion  
 Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)  
 Linkslenker  
 Luxusausstattung  
 Mit Adapter  
 Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent  
 Mit Multifunktionskamera  
 Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-Standanzeige  
 Mit Verkehrszeichenerkennung  
 Mittelarmlehne vorn  
 Mittelkonsole  
 Modul Boden hinten Ausführung 4

Multipler Matrix-Beam  
 Navi Columbus + Web radio  
 Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte  
 Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig  
 Netztrennwand  
 Nicht Heissland  
 Normal-Lackierung  
 Notrufsystem eCall+  
 Ohne 2. Batterie  
 Ohne Ablagenpaket/box  
 Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR  
 Ohne alternativ-Antriebssystem  
 Ohne Alu/Chrom-Paket  
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen  
 Ohne Car2X  
 Ohne Elektromotor ( Hybrid )  
 Ohne erweitertem Sicherheitssystem  
 Ohne Fußmatten  
 Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche  
 Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage  
 Ohne Halter  
 Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne  
 Ohne Ladekabel  
 Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze  
 Ohne Mode3 Ladekabel  
 Ohne Schalthebelknopf/-Griff  
 Ohne Schmutzfänger  
 Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze  
 Ohne Skisack  
 Ohne Stabilisator hinten  
 Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregulierung  
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang  
 Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg  
 Ohne Überführungsausrüstung  
 Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung  
 Ohne zus. Funktionsfehleranzeige  
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz  
 Ohne zusätzliche Bereifung  
 Optionsinfotainment (MIB3)  
 Parken & Sicht  
 Radschrauben Standard  
 Radstand  
 Rechtsverkehr

|                                                                               |                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Region                                                                        | Variables Ladebodenkonzept                     |
| Regionscode " ECE " für Radio                                                 | Variant/Avant                                  |
| Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert                                | Virtuelles Pedal                               |
| Reifendruckkontrolle                                                          | Wartungsintervallverlängerung                  |
| Reifenlieferanten für EU Länder                                               | Wegfahrsperre elektronisch                     |
| Reise                                                                         | Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz |
| Remote Access / Remote Access + Online Infotainment                           | Zus.Rückstrahler (Türbereich)                  |
| Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre                                   | Zusätzliche Außengeräuschkämpfung              |
| Reserverad, platzsparend                                                      |                                                |
| Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne             |                                                |
| Scheibenbremsen hinten                                                        |                                                |
| Scheibenbremsen vorn (Geomet D)                                               |                                                |
| Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor                      |                                                |
| Schlüsselloser Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung |                                                |
| Schriftzugsatz in Grundausführung                                             |                                                |
| Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn                 |                                                |
| Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )                             |                                                |
| Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)                          |                                                |
| Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar                                |                                                |
| Side Assist                                                                   |                                                |
| Sitzbezüge Stoff                                                              |                                                |
| Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar                      |                                                |
| Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite    |                                                |
| Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw                                        |                                                |
| Sprachsteuerung                                                               |                                                |
| Stabilisator vorn                                                             |                                                |
| Stahlnotrad, Wagenheber, Radschraubenschlüssel                                |                                                |
| Standard-Klimazonen                                                           |                                                |
| Standheizung mit Funkfernbedienung                                            |                                                |
| Standheizung mit Funkfernbedienung (+Erh.der Serienkraftstoffstbefüllung 10L) |                                                |
| Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation                                           |                                                |
| Steuerung (werksintern)                                                       |                                                |
| Steuerung (werksintern)                                                       |                                                |
| Stoßfänger in Wagenfarbe                                                      |                                                |
| Tagesfahrlichtschaltung                                                       |                                                |
| Tankdeckel                                                                    |                                                |
| Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ                                                  |                                                |
| Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen        |                                                |
| Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)                       |                                                |
| Typrüfstand Deutschland                                                       |                                                |
| UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz                      |                                                |

**» Bereifung****MONTIERTE BEREIFUNG**

| Hersteller | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Goodyear   | Vorne  | Links    | Sommer | Aluminium | 205/55 R 17 91 V | 3,0 mm      |
| Goodyear   | Vorne  | Rechts   | Sommer | Aluminium | 205/55 R 17 91 V | 2,0 mm      |
| Goodyear   | Hinten | Links    | Sommer | Aluminium | 205/55 R 17 91 V | 5,0 mm      |
| Goodyear   | Hinten | Rechts   | Sommer | Aluminium | 205/55 R 17 91 V | 5,0 mm      |

**Reifen zulässig:** Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Ersatzrad vorhanden:** Ja

| Hersteller | Ort    | Position | Typ    | Felge | Dimension        | Profiltiefe |
|------------|--------|----------|--------|-------|------------------|-------------|
| Kumho      | Ersatz |          | Sommer | Stahl | 205/60 R 16 92 V | 7,0 mm      |

**Pannenbergung zulässig:** Ja**Pannenbergung verkehrssicher:** Ja**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                                     | Schadensbeschreibung                        | Reparaturempfehlung    |
|----|---------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------|
| 1  | Einstiegsschweller hinten rechts            | Kratzer                                     | Smart Repair           |
| 2  | Karosserie                                  | Beklebt / beschriftet                       | Beschriftung entfernen |
| 3  | Seitenwand hinten links                     | Delle(n) und Kratzer                        | Spotrepair             |
| 4  | Reifen vorne links                          | Verschlissen                                | Ersetzen               |
| 5  | Reifen vorne rechts                         | Verschlissen                                | Ersetzen               |
| 6  | Spiegelkappe Aussenspiegel links (Oberhalb) | Kratzer                                     | Smart Repair           |
| 7  | Alufelge hinten rechts                      | Kratzer                                     | Optische Wertminderung |
| 8  | Seitenwand hinten rechts                    | Delle(n)                                    | Kaltdrücken            |
| 9  | Alufelge vorne rechts                       | Kratzer                                     | Optische Wertminderung |
| 10 | Mittelkonsole                               | Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang | Ersetzen               |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil                 | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|-------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Motorhaube              | Delle(n)             | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Seitenwand hinten links | Delle(n)             | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 3  | Dachholm rechts         | Delle(n)             | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

**» Merkantile Wertminderung**

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Unfallfahrzeug:                        | Ja                                     |
| Vorschäden bekannt:                    | Ja                                     |
| Vorschäden feststellbar:               | Nein                                   |
| Nachlackierungen vorhanden:            | Nein                                   |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt: | Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen |

| Nr                  | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturstatus | Reparaturkosten |
|---------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1                   | Andere  | Vollkaskoschaden     |                 | € 1.069,15      |
| Summe (ohne MwSt.): |         |                      |                 | € 1.069,15      |

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

TMBJJ8NXXNY014650

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Gereinigt

**Besichtigungsbedingungen:**

Ausreichend

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja


**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja

**» Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links




Räder - Rad montiert vorne  
rechts



Räder - Rad montiert hinten  
links



Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen


# Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11095853  
vom: 29.07.2026




Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio






## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN


#### 1 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Smart Repair

Kommentar



Dellen und Kratzer





#### 2 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen





#### 3 - Seitenwand hinten links - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair



#### 4 - Reifen vorne links - Verschlissen - Ersetzen




## 5 - Reifen vorne rechts - Verschlissen - Ersetzen




## 6 - Spiegelkappe Aussenspiegel links (Oberhalb) - Kratzer - Smart Repair




## 7 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



## 8 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken





## 9 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung



## 10 - Mittelkonsole - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen



Kommentar

Einbau / Ausbau Verkleidung locker Links und Rechts



## GEBRAUCHSSPUREN

### 1 - Motorhaube - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



### 2 - Seitenwand hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



### 3 - Dachholm rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

