



Volkswagen Golf Highline BMT/Start-Stopp

EZ 03/2017 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 129.681km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 30.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Highline BMT/Start-Stopp [DE - LimS5 1.4 TSI BMT/Start-Stopp EU6, Highline, (Facelift) 2017 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN WVWZZZAUZHW310172	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 129.681km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 129.024km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 120g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	98	Beifahrertür	99
Kotflügel vorne links	98	Kotflügel vorne rechts	108
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	93
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	92
Motorhaube	120	Heckklappe	101
Dach	109		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromleiste Stoßfänger vorn
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch
- Abbiegelicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Highline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Fensterheberschalter
- Chromeinfassung Spiegelverstellung
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontscheibe Verbundglas getönt

• Funkschlüssel (2) klappbar	• Fußmatten Textil
• Fußraumbeleuchtung vorn LED	• Getriebe 6-Gang
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Linearus	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten LED	• Mittelarmlehne vorn
• Modellpflege	• Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU
• Parkbremse elektrisch	• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Rücksitzlehne geteilt
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links	• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts
• Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours	• Sitze: Sportsitze vorn
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Stabilisator vorn	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verbandkasten und Warndreieck	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• 10-Kanal-Verstärker	• Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)
• Active Lighting-Paket	• Antennen-Diversity
• App-Connect	• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
• Business-Paket	• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung


• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)	• Fahrassistenz-System: Automatische Distanzregelung (ACC)
• Fahrassistenz-System: Blind Spot Sensor Plus mit Auspark-Assistent	• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
• Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)	• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
• Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Lautsprecher (8)	• Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Metallic-Lackierung
• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod)	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)	• Raucher-Paket
• Safesicherung	• Safesicherung
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht
• Schließ-/Startsystem Keyless Access	• Sound-System DYNAUDIO
• Spiegel-Paket	• Standheizung mit Standlüftung
• Subwoofer	• Volkswagen Media Control
• Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











03.03.2017	0603	BPF00390 5	02	01	0092/05000	204
M1	AC		04258 - 04356		1790 - 1799	
WWWZZAUZHWW310172		9	1437 - 1492		001268 - -	
VOLKSWAGEN_VW				00080		
AU			0122	001780	001780	
GAC4CZCAX0			00840	00890	-	
FM6FM6AJ015N7MMON1ML63VR2			00840	00890	-	
			072	03750	071	
GOLF			01400	0630	005	
VOLKSWAGEN-VW						
FZ.Z.PERS.BEF.B.8.SPL						
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*2015/45V						
EURO6.W.P/CL.M.N11						
BENZIN						
0001	36W0	01395				
F.1/F.2.+50 U. 7.2/8.2.+70 B.ANHÄNGERBETRIEB*O.1.1700.B						
IS.8% STEIG.*TECHN.ZUL.GES-MASS.E.D.ZUGKOMBINATION.3230						
KG*BIS.8% STEIG.3530*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK.E						
SP.M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/						
H.GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WWW.AHK.LT.EGT.G*DATU						
M.ZUR EMISSIONSKLASSE 03.03.2017*						



29.03.2026	Werkstattbesuch
129024 km (+12466 km)	
Boxenstopp Kfz Meisterbetrieb Reinhard Habermann, Flughafenstraße 237, 44309 Dortmund, Germany	
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Wechsel der Bremsflüssigkeit	
Staub- und Pollenfilter	
Zündkerze	
Zusätzlicher Prüfumfang	
07.03.2024	Werkstattbesuch
116556 km (+27233 km)	
ATU Dortmund - Wambel, Hannöversche Straße 86, 44143 Dortmund, Germany	
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Wechsel der Bremsflüssigkeit	
17.11.2021	Werkstattbesuch
89325 km (+29469 km)	
Hülpert, Westfalendamm 18, 44141 Dortmund, Germany	
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Luftfilterelement	

17.11.2021	Werkstattbesuch
89325 km (+29469 km)	
Hülpert, Westfalendamm 18, 44141 Dortmund, Germany	
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Luftfilterelement	
24.03.2020	Werkstattbesuch
59856 km (+30102 km)	
Hülpert, Westfalendamm 18, 44141 Dortmund, Germany	
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	
Wechsel der Bremsflüssigkeit	
Staub- und Pollenfilter	
Zündkerze	
Zusätzlicher Prüfumfang	
09.03.2019	Werkstattbesuch
29754 km	
Hülpert, Westfalendamm 18, 44141 Dortmund, Germany	
Inspektion mit Ölwechsel (flexibel)	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Scheinwerfer (links) (Steinschlag)



Scheinwerfer (rechts) (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß, Kratzer)