



Seat Leon FR

EZ 07/2017 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 116.450km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 87***
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Seat	Typ/Verkaufsbezeichnung Leon FR [DE - Kb5 1.8 TSI EU6, FR Start&Stop, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN VSSZZZ5FZHR077703	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 116.450km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Alcantara	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.798 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 96.336km	Letzter Service am 10/2024
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 138g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Felgen teilweise angefahren und Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	115	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; , Innenraum - Chemische Reinigung, Inspektion - Inspektion mit Ölwechsel, Inspektion – HU/AU, Stoßfänger vorne - Airbrushen, Kotflügel vorne links - Airbrushen, Stoßfänger hinten - Airbrushen, Dach – Airbrush, Heckklappe - Delle entfernen

Verschleißteile

Bremsanlage	Bremse verschlissen (Eisen): hinten, vorne;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage-Paket
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- AUX-IN-Anschluss und 2 x USB-Anschluss
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, beide
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent und Elektron. Differentialsperre
- Fahrassistenten-System: Fahrprofilwahl (SEAT Drive Profile)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach beleuchtet

• Heckleuchten LED	• Innenausstattung: Chrom-Applikationen
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kofferraumbeleuchtung	• Kopf-Airbag-System
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Kopfstützen vorn verstellbar
• Laderaumboden variabel und herausnehmbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar	• Lenkrad (Sport/Leder)
• Mittelarmlehne hinten	• Modellpflege
• Motor 1,8 Ltr. - 132 kW 16V TSI	• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht integriert
• Parkbremse elektrisch	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (1/3-2/3)
• Rücksitzlehnen umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Seitenairbag
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Sport-Fahrwerk FR / Cupra	• Sportsitze vorn
• Sprachsteuerungs-System	• Start/Stop-Anlage
• Stau-/Ablagefach unter Sitze vorn	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) vorn	• Stoßfänger lackiert
• Tagfahrlicht	• Tagfahrlicht LED
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Mittelkonsole vorn mit Mittelarmlehne, Becherhalter, Ablagebox und Luftdüsen hinten
• Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Spiegelabsenkung, rechts	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
• Original Fahrzeug Farbe: TECHNIC GREY	



Sonderausstattung

• Alcantara-Paket	• Anhängerkupplung Vorbereitung
• Business-Paket Infotain	• Einparkhilfe vorn und hinten, optisch
• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	• Metallic-Lackierung
• Scheinwerfer LED	• Winter-Paket
• Sitzbezug / Polsterung: Leder / Alcantara	• Sportsitze vorn
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, verstellbar	• Audiosystem: Radio/CD-Player MP3-fähig mit USB-Schnittstelle
• Radioempfang digital (DAB)	• Sprachsteuerungs-System
• Sound-System SEAT	• 10 Lautsprecher
• Bluetooth-Schnittstelle mit Freisprecheinrichtung integriert	• Mobile Online Dienste Full Link

- | | |
|---|------------------------------|
| • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen
Farbbildschirm | • 8 Lautsprecher |
| • Bluetooth Audio-Streaming | • Lenkrad mit Multifunktion |
| • Reserverad als Notrad | • Heckleuchten LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible][illegible]

Service-Nachweise		Rechnung	
Empfangs-Schein	☒ 18. 10. 81	Kennz.	8.5.20
Zahl einer (unvollständigen) Reparatur	☒	Rechnungsnummer	57273
Durchlauf-Schein	☒	Werkstattnummer	20200-2265
Inspektion	☒		
Ölwechsel	☒		
Wasserwechsel	☒		
Wasser- und Schmieröl	☒		
Luftfilter	☒		
Luftschleppfilter	☒		
Stückwechsel	☒		
Brandschutz	☒		
100% Öl und Filter	☒		
ATF	☒		
HALTER-Kategorie (00)	☒		
Gefahrlos und schädlich	☒		
Platzgebühren (tageweise)	☒		
Zahnölwechsel	☒		

Rechnung	
Kennz.	8.5.20
Rechnungsnummer	57273
Werkstattnummer	20200-2265
Service durchgeführt von	 87437 Kampfen Platz und Zeit feststellen

Kunden-Service	
Werkstatt	8.5.20
Rechnungsnummer	57273
Werkstattnummer	20200-2265
Service durchgeführt von	 87437 Kampfen Platz und Zeit feststellen


Service-Mechanik		Reparatur	
Geplante Service	☒ JA ☐ NEIN	Datum	15.06.2021
Zeit- oder Laufleistungsbefreiung Service	☒ JA ☐ NEIN	Km	65739
Rechnungsbetrag	☐ JA ☒ NEIN	Rechnungsnummer	2021002743
Werkstoffe	☐ JA ☒ NEIN	Prüfung/Anfertigung	
Arbeitslohn	☒ JA ☐ NEIN	Service-Buchungstext aus	
MT-Dienstleistungen	☒ JA ☐ NEIN		
Einzelkosten	☒ JA ☐ NEIN		
Druck- und Luftleistung	☐ JA ☒ NEIN		
Werkstoffe	☒ JA ☐ NEIN		
Arbeitslohn	☒ JA ☐ NEIN		
Druckkosten	☒ JA ☐ NEIN		
Einzelkosten	☒ JA ☐ NEIN		
Druck- & Luftleistung	☒ JA ☐ NEIN		
Werkstoffe	☒ JA ☐ NEIN		
Arbeitslohn	☒ JA ☐ NEIN		
Druckkosten	☒ JA ☐ NEIN		
Einzelkosten	☒ JA ☐ NEIN		
Druck- & Luftleistung	☒ JA ☐ NEIN		
Werkstoffe	☒ JA ☐ NEIN		
Arbeitslohn	☒ JA ☐ NEIN		
Druckkosten	☒ JA ☐ NEIN		
Einzelkosten	☒ JA ☐ NEIN		
Druck- & Luftleistung	☒ JA ☐ NEIN		
Werkstoffe	☒ JA ☐ NEIN		
Arbeitslohn	☒ JA ☐ NEIN		
Druckkosten	☒ JA ☐ NEIN		
Einzelkosten	☒ JA ☐ NEIN		
Druck- & Luftleistung	☒ JA ☐ NEIN		
Werkstoffe	☒ JA ☐ NEIN		
Arbeitslohn	☒ JA ☐ NEIN		
Druckkosten	☒ JA ☐ NEIN		
Einzelkosten	☒ JA ☐ NEIN		
Druck- & Luftleistung	☒ JA ☐ NEIN		
Werkstoffe	☒ JA ☐ NEIN		
Arbeitslohn	☒ JA ☐ NEIN		
Druckkosten	☒ JA ☐ NEIN		
Einzelkosten	☒ JA ☐ NEIN		
Druck- & Luftleistung	☒ JA ☐ NEIN		
Werkstoffe	☒ JA ☐ NEIN		
Arbeitslohn	☒ JA ☐ NEIN		
Druckkosten	☒ JA ☐ NEIN		
Einzelkosten	☒ JA ☐ NEIN		
Druck- & Luftleistung	☒ JA ☐ NEIN		
Werkstoffe	☒ JA ☐ NEIN		
Arbeitslohn	☒ JA ☐ NEIN		
Druckkosten	☒ JA ☐ NEIN		
Einzelkosten	☒ JA ☐ NEIN		
Druck- & Luftleistung	☒ JA ☐ NEIN		
Werkstoffe	☒ JA ☐ NEIN		
Arbeitslohn	☒ JA ☐ NEIN		
Druckkosten	☒ JA ☐ NEIN		
Einzelkosten	☒ JA ☐ NEIN		
Druck- & Luftleistung	☒ JA ☐ NEIN		
Werkstoffe	☒ JA ☐ NEIN		
Arbeitslohn	☒ JA ☐ NEIN		
Druckkosten	☒ JA ☐ NEIN		
Einzelkosten	☒ JA ☐ NEIN		
Druck- & Luftleistung	☒ JA ☐ NEIN		
Werkstoffe	☒ JA ☐ NEIN		
Arbeitslohn	☒ JA ☐ NEIN		
Druckkosten	☒ JA ☐ NEIN		
Einzelkosten	☒ JA ☐ NEIN		
Druck- & Luftleistung	☒ JA ☐ NEIN		
Werkstoffe	☒ JA ☐ NEIN		
Arbeitslohn	☒ JA ☐ NEIN		
Druckkosten	☒ JA ☐ NEIN		
Einzelkosten	☒ JA ☐ NEIN		
Druck- & Luftleistung	☒ JA ☐ NEIN		
Werkstoffe	☒ JA ☐ NEIN		
Arbeitslohn	☒ JA ☐ NEIN		
Druckkosten	☒ JA ☐ NEIN		
Einzelkosten	☒ JA ☐ NEIN		
Druck- & Luftleistung	☒ JA ☐ NEIN		
Werkstoffe	☒ JA ☐ NEIN		
Arbeitslohn	☒ JA ☐ NEIN		
Druckkosten	☒ JA ☐ NEIN		
Einzelkosten	☒ JA ☐ NEIN		
Druck- & Luftleistung	☒ JA ☐ NEIN		
Werkstoffe	☒ JA ☐ NEIN		
Arbeitslohn	☒ JA ☐ NEIN		
Druckkosten	☒ JA		

[illegible]

Service-Neuprüfung		Datum: 28.10.26	
Werkstatt	☒	Handgezeichnet	☒
Alle vom Hersteller angegebene	☒	Reparaturleistung	☒
Reparatur service	☒	Service durchgeführt	☒
Reparatur	☒		
Other Reparatur	☒		
Werkstatt	☒		
Zustand	☒		
Stark- und Polierwerk	☒		
Luftfilter	☒		
Kraftstoff	☒		
Zündkerze	☒		
Brandschutz	☒		
Ölwechsel	☒		
AV	☒		
Wahlprüfung (D)	☒		
Koffer und Schüssel	☒		
Flüssigkeit (Pneumatik)	☒		
Zustand	☒		

VAG-Spezialist	
Hölle & Wölfe	
Kfz-Meisterbetrieb	
Engelstraße 2	
87460 Untrassried	
Tel. 0 83 72 74 86	

Service-Neuprüfung	
Werkstatt	☒
Alle vom Hersteller angegebene	☒
Reparatur service	☒
Reparatur	☒
Other Reparatur	☒
Werkstatt	☒
Zustand	☒
Stark- und Polierwerk	☒
Luftfilter	☒
Kraftstoff	☒
Zündkerze	☒
Brandschutz	☒
Ölwechsel	☒
AV	☒
Wahlprüfung (D)	☒
Koffer und Schüssel	☒
Flüssigkeit (Pneumatik)	☒
Zustand	☒



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Rost, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden, Kratzer)