



BMW 430 i Luxury Line

EZ 07/2017 | Coupé | Benzin | Automatikgetriebe | 158.723km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 29***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 430 i Luxury Line [DE - Cp2 430 i EU6, Luxury Line, (Facelift) 2017 - 2018]		
Kategorie Coupé	FIN WBA4S71030AA44832	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 158.723km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 252 PS (185 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 137.401km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)
Kerben

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)
Reifenschäden: Kratzer und Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	245 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	130	Heckklappe	135
Dach	145		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Rasseln;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Aufgrund Räder im Innenraum, weitere Schäden möglich

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Easy-Entry-Funktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Fernentriegelung Heckklappe
- Frontscheibe heizbar
- Fußmatten Velours
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- Auspuffblenden verchromt
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrwerk tiefergelegt
- Fensterheber elektrisch
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)

• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	• Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
• Getränkehalter	• Heckleuchten LED
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 2-türig
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopf-Airbag-System vorn	• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
• Leuchtweitenregelung (automatisch)	• Licht- und Regensensor
• Licht-Paket	• Luftauslass (Air Breather) Chrom
• Lufteinlassblende Chrom	• Luxury Line
• Mittelarmlehne hinten	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 185 kW	• Nebelscheinwerfer LED
• Nichtraucher-Paket	• Personalisierungssystem (Personal Profile)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reifenpannen-Anzeige
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt	• Scheinwerfer LED
• Seitenairbag vorn	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Servolenkung Servotronic	• Sitzausstattung: 4-Sitzer
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota	• Sitzheizung vorn
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht LED	• Warndreieck
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Blinkleuchten Weiß
• Außentemperaturanzeige	• Ambiente-Beleuchtung
• Fußraumbeleuchtung vorn	• Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten
• Leseleuchten vorn	• Gepäckraumbeleuchtung
• Original Fahrzeug Farbe: IMPERIALBLAU	



Sonderausstattung

• Business-Paket	• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
• HiFi-Lautsprechersystem	• Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Esche mit Metallintarsie
• Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)	• Metallic-Lackierung
• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	• Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts	• Audio-Navigationssystem Business
• Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)	• Farbmonitor (6,5 Zoll)
• Sitzheizung vorn	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









27.07.17	0005	C6U000342	2	01	185/5200	250
M1	AD		4640		1825	
WBA4S71030AA44832	1		1377		1565	
BMW				75		
3C			136	2030	2030	
4S71			940	1130		
6A240000			940	1130		
			88	3750	73	
4301			1600	745	4	
8AYER.MOT.WERKE-BMW			225/50 R17 94W			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Sp1.			225/50 R17 94W			
Coupe						
715/2007*2015/45W			BLAU	5/-		
EURO6;W;P1/C1;M;N1			e1*2007/46*0316*17			
Benzin			24.01.17	K	ET9818	
0001	36W0	1998				
7.2/8.2: +110 b.Anhängebetrieb *ww.AMK 1t.EOTG *0.1: 00 bis 8% Steig. *0.1: 1800 bis 8% Steig.: Nur in Ver: nd.m.Boots-,Segelflugzeug-,Pferde-u.PKW-Transportanh						

66367503

DEKRA
Schleierstr. 10
40225 Düsseldorf
Tel. 0212 2563-0
Fax 0212 2563-2563
E-Mail: info@dekra.de
Web: www.dekra.de

1. Fahrzeug
2. Fahrzeug
3. Fahrzeug
4. Fahrzeug
5. Fahrzeug
6. Fahrzeug
7. Fahrzeug
8. Fahrzeug
9. Fahrzeug
10. Fahrzeug
11. Fahrzeug
12. Fahrzeug
13. Fahrzeug
14. Fahrzeug
15. Fahrzeug
16. Fahrzeug
17. Fahrzeug
18. Fahrzeug
19. Fahrzeug
20. Fahrzeug
21. Fahrzeug
22. Fahrzeug
23. Fahrzeug
24. Fahrzeug
25. Fahrzeug
26. Fahrzeug
27. Fahrzeug
28. Fahrzeug
29. Fahrzeug
30. Fahrzeug
31. Fahrzeug
32. Fahrzeug
33. Fahrzeug
34. Fahrzeug
35. Fahrzeug
36. Fahrzeug
37. Fahrzeug
38. Fahrzeug
39. Fahrzeug
40. Fahrzeug
41. Fahrzeug
42. Fahrzeug
43. Fahrzeug
44. Fahrzeug
45. Fahrzeug
46. Fahrzeug
47. Fahrzeug
48. Fahrzeug
49. Fahrzeug
50. Fahrzeug
51. Fahrzeug
52. Fahrzeug
53. Fahrzeug
54. Fahrzeug
55. Fahrzeug
56. Fahrzeug
57. Fahrzeug
58. Fahrzeug
59. Fahrzeug
60. Fahrzeug
61. Fahrzeug
62. Fahrzeug
63. Fahrzeug
64. Fahrzeug
65. Fahrzeug
66. Fahrzeug
67. Fahrzeug
68. Fahrzeug
69. Fahrzeug
70. Fahrzeug
71. Fahrzeug
72. Fahrzeug
73. Fahrzeug
74. Fahrzeug
75. Fahrzeug
76. Fahrzeug
77. Fahrzeug
78. Fahrzeug
79. Fahrzeug
80. Fahrzeug
81. Fahrzeug
82. Fahrzeug
83. Fahrzeug
84. Fahrzeug
85. Fahrzeug
86. Fahrzeug
87. Fahrzeug
88. Fahrzeug
89. Fahrzeug
90. Fahrzeug
91. Fahrzeug
92. Fahrzeug
93. Fahrzeug
94. Fahrzeug
95. Fahrzeug
96. Fahrzeug
97. Fahrzeug
98. Fahrzeug
99. Fahrzeug
100. Fahrzeug

Landkreis Celle
Der Landrat
i.A.

291 25630


Europäische Gemeinschaft
Republik Deutschland
Landkreis Celle
Der Landrat
i.A.

1. Fahrzeug
2. Fahrzeug
3. Fahrzeug
4. Fahrzeug
5. Fahrzeug
6. Fahrzeug
7. Fahrzeug
8. Fahrzeug
9. Fahrzeug
10. Fahrzeug
11. Fahrzeug
12. Fahrzeug
13. Fahrzeug
14. Fahrzeug
15. Fahrzeug
16. Fahrzeug
17. Fahrzeug
18. Fahrzeug
19. Fahrzeug
20. Fahrzeug
21. Fahrzeug
22. Fahrzeug
23. Fahrzeug
24. Fahrzeug
25. Fahrzeug
26. Fahrzeug
27. Fahrzeug
28. Fahrzeug
29. Fahrzeug
30. Fahrzeug
31. Fahrzeug
32. Fahrzeug
33. Fahrzeug
34. Fahrzeug
35. Fahrzeug
36. Fahrzeug
37. Fahrzeug
38. Fahrzeug
39. Fahrzeug
40. Fahrzeug
41. Fahrzeug
42. Fahrzeug
43. Fahrzeug
44. Fahrzeug
45. Fahrzeug
46. Fahrzeug
47. Fahrzeug
48. Fahrzeug
49. Fahrzeug
50. Fahrzeug
51. Fahrzeug
52. Fahrzeug
53. Fahrzeug
54. Fahrzeug
55. Fahrzeug
56. Fahrzeug
57. Fahrzeug
58. Fahrzeug
59. Fahrzeug
60. Fahrzeug
61. Fahrzeug
62. Fahrzeug
63. Fahrzeug
64. Fahrzeug
65. Fahrzeug
66. Fahrzeug
67. Fahrzeug
68. Fahrzeug
69. Fahrzeug
70. Fahrzeug
71. Fahrzeug
72. Fahrzeug
73. Fahrzeug
74. Fahrzeug
75. Fahrzeug
76. Fahrzeug
77. Fahrzeug
78. Fahrzeug
79. Fahrzeug
80. Fahrzeug
81. Fahrzeug
82. Fahrzeug
83. Fahrzeug
84. Fahrzeug
85. Fahrzeug
86. Fahrzeug
87. Fahrzeug
88. Fahrzeug
89. Fahrzeug
90. Fahrzeug
91. Fahrzeug
92. Fahrzeug
93. Fahrzeug
94. Fahrzeug
95. Fahrzeug
96. Fahrzeug
97. Fahrzeug
98. Fahrzeug
99. Fahrzeug
100. Fahrzeug

Landkreis Celle
Der Landrat
i.A.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden, Delle)



Fahrertür (Lackschaden, Delle)



Fahrertür (Lackschaden, Delle)



Fahrertür (Lackschaden, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Dach (Lackschaden, Delle)



Dach (Lackschaden, Delle)



Dach (Lackschaden, Delle)



Dach (Lackschaden, Delle)



Dach (Lackschaden, Delle)



Dach (Lackschaden, Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)




Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)