



Volkswagen Tiguan Austria BlueMotionTech

EZ 07/2016 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 107.652km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 57***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Austria BlueMotionTech [AT - SUV5 1.4 TSI BlueMotionTech EU6, Austria, 2015 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZGW511215	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 107.652km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 101.455km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)	(4 mm)

Reifenschäden: Felgen verschrammt Reifenflanken beschädigt;

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	115
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	125	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefach auf Instrumententafel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Basis
- Doppeltonhorn
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Getriebe 6-Gang
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Lendenwirbelstützen vorn
- Leseleuchten vorn
- Motor 1,4 Ltr. - 92 kW 16V TSI
- Multimediabuchse AUX-IN
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem Composition Colour (Touchscreen, MP3, Radio/CD-Player)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Leuchtweitenregelung
- Multifunktionsanzeige Plus
- Nebelschlussleuchte

- | | |
|--|--|
| • Nichtraucher-Paket | • Parkbremse elektrisch |
| • Radstand 2604 mm | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar | • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Flachgewebe |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger lackiert | • Stoßfängerabdeckung vorn (Böschungswinkel 18 Grad) |
| • Tagfahrlicht | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zuheizer |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • Dachreling | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen | • Laderaumboden variabel und herausnehmbar |
| • Lenkrad (Leder) mit Dekoreinlagen Aluminium | • Mittelarmlehne vorn |
| • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht | • Perleffekt-Lackierung |
- Reserverad als Notrad (gewichts- und platzsparend)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











1	Typ	WVGZZZSNZGW511216
2	Erstmalige Zulassung am	11.07.2016
3	Genehmigungsgrundlage	EG-Betriebslaubnis
4	Genehmigungsnummer	*12001/116*0450*21
5	Hersteller Code	
6	Klasse / Fahrzeugart	M1/Personenkraftwagen
7	Marke	Volkswagen, VW
8	Handelskennzeichnung	TIGUAN
9	Typ/Variantenbezeichnung	SNVACCCZDBX0FM6FM8B0030STVR27MM
10	Art der Zulassung	Art 1
11	Art der Zulassung	Art 1
12	Art der Zulassung	Art 1
13	Art der Zulassung	Art 1
14	Art der Zulassung	Art 1
15	Art der Zulassung	Art 1
16	Art der Zulassung	Art 1
17	Art der Zulassung	Art 1
18	Art der Zulassung	Art 1
19	Art der Zulassung	Art 1
20	Art der Zulassung	Art 1
21	Art der Zulassung	Art 1
22	Art der Zulassung	Art 1
23	Art der Zulassung	Art 1
24	Art der Zulassung	Art 1
25	Art der Zulassung	Art 1
26	Art der Zulassung	Art 1
27	Art der Zulassung	Art 1
28	Art der Zulassung	Art 1
29	Art der Zulassung	Art 1
30	Art der Zulassung	Art 1
31	Art der Zulassung	Art 1
32	Art der Zulassung	Art 1
33	Art der Zulassung	Art 1
34	Art der Zulassung	Art 1
35	Art der Zulassung	Art 1
36	Art der Zulassung	Art 1
37	Art der Zulassung	Art 1
38	Art der Zulassung	Art 1
39	Art der Zulassung	Art 1
40	Art der Zulassung	Art 1
41	Art der Zulassung	Art 1
42	Art der Zulassung	Art 1
43	Art der Zulassung	Art 1
44	Art der Zulassung	Art 1
45	Art der Zulassung	Art 1
46	Art der Zulassung	Art 1
47	Art der Zulassung	Art 1
48	Art der Zulassung	Art 1
49	Art der Zulassung	Art 1
50	Art der Zulassung	Art 1
51	Art der Zulassung	Art 1
52	Art der Zulassung	Art 1
53	Art der Zulassung	Art 1
54	Art der Zulassung	Art 1
55	Art der Zulassung	Art 1
56	Art der Zulassung	Art 1
57	Art der Zulassung	Art 1
58	Art der Zulassung	Art 1
59	Art der Zulassung	Art 1
60	Art der Zulassung	Art 1
61	Art der Zulassung	Art 1
62	Art der Zulassung	Art 1
63	Art der Zulassung	Art 1
64	Art der Zulassung	Art 1
65	Art der Zulassung	Art 1
66	Art der Zulassung	Art 1
67	Art der Zulassung	Art 1
68	Art der Zulassung	Art 1
69	Art der Zulassung	Art 1
70	Art der Zulassung	Art 1
71	Art der Zulassung	Art 1
72	Art der Zulassung	Art 1
73	Art der Zulassung	Art 1
74	Art der Zulassung	Art 1
75	Art der Zulassung	Art 1
76	Art der Zulassung	Art 1
77	Art der Zulassung	Art 1
78	Art der Zulassung	Art 1
79	Art der Zulassung	Art 1
80	Art der Zulassung	Art 1
81	Art der Zulassung	Art 1
82	Art der Zulassung	Art 1
83	Art der Zulassung	Art 1
84	Art der Zulassung	Art 1
85	Art der Zulassung	Art 1
86	Art der Zulassung	Art 1
87	Art der Zulassung	Art 1
88	Art der Zulassung	Art 1
89	Art der Zulassung	Art 1
90	Art der Zulassung	Art 1
91	Art der Zulassung	Art 1
92	Art der Zulassung	Art 1
93	Art der Zulassung	Art 1
94	Art der Zulassung	Art 1
95	Art der Zulassung	Art 1
96	Art der Zulassung	Art 1
97	Art der Zulassung	Art 1
98	Art der Zulassung	Art 1
99	Art der Zulassung	Art 1
100	Art der Zulassung	Art 1

1	Antragsteller ist	Besitzer, dies ist kein Eigentumsnachweis
2	Verwendungsbestimmung	D1
3	PSN	WVGZZZSNZGW511216
4	Erstmalige Zulassung am	11.07.2016
5	Genehmigungsgrundlage	EG-Betriebslaubnis
6	Genehmigungsnummer	*12001/116*0450*21
7	Nationaler Code	
8	Klasse / Fahrzeugart	M1/Personenkraftwagen
9	Marke	Volkswagen, VW
10	Handelskennzeichnung	TIGUAN
11	Type/Variantenbezeichnung	SNVACCCZDBX0FM6FM8B0030STVR27MM
12	Anzahl der Vorzulassungen	0
13	Anlage	Der/Die Teilnahmezug ist Bestandteil dieses Fahrzeug-Genehmigungsdokuments
14	Raum für Eintragung der Abmeldung / Aufhebung der Zulassung (bei hier keine Eintragung angefordert, ist die Zulassung aufrecht)	
15	Wahrgenommener Zulassungsinhaber	
16	abgemeldet am:	

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Fahrertür (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Beifahrertür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer, Unsachgemäß
instand gesetzt)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)