



Ford C-MAX Titanium

EZ 09/2016 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 323.428km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 42***

Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung C-MAX Titanium [DE - Van5 2.0 TDCi EU6, Grand Titanium Start/Stopp, 2015 - 2019]		
Kategorie Van	FIN WF0WXXGCEWGL69524	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 323.428km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 100.966km	Letzter Service am 07/2021
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2016	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm) Kratzer	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Reifenschäden: Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	185 
Kotflügel vorne links	195 	Kotflügel vorne rechts	225 
Türe hinten links	185 	Türe hinten rechts	185 
Seitenteil hinten links	195 	Seitenteil hinten rechts	170 
Motorhaube	220 	Heckklappe	205 
Dach	230 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachhimmel Stoff
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Fußmatten Velours - 3. Sitzreihe
- Fußraumleuchte vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter vorn
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- KeyFree-System
- Klimaautomatik 2-Zonen
- 6 Lautsprecher
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromleisten an Seitenfenstern unten
- Dachkonsole mit grossem Ablagefach und Zusatzspiegel
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußmatten Velours - 2. Sitzreihe
- Fußmatten Velours - vorn
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang - PowerShift Typ: MPS 6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung elektrisch
- Komfortsitze vorn

• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	• Kopfstützen hinten verstellbar
• Kühlergrill mit Edelstahlinsatz	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Leseleuchte vorn
• Leseleuchten im Fond	• Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
• Mittelkonsole Premium	• Motor 2,0 Ltr. - 125 kW TDCi KAT
• My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: Iridium-Schwarz Metallic	• Power KeyFree-Startfunktion
• Reifen-Reparaturkit	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schiebetüren beidseitig	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektrisch	• Sicht-Paket
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Stoßfänger Wagenfarbe	• Stoßfängergrill, Rahmen Chrom
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Verglasung getönt	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	




Sonderausstattung

• AUX-IN-Anschluss	• Adaptives Kurvenlicht (AFL)
• Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)	• Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
• Audiobedienung am Lenkrad	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
• Bodenleuchte im Außenspiegel	• Bodenleuchte im Außenspiegel
• Dachreling (Aluminium)	• Dimmer Instrumentenbeleuchtung
• Easy-Driver-Paket 2	• Fahrassistenz-System: Active City Stop
• Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)	• Family-Paket
• Farbdisplay für Bordcomputer	• Ford SYNC 3 mit Navigation
• Frontscheibe heizbar	• Gepäckraum-Abtrennung (Gitter)
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• KeyFree-Paket
• Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
• Lenkrad heizbar (Leder 3-Speichen)	• Leseleuchte vorn
• Leseleuchten im Fond	• Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
• Nebelscheinwerfer	• Parkpilotsystem hinten
• Parkpilotsystem vorn und hinten	• Raucher-Paket

- | | |
|---|---|
| • Rückfahrkamera | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sicht-Paket |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |
| • Steckdose 230V | • Tagfahrlicht LED |
| • USB-Anschluss | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle inkl. Telefonfunktion über Ford Audiosystem | • Winter-Paket |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












[illegible]

1. Anzahl der Autoren und Editor	24	46. Gedächtnisprotokoll - Beisitzung bei der Monatsversammlung	73	84 1021 109	84 109
2. Autorenskizzen (Anzahl, Länge, gegenseitige Vertiefung)					
3. Editorial	278	47. Allgemeine Idee	85		
4.1. Arbeitsweise 2-10-15-5	178	48. Allgemeine Idee	85		
5. Länge	414	49. Zusammenfassung des ersten gültigen Aufnahmegeräts	85		
6. Breite	414	50. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
7. Höhe	178				
8. Messen im Verhältnis (Zusatz)	148	51. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
9.1. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	52. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
10. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	53. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
11. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	54. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
12. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	55. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
13. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	56. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
14. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	57. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
15. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	58. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
16. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	59. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
17. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	60. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
18. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	61. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
19. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	62. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
20. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	63. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
21. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	64. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
22. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	65. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
23. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	66. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
24. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	67. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
25. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	68. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
26. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	69. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
27. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	70. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
28. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	71. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
29. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	72. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
30. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	73. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
31. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	74. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
32. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	75. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
33. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	76. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
34. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	77. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
35. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	78. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
36. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	79. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
37. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	80. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
38. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	81. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
39. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	82. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
40. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	83. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
41. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	84. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
42. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	85. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
43. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	86. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
44. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	87. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
45. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	88. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
46. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	89. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
47. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	90. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
48. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	91. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
49. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	92. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
50. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	93. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
51. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	94. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
52. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	95. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
53. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	96. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
54. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	97. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
55. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	98. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		
56. Technische Details des Aufnahmegeräts	148	99. 1.1. Prothekentyp (Typ)	73 1047 1047		

A black leather car seat is shown with a Ford Fiesta car manual and a set of car keys resting on it. The manual is white with a red car on the cover and the text "FORD FIESTA Benzinmotorisierung". The keys are black with a yellow tag that has "FIESTA" written on it.

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)