



Volkswagen Golf Plus Trendline

EZ 09/2005 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 217.620km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 30***
Fahrzeug aufgenommen am: 13.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Golf Plus Trendline [DE - LimS5 1.4 EU4, Trendline, 2006 - 2006]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ1KZ6W527971	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 217.620km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 75 PS (55 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.390 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 181.695km	Letzter Service am 08/2024
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2005	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 175g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	950 
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	1200 	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	125	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Klappern;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Zubehör Radio verbaut

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Getriebe 5-Gang
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor 1,4 Ltr. - 55 kW 16V
- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
- Seitenschutzleisten
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel lackiert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Karosserie: 4-türig
- Leseleuchte
- Original Fahrzeug Farbe: BLACKMAGIC
- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
- Servolenkung
- Verglasung grün getönt
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Audiosystem RCD 300 (Radio/CD-Player, 6-Lautsprecher-System) | • Cool & Sound-Paket 2 |
| • Klimaautomatik | • Laderaumboden variabel und herausnehmbar |
| • Mittelarmlehne | • Multifunktionsanzeige / Bordcomputer |
| • Perleffekt-Lackierung | • Raucher-Paket |
| • Türlautsprecher vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









16.09.2005	0603	7770062	2	1	55/5000	161
01		0200	4206-4206		1759-1759	
WVVZZZ1KZ6W527971		6	1565-1565		1368-1368	
1KP						
			174	1900		
			980	970		1900
			980	970		
			78			
GOLF			1000	680		71
VOLKSWAGEN-VW			195/65R15 91T			5
PERSONENKRAFTWAGEN			195/65R15 91T			
GESCHLOSSEN						
EURO 4			Schwarz			9
Benzin			E1*2001/116*0304*03			
0001	0462	1390	02.06.2005	K	WY008035	
ZU 18-20: L.BIS 4302 H.BIS 1592 U.ZU G.BIS 1543*ZU F.1/						
F.2+25 U.ZU 7.1-8.3 H.335 B.ANH-BETR.*ZU O.1:1200 BIS						
8% STEIG.*WW.AHK LT.EGTG/ABE*Datum zur Emissionsklass						
e: 16.09.2005*						

Geplante Eintragungen der Werkstatt

von: *SS 24*
 Auftraggeber: *Brennzeugen, b. oben v. Braun, Gültel, b. unten v. 48*
 an: *18.10.2023*
 Werkstatt: *Werkstatt*
 Name des Kunden: *Werkstatt*
 Adresse: *Werkstatt*
 Telefon: *2 706 2074*
 Unterschrift: *Werkstatt*
 Datum: *18.10.2023*

WERKSTATT DER HOLZ
 1972
 Unterschrift: *Matthias Krawczyk*
 Datum: *1972*
 Adresse: *Werkstatt*
 Telefon: *2 706 2074*
 Unterschrift: *Werkstatt*
 Datum: *1972*
 Adresse: *Werkstatt*
 Telefon: *2 706 2074*
 Unterschrift: *Werkstatt*
 Datum: *1972*
 Adresse: *Werkstatt*
 Telefon: *2 706 2074*

Geplante Eintragungen der Werkstatt


von: *SS 24*
 Auftraggeber: *Brennzeugen, b. oben v. Braun, Gültel, b. unten v. 48*
 an: *18.10.2023*
 Werkstatt: *Werkstatt*
 Name des Kunden: *Werkstatt*
 Adresse: *Werkstatt*
 Telefon: *2 706 2074*
 Unterschrift: *Werkstatt*
 Datum: *18.10.2023*

WERKSTATT DER HOLZ
 1972
 Unterschrift: *Matthias Krawczyk*
 Datum: *1972*
 Adresse: *Werkstatt*
 Telefon: *2 706 2074*
 Unterschrift: *Werkstatt*
 Datum: *1972*
 Adresse: *Werkstatt*
 Telefon: *2 706 2074*
 Unterschrift: *Werkstatt*
 Datum: *1972*
 Adresse: *Werkstatt*
 Telefon: *2 706 2074*

Geplante Eintragungen der Werkstatt

von: *SS 24*
 Auftraggeber: *Brennzeugen, b. oben v. Braun, Gültel, b. unten v. 48*
 an: *18.10.2023*
 Werkstatt: *Werkstatt*
 Name des Kunden: *Werkstatt*
 Adresse: *Werkstatt*
 Telefon: *2 706 2074*
 Unterschrift: *Werkstatt*
 Datum: *18.10.2023*

WERKSTATT DER HOLZ
 1972
 Unterschrift: *Matthias Krawczyk*
 Datum: *1972*
 Adresse: *Werkstatt*
 Telefon: *2 706 2074*
 Unterschrift: *Werkstatt*
 Datum: *1972*
 Adresse: *Werkstatt*
 Telefon: *2 706 2074*
 Unterschrift: *Werkstatt*
 Datum: *1972*
 Adresse: *Werkstatt*
 Telefon: *2 706 2074*

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Rost, Lackschaden)



Beifahrertür (Rost, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung, Rost)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)



Innenraum (Brandloch)