



Skoda Superb Ambition

EZ 08/2022 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 167.310km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 48***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Superb Ambition [DE - Kb5 2.0 TDI EU6d, Ambition, (Facelift) 2020 - 2024]		
Kategorie Kombi	FIN TMBJH7NP3N7028434	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 167.310km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 149.128km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2022	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 132g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	190 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	270 
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefach für Regenschirm
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Brillenfach
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Silber
- Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
- Kopfstützen vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Multifunktionsanzeige
- Radioempfang digital (DAB+)
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Akustikglas Türscheiben vorn
- Bremsenergierückgewinnung
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Handschuhfach beleuchtet
- Infotainment-Paket Bolero
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Modellpflege
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Original Fahrzeug Farbe: GRAPHITE GREY
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar

• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Schwarz	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Sprachsteuerung für Infotainment-System
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Dachreling
• Fensterheber elektrisch vorn + hinten	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	• Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion
• Mittelarmlehne vorn	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Verzurösen Koffer-/Laderaum	• Audiosystem Bolero (MP3-fähig, SD-Karten-Schnittstelle)
• Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole	• Notrufsystem
• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)	• USB-Anschluss
• Wireless SmartLink	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Ausstattungspaket: Green tec
• Bremsassistent	• Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	• Fernbedienung für Zentralverriegelung
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Seitenairbag vorn
• Start/Stop-Anlage	• Wegfahrsperre
• Zentralverriegelung	• Heckleuchten LED
• Nebelscheinwerfer LED	• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
• Scheinwerfer LED	• Rußpartikelfilter
• Antriebsart: Frontantrieb	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Servolenkung	• Servolenkung elektronisch (Servotronic)



Sonderausstattung

• Business-Paket Amundsen	• Fahrassistenz-Paket: Traveller
• Kombiinstrument digital (virtual cockpit)	• Phonebox
• Steckdose 230V	• Metallic-Lackierung
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Sitzheizung vorn
• Audio-Navigationssystem Amundsen	• USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)