



Volkswagen Sharan Highline BMT

EZ 11/2014 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 161.890km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 17***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Sharan Highline BMT [DE - Van5 2.0 TDI BMT EU5, Highline, 2013 - 2015]		
Kategorie Van	FIN WVWZZZ7NZFV017347	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 161.890km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 110.371km	Letzter Service am 03/2022
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2014	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm) Kratzer	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	230 
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	250 
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	160	Heckklappe	120
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Tiefenentladen“;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Raucherfahrzeug; Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablagefächer im Fußraum 2.Sitzreihe
- Ambiente-Beleuchtung
- Armaturentafel mit Ablagefachdeckel
- Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außentemperaturanzeige
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
- Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Abfallbehälter
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Chrom-Paket 2
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Chromeinfassung Warnblinkschalter
- Einstiegsleuchten in den Türen vorn LED
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Karosserie: 4-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert

• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leseleuchten vorn und hinten
• Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI	• Nebelschlussleuchte
• Original Fahrzeug Farbe: NIGHT BLUE	• Parkbremse elektrisch
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Schiebetüren links und rechts manuell betätigt	• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitze vorn höhenverstellbar	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger lackiert
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Türverriegelung automatisch
• Umfeldleuchte in Heckklappe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Dachreling silber eloxiert	• Fensterheber elektrisch
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Mittelarmlehne vorn	• Sitze: Sport-Komfortsitze vorn
• Sitzheizung vorn	• Multifunktionsanzeige Plus
• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
• Auto-Hold-Funktion	• Auto-Hold-Funktion
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)	• Bremsassistent
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Differentialsperre (XDS)
• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Fernbedienung für Zentralverriegelung	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System (Sideguard)	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Reifenkontroll-Anzeige	• Seitenairbag vorn
• Start/Stop-Anlage	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Rußpartikelfilter	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Antriebsart: Frontantrieb	• Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Winter-Paket



Sonderausstattung

• Antennen-Diversity	• Ausstattungs-Paket: Easy Open
• Fahrassistenz-Paket	• Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
• Fußraumbeleuchtung vorn	• Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
• Gepäckmanagement-Paket	• Gepäcksicherungsnetz

• Haltegriff A-Säule, Beifahrerseite	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Edeldesign
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Kennzeichenbeleuchtung LED	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
• Raucher-Paket	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Steckdose 230V	• Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)
• Zuziehhilfe für Schiebetüren	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel elektr. anklappbar	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Außenspiegel mit Umfeldleuchte	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
• Frontscheibe Dämmglas	• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• Metallic-Lackierung	• Panorama-Schiebedach elektrisch
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Innenausstattung: Leder Vienna (inkl. Sitzheizung vorn)	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenkrad mit Schaltwippen für DSG-Bedienung	• Sitze vorn elektr. verstellbar (12-fach, mit Memory)
• Sitzheizung vorn	• Audio-Navigationssystem RNS 510 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, 8 Lautsprecher)
• Highline-Plus-Paket mit Navigation	• Multimediabuchse AUX-IN
• Multimediabuchse MEDIA-IN	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle
• Auto-Hold-Funktion	• Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
• Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl	• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Fondbedienung Klimaanlage	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Rückfahrkamera (Rear View)	• Schließ-/Startsystem Keyless Access
• Seitenairbag hinten	• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
• Zusatzheizung (Standheizung)	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht	• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
• Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht inkl. Nebelscheinwerfer	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegeleuchte
• Tagfahrlicht LED	• Tagfahrlicht LED
• Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fremdsprache Gemeinschaft
Rundfunkräte Deutschland
 Bundesratskommission für die





Die Kommission ist zuständig für die Bearbeitung von Beschwerden über die Tätigkeit der Rundfunkräte der Länder und der Bundesländer. Sie ist auch zuständig für die Bearbeitung von Beschwerden über die Tätigkeit der Rundfunkräte der Länder und der Bundesländer.

1. Name des Beschwerdeführers:

2. Geburtsdatum:

3. Geburtsort:

4. Wohnort:

5. Beruf:

6. Mithilfe:

7. Mithilfe:

8. Mithilfe:

9. Mithilfe:

10. Mithilfe:

11. Mithilfe:

12. Mithilfe:

13. Mithilfe:

14. Mithilfe:

15. Mithilfe:

16. Mithilfe:

17. Mithilfe:

18. Mithilfe:

19. Mithilfe:

20. Mithilfe:

21. Mithilfe:

22. Mithilfe:

23. Mithilfe:

24. Mithilfe:

25. Mithilfe:

26. Mithilfe:

27. Mithilfe:

28. Mithilfe:

29. Mithilfe:

30. Mithilfe:

31. Mithilfe:

32. Mithilfe:

33. Mithilfe:

34. Mithilfe:

35. Mithilfe:

36. Mithilfe:

37. Mithilfe:

38. Mithilfe:

39. Mithilfe:

40. Mithilfe:

41. Mithilfe:

42. Mithilfe:

43. Mithilfe:

44. Mithilfe:

45. Mithilfe:

46. Mithilfe:

47. Mithilfe:

48. Mithilfe:

49. Mithilfe:

50. Mithilfe:

51. Mithilfe:

52. Mithilfe:

53. Mithilfe:

54. Mithilfe:

55. Mithilfe:

56. Mithilfe:

57. Mithilfe:

58. Mithilfe:

59. Mithilfe:

60. Mithilfe:

61. Mithilfe:

62. Mithilfe:

63. Mithilfe:

64. Mithilfe:

65. Mithilfe:

66. Mithilfe:

67. Mithilfe:

68. Mithilfe:

69. Mithilfe:

70. Mithilfe:

71. Mithilfe:

72. Mithilfe:

73. Mithilfe:

74. Mithilfe:

75. Mithilfe:

76. Mithilfe:

77. Mithilfe:

78. Mithilfe:

79. Mithilfe:

80. Mithilfe:

81. Mithilfe:

82. Mithilfe:

83. Mithilfe:

84. Mithilfe:

85. Mithilfe:

86. Mithilfe:

87. Mithilfe:

88. Mithilfe:

89. Mithilfe:

90. Mithilfe:

91. Mithilfe:

92. Mithilfe:

93. Mithilfe:

94. Mithilfe:

95. Mithilfe:

96. Mithilfe:

97. Mithilfe:

98. Mithilfe:

99. Mithilfe:

100. Mithilfe:

1. Name des Beschwerdeführers:

2. Geburtsdatum:

3. Geburtsort:

4. Wohnort:

5. Beruf:

6. Mithilfe:

7. Mithilfe:

8. Mithilfe:

9. Mithilfe:

10. Mithilfe:

11. Mithilfe:

12. Mithilfe:

13. Mithilfe:

14. Mithilfe:

15. Mithilfe:

16. Mithilfe:

17. Mithilfe:

18. Mithilfe:

19. Mithilfe:

20. Mithilfe:

21. Mithilfe:

22. Mithilfe:

23. Mithilfe:

24. Mithilfe:

25. Mithilfe:

26. Mithilfe:

27. Mithilfe:

28. Mithilfe:

29. Mithilfe:

30. Mithilfe:

31. Mithilfe:

32. Mithilfe:

33. Mithilfe:

34. Mithilfe:

35. Mithilfe:

36. Mithilfe:

37. Mithilfe:

38. Mithilfe:

39. Mithilfe:

40. Mithilfe:

41. Mithilfe:

42. Mithilfe:

43. Mithilfe:

44. Mithilfe:

45. Mithilfe:

46. Mithilfe:

47. Mithilfe:

48. Mithilfe:

49. Mithilfe:

50. Mithilfe:

51. Mithilfe:

52. Mithilfe:

53. Mithilfe:

54. Mithilfe:

55. Mithilfe:

56. Mithilfe:

57. Mithilfe:

58. Mithilfe:

59. Mithilfe:

60. Mithilfe:

61. Mithilfe:

62. Mithilfe:

63. Mithilfe:

64. Mithilfe:

65. Mithilfe:

66. Mithilfe:

67. Mithilfe:

68. Mithilfe:

69. Mithilfe:

70. Mithilfe:

71. Mithilfe:

72. Mithilfe:

73. Mithilfe:

74. Mithilfe:

75. Mithilfe:

76. Mithilfe:

77. Mithilfe:

78. Mithilfe:

79. Mithilfe:

80. Mithilfe:

81. Mithilfe:

82. Mithilfe:

83. Mithilfe:

84. Mithilfe:

85. Mithilfe:

86. Mithilfe:

87. Mithilfe:

88. Mithilfe:

89. Mithilfe:

90. Mithilfe:

91. Mithilfe:

92. Mithilfe:

93. Mithilfe:

94. Mithilfe:

95. Mithilfe:

96. Mithilfe:

97. Mithilfe:

98. Mithilfe:

99. Mithilfe:

100. Mithilfe:

1. Name des Beschwerdeführers:

2. Geburtsdatum:

3. Geburtsort:

4. Wohnort:

5. Beruf:

6. Mithilfe:

7. Mithilfe:

8. Mithilfe:

9. Mithilfe:

10. Mithilfe:

11. Mithilfe:

12. Mithilfe:

13. Mithilfe:

14. Mithilfe:

15. Mithilfe:

16. Mithilfe:

17. Mithilfe:

18. Mithilfe:

19. Mithilfe:

20. Mithilfe:

21. Mithilfe:

22. Mithilfe:

23. Mithilfe:

24. Mithilfe:

25. Mithilfe:

26. Mithilfe:

27. Mithilfe:

28. Mithilfe:

29. Mithilfe:

30. Mithilfe:

31. Mithilfe:

32. Mithilfe:

33. Mithilfe:

34. Mithilfe:


35. Mithilfe:

36. Mithilfe:

37. Mithilfe:

3

14/ Kern Zündgefahr! wurde	14/ Nach Zündkerzen - Wechsel aus
14/ 1. Ölwechsel Service	14/ 1. Adria
14/ 2. Inspektion	14/ 2. Bremsflüssigkeit
14/ 3. 100 Meilenwechsel	14/ 3. Wasserpumpe
14/ 4. bei ersten Ölwechsel	14/ 4. Ölfilter
14/ 5. Longlife Motorwechsel	14/ 5. Getriebeöl DQV, AV
14/ 6. Wasserpumpe	14/ 6. Wasserpumpe
14/ 7. Wasserpumpe	14/ 7. Lichtmaschine
14/ 8. Licht und Temp. Leuchte (vermont)	14/ 8. Lichtmaschine (Drehmoment)
Service durchgeführt am 24.2.1	14/ 9. Wasserpumpe (Drehmoment)
bei dem Client 88 948	14/ 10. Wasserpumpe
Wasserpumpe	14/ 11. Wasserpumpe
Service durchgeführt von	14/ 12. Wasserpumpe
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Schweller rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Anderer Schaden, Ohne Funktion): Rückfahrkamera ohne Funktion