



Volkswagen Amarok Trendline DoubleCab 4Motion

EZ 07/2018 | Pritschenwagen/Pick-Up | Diesel | Schaltgetriebe |
162.145km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 86***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Amarok Trendline DoubleCab 4Motion [AT - PickupDK4 3.0 TDI 4Motion EU6, Trendline, (Facelift) 2017 - 2019]		
Kategorie Pritschenwagen/Pick-Up	FIN WV1ZZZ2HZJH027118	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 162.145km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 227g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 8.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	70	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	170 
Türe hinten links	80	Türe hinten rechts	90
Seitenteil hinten links	180 	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	90	Heckklappe	160
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Laut Einlieferer Motorschaden; Beim Geräusch: Klappern;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Verteilergetriebe	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Kilometerstand kann abweichen; Fahrzeug noch angemeldet;

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- 3. Bremsleuchte LED
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anti-Blockier-System (ABS) Offroad
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem Composition Audio (Monochrom-Display, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel lackiert
- Bordwerkzeug und Wagenheber
- Bremsassistent
- Dachhimmel Stoff, grau
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS
- Fahrassistentz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistentz-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent
- Fahrassistentz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Deep Inox

• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie/Aufbau: Doppelkabine (Double-Cab)
• Karosserie/Aufbau: Pick-Up	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kotflügelverbreiterung in Wagenfarbe	• Kühlergrill schwarz mit Chromleiste
• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung	• Leuchtweitenregelung
• Modellpflege	• Motor 3,0 Ltr. - 120 kW V6 TDI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Nebelschlussleuchte	• Original Fahrzeug Farbe: Indiumgrau Metallic
• Radstand 3097 mm	• Raucher-Paket
• Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)	• Rußpartikelfilter
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schmutzfänger vorn und hinten
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff
• Start/Stop-Anlage	• Stoßfänger hinten schwarz unlackiert
• Tagfahrlicht	• Türdichtungen mit Staubschutz
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Verzurrösen auf Ladefläche / Laderaumboden
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy	• Warmluftkanal zum Fahrgastraum
• Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrer	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Anhängerkupplung
• Anzeige für Waschwasserstand	• Auflastung auf 3,08 t
• Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht	• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
• Bodenbelag hinten (Gummi)	• Bodenbelag vorn (Gummi)
• Bodenbelag vorn und im Fahrgast-/Laderaum (Gummi)	• Differentialsperre (Hinterachse)
• Einparkhilfe hinten	• Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung (CAN-Datenbus)
• Funkschlüssel (2) klappbar	• Getränkehalter hinten
• Handbremshebelgriff Leder	• Heckklappe Komfort (abschließbar, Pick-Up)
• Hinterachse Federung / Dämpfung verstärkt	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Lederteilumfang (Schalt-/Wählhebelgriff und Handbremshebelgriff Leder)
• Lendenwirbelstützen vorn	• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Metallic-Lackierung
• Nebelscheinwerfer	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn	• Sitzheizung vorn
• Unterfahrschutz Triebwerk (Motor und Getriebe)	• Winter-Paket

- Zuheizer

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Rost)



Beifahrtür (Rost)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Rost)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Rost)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Verformung, Kratzer, Riss/Bruch)



Schweller links (Rost)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)