



Volkswagen Transporter Multivan Comfortline

EZ 02/2016 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 134.879km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 73***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Multivan Comfortline [DE - Bs4 2.0 TDI EU6, Multivan Comfortline, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZGH086270	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 134.879km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 204 PS (150 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 133.071km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(3 mm)



(3 mm)

Kratzer,
Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	115
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Diverse Tuningteile am Fahrzeug verbaut.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Abdeckung Schiebetürleiste
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Armaturentafel Komfort
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel und Türgriffe außen in Wagenfarbe
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Doppeltonfanfare
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fensterheber elektrisch
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Haltegriffe A-Säulen
- Heckklappe mit Verglasung
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Silver brushed (Dekorband Anthrazit-Metallic)
- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausstattungs-Paket Licht + Sicht
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten seitlich in Chromoptik
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach abschließbar
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchten vorn (2)

• Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Karosserie/Aufbau: Bus	• Kindersicherung an den Schiebetüren
• Kühlergrill schwarz lackiert, mit Chromleisten	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	• Motor 2,0 Ltr. - 150 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Plus	• Radstand 3000 mm
• Reifen-Reparaturkit	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rußpartikelfilter	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Servolenkung	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
• Start/Stop-Anlage Motor	• Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus
• Stoßfänger in Wagenfarbe	• Türablagekasten vorn
• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Komfort	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung
• Zuheizer	• Zul. Gesamtgewicht 3,00 t
• Automatische Fahrlichtschaltung	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Regensensor	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Außenspiegel in Wagenfarbe	• Türgriffe außen in Wagenfarbe
• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar
• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz
• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Beifahrersitz



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem Discover Media Plus (Touchscreen-Farbdisplay)	• Ausführung: BlueMotion Technology
• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar	• Diebstahl-Warnanlage inkl. Back-up-Horn
• Dynamik-Fahrwerk	• Dämmglas-Paket
• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) und Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist, bis 210 km/h)	• Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten mit Rückfahrkamera
• Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist)	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist / Blind Spot Sensor)
• Fahrradträger für Heckklappe	• Fahrwerk 17"
• Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe	• Fußmatten Fahrerhaus: Velours
• Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)	• Kraftstofftank: 80 Ltr.
• Lackierung: Metallic-Lackierung	• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort und WLAN-Hotspot

• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Raucher-Paket
• Scheinwerfer und Heckleuchten LED	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links
• Schubladen unter Dreiersitzbank	• Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn und Kopfairbag (Curtain-Airbag) hinten
• Sitzbezug / Polsterung: Alcantara	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar
• Sitze im Lade-/FG-Raum: Kindersitz (1) integriert, 1. Sitzreihe	• Sound-System DYNAUDIO (digital)
• Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	• Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung
• Zuziehhilfe für Heckklappe	• Zuziehhilfe Schiebetür links
• Zuziehhilfe Schiebetür rechts	• Anhänger-Stabilisierungs-Programm
• Radioempfang digital (DAB+)	• Lautsprecher (8)
• Sprachsteuerungs-System	• Sprachverstärkung elektronisch
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Volkswagen Media Control und App-Connect
• Volkswagen Media Control	• Mobile Online Dienste App-Connect
• Fahrwerk tiefergelegt	• Frontscheibe Dämmglas
• Fenster im Lade-/FG-Raum: Doppelverglasung, abgedunkelt	• Verglasung hinten abgedunkelt
• Fenster im Fahrerhaus: Seitenscheiben Doppelverglasung	• Heckscheibe Doppelverglasung / Dämmglas mit Wischanlage
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	• Rückfahrkamera
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• WLAN-Hotspot
• Scheinwerfer LED	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Tagfahrlicht LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand	• Heckleuchten LED, rot
• 2. Batterie	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















02.02.2016	0603	BUP002104	02	01	0150/04000	203
M1	AC				04904 - 05006	1904 -
WV2ZZZ7H2GH086270	X				1950 -	002093 -
VOLKSWAGEN, VW					00100	
7HC					0164	003080
MCXEB308X0					01620	01515
NNFD7BT0117TVR27MMG02L642					01620	01515
					74	02375
MULTIVAN					02500	0750
VOLKSWAGEN-VW					215/60 R17C 109T (104H)	
FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.					215/60 R17C 109T (104H)	
KOMBILIMOUSINE						
715/2007*136/2014W						1
EURO6;W;PI/CI; M, N1 I					e1*2001/116*0220*41	
DIESEL					15.12.2015	A FH261976
0002	36W0	01968				
F.1/F.2:+100 U. 7.2/8.2:+85 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL						
.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:5300KG*BEI WERKSEITIG MONT						
IERTER AHK: RSP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F						
.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*HÖHE B						
IS 2258*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.BGTG*DATU						
M ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.02.2016*M. H&R DISTANZSCHREIB						
EN DICKE V/H: 20/30MM, KENN						
PORTSETZUNG S. BEIHLATT						



Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbehörde
Zulassungsbescheinigung Teil II

02.02.2016 0603 BUP002104

M1 AC

WV2ZZZ7H2GH086270 X

VOLKSWAGEN, VW

7HC

MCXEB308X0

NNFD7BT0117TVR27MMG02L642

MULTIVAN

VOLKSWAGEN-VW

FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.

KOMBILIMOUSINE

715/2007*136/2014W

EURO6;W;PI/CI; M, N1 I

DIESEL

0002 36W0 01968

F.1/F.2:+100 U. 7.2/8.2:+85 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL

.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:5300KG*BEI WERKSEITIG MONT

IERTER AHK: RSP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F

.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*HÖHE B

IS 2258*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.BGTG*DATU

M ZUR EMISSIONSKLASSE: 02.02.2016*M. H&R DISTANZSCHREIB

EN DICKE V/H: 20/30MM, KENN

PORTSETZUNG S. BEIHLATT

VOLKSWAGEN
EG - Übereinstimmungsbescheinigung

1. Alle Anzeichen auf dem Fahrzeug

2. Platz (Einzelanmeldung und extern aufgeführte Hybridantriebsart)

3. Fahrzeug mit Ökonomieklasse (e) angegeben

4. Allgemeine Code der Ökonomieklasse

5. Gesamtanforderungen von CO₂-Einsparungen durch Ökonomieklasse

6. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

7. Anmerkungen

8. CO₂-Emissionen / Kraftstoff / Stromverbrauch

9. CO₂-Emissionen

10. CO₂-Emissionen

11. CO₂-Emissionen

12. CO₂-Emissionen

13. CO₂-Emissionen

14. CO₂-Emissionen

15. CO₂-Emissionen

16. CO₂-Emissionen

17. CO₂-Emissionen

18. CO₂-Emissionen

19. CO₂-Emissionen

20. CO₂-Emissionen

21. CO₂-Emissionen

22. CO₂-Emissionen

23. CO₂-Emissionen

24. CO₂-Emissionen

25. CO₂-Emissionen

26. CO₂-Emissionen

27. CO₂-Emissionen

28. CO₂-Emissionen

29. CO₂-Emissionen

30. CO₂-Emissionen

31. CO₂-Emissionen

32. CO₂-Emissionen

33. CO₂-Emissionen

34. CO₂-Emissionen

35. CO₂-Emissionen

36. CO₂-Emissionen

37. CO₂-Emissionen

38. CO₂-Emissionen

39. CO₂-Emissionen

40. CO₂-Emissionen

41. CO₂-Emissionen

42. CO₂-Emissionen

43. CO₂-Emissionen

44. CO₂-Emissionen

45. CO₂-Emissionen

46. CO₂-Emissionen

47. CO₂-Emissionen

48. CO₂-Emissionen

49. CO₂-Emissionen

50. CO₂-Emissionen

51. CO₂-Emissionen

52. CO₂-Emissionen

53. CO₂-Emissionen

54. CO₂-Emissionen

55. CO₂-Emissionen

56. CO₂-Emissionen

57. CO₂-Emissionen

58. CO₂-Emissionen

59. CO₂-Emissionen

60. CO₂-Emissionen

61. CO₂-Emissionen

62. CO₂-Emissionen

63. CO₂-Emissionen

64. CO₂-Emissionen

65. CO₂-Emissionen

66. CO₂-Emissionen

67. CO₂-Emissionen

68. CO₂-Emissionen

69. CO₂-Emissionen

70. CO₂-Emissionen

71. CO₂-Emissionen

72. CO₂-Emissionen

73. CO₂-Emissionen

74. CO₂-Emissionen

75. CO₂-Emissionen

76. CO₂-Emissionen

77. CO₂-Emissionen

78. CO₂-Emissionen

79. CO₂-Emissionen

80. CO₂-Emissionen

81. CO₂-Emissionen

82. CO₂-Emissionen

83. CO₂-Emissionen

84. CO₂-Emissionen

85. CO₂-Emissionen

86. CO₂-Emissionen

87. CO₂-Emissionen

88. CO₂-Emissionen

89. CO₂-Emissionen

90. CO₂-Emissionen

91. CO₂-Emissionen

92. CO₂-Emissionen

93. CO₂-Emissionen

94. CO₂-Emissionen

95. CO₂-Emissionen

96. CO₂-Emissionen

97. CO₂-Emissionen

98. CO₂-Emissionen

99. CO₂-Emissionen

100. CO₂-Emissionen

1370 / BE57650
Fahrzeugdatenträger

1. WV2ZZZ7H2GH086270

2. SGM GH7

3. Multivan Comp. VR

4. 150 kW TDI 167

5. C16B

6. LHX 8000 8000 HT

7. 150 kW TDI 167

8. 150 kW TDI 167

9. 150 kW TDI 167

10. 150 kW TDI 167

11. 150 kW TDI 167

12. 150 kW TDI 167

13. 150 kW TDI 167

14. 150 kW TDI 167

15. 150 kW TDI 167

16. 150 kW TDI 167

17. 150 kW TDI 167

18. 150 kW TDI 167

19. 150 kW TDI 167

20. 150 kW TDI 167

21. 150 kW TDI 167

22. 150 kW TDI 167

23. 150 kW TDI 167

24. 150 kW TDI 167

25. 150 kW TDI 167

26. 150 kW TDI 167

27. 150 kW TDI 167

28. 150 kW TDI 167

29. 150 kW TDI 167

30. 150 kW TDI 167

31. 150 kW TDI 167

32. 150 kW TDI 167

33. 150 kW TDI 167

34. 150 kW TDI 167

35. 150 kW TDI 167

36. 150 kW TDI 167

37. 150 kW TDI 167

38. 150 kW TDI 167

39. 150 kW TDI 167

40. 150 kW TDI 167

41. 150 kW TDI 167

42. 150 kW TDI 167

43. 150 kW TDI 167

44. 150 kW TDI 167

45. 150 kW TDI 167

46. 150 kW TDI 167

47. 150 kW TDI 167

48. 150 kW TDI 167

49. 150 kW TDI 167

50. 150 kW TDI 167

51. 150 kW TDI 167

52. 150 kW TDI 167

53. 150 kW TDI 167

54. 150 kW TDI 167

55. 150 kW TDI 167

56. 150 kW TDI 167

57. 150 kW TDI 167

58. 150 kW TDI 167

59. 150 kW TDI 167

60. 150 kW TDI 167

61. 150 kW TDI 167

62. 150 kW TDI 167

63. 150 kW TDI 167

64. 150 kW TDI 167

65. 150 kW TDI 167

66. 150 kW TDI 167

67. 150 kW TDI 167

68. 150 kW TDI 167

69. 150 kW TDI 167

70. 150 kW TDI 167

71. 150 kW TDI 167

72. 150 kW TDI 167

73. 150 kW TDI 167

74. 150 kW TDI 167

75. 150 kW TDI 167

76. 150 kW TDI 167

77. 150 kW TDI 167

78. 150 kW TDI 167

79. 150 kW TDI 167

80. 150 kW TDI 167

81. 150 kW TDI 167

82. 150 kW TDI 167

83. 150 kW TDI 167

84. 150 kW TDI 167

85. 150 kW TDI 167

86. 150 kW TDI 167

87. 150 kW TDI 167

88. 150 kW TDI 167

89. 150 kW TDI 167

90. 150 kW TDI 167

91. 150 kW TDI 167

92. 150 kW TDI 167

93. 150 kW TDI 167

94. 150 kW TDI 167

95. 150 kW TDI 167

96. 150 kW TDI 167

97. 150 kW TDI 167

98. 150 kW TDI 167

99. 150 kW TDI 167

100. 150 kW TDI 167

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Folie löst sich



Stoßstange vorne (Anderer Schaden): Folie löst sich



Motorhaube (Delle)




Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)




Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Delle, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)




Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Kratzer)