



Volkswagen Transporter FWD

EZ 03/2024 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 75.950km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 59***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter FWD [DE - Kb4 2.0 TDI EU6d, 2020 - 2024]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZZRH054455	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 75.950km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 75.307km	Letzter Service am 07/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 9	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2024	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 202g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	160
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	140	Heckklappe	145
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Zweitschlüssel laut Einlieferer vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Außenspiegel konvex, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Bordwerkzeug
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts
- Frontscheibe Verbundglas
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Generator verstärkt
- Handschuhfach abschließbar
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie/Aufbau: Kombi Standard
- Karosserievariante: Normaldach
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 81 kW TDI
- Radioempfang digital (DAB+)
- Radkappen
- Radstand 3000 mm
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar

- | | |
|---|--|
| • Fensterheber elektrisch | • Wärmeschutzverglasung |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch | • Verzurrösen Laderaum |
| • Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion) | • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth |
| • Airbag Beifahrer abschaltbar | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Anti-Blockier-System (ABS) | • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA) | • Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Start/Stop-Anlage Motor |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung | • Tagfahrlicht |
| • Rußpartikelfilter | • Antriebsart: Frontantrieb |
| • Getriebe 5-Gang | • Servolenkung elektro-mechanisch |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Abfallbehälter | • Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus |
| • Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi | • Haltegriffe A-Säulen |
| • Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten | • Raucher-Paket |
| • Schriftzug Transporter am Kotflügel | • Sitz-Paket: 9-Sitzer, 3-3-3 (Fahrsitz und Beifahrerdoppelsitz, 2er-Sitzbank und Einzelsitz, 3er-Sitzbank) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Bricks | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Staufach (abschließbar) im Sitzkasten |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrsitz höhenverstellbar | • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrsitz |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank (Wickelfeder) |
| • Sonnenblenden mit Spiegel | • Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück) |
| • Zul. Gesamtgewicht 2,90 t | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) + Zusatzheizung (im Lade-/Fahrgastraum) | • Zuheizung |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












13.03.2024	0603	CKA15383.0	2	1	81/3100	164
M1	AF		4904		1904	
WV2ZZZ7HZRH054455			1960		1878	
VOLKSWAGEN, VW				100		
ZHC			187	2500	2900	
VGDNAB290X0			1550	1475		
NNFM5FM52Z01116TVR24B12B910			1550	1475		
			71	2375	70	
KOMBI			2000	750	9	
VOLKSWAGEN-VW			215/65 R16C 109/107T MS			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/65 R16C 109/107T MS			
Mehrzweckfahrzeug						
715/2007*2018/1832AP			Grau		7	
EURO6 WLTP:AP:PIVC: M. N11			61*2001/116*0220*77			
Diesel			09.05.2023	KI	HA902960	
0002	36AP	1968				
F 1/F 2 +0 U. 7.2/8.2 +50 B.ANHANGBETRIEB*O 1.2500 BIS 8%						
STEIG *TECHN ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION 4900KG*BIS 8% S						
TEIG *5200*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ FAHRDY						
N.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.9 AUSN.VO.Z.STV						
O*HÖHE BIS 2278*WW AHK LT.ETG*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)