



Audi A3 Sportback

EZ 07/2015 | Limousine | Diesel | Schaltgetriebe | 221.505km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 2.0 TDI clean diesel EU6, Ambition, 2013 - 2016]		
Kategorie Limousine	FIN WAUZZZ8V3GA021671	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 221.505km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2028 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 199.774km	Letzter Service am 04/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2015	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 108g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Korrosion;

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	220 
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	220 
Motorhaube	155	Heckklappe	130
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Heckscheibe heizbar
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V TDI
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Ausstattungs-Paket: Ambition
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Dachspoiler
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrer-Informations-System (FIS) mit Farbdisplay
- Frontscheibe Akustikglas
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Nebelscheinwerfer integriert

- Original Fahrzeug Farbe: MONSUNGRAU

- Parkbremse elektro-mechanisch

- Reifen-Reparaturkit

- Reifenkontroll-Anzeige

- Rußpartikelfilter

- Rücksitzlehne geteilt/klappbar

- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6

- Seitenairbag vorn

- Servolenkung elektro-mechanisch

- Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rallye

- Sitze vorn höhenverstellbar

- Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflege

- Sport-Fahrwerk

- Sportsitze vorn

- Start/Stop-Anlage

- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn

- Wegfahrsperre (elektronisch)

- Wärmeschutzverglasung grün getönt

- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- 8 Lautsprecher

- Audi music interface

- Connectivity-Paket

- Dachhimmel Stoff, schwarz

- Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus)

- Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist)

- Glanz-Paket

- Heckleuchten LED

- Innenausstattung: Aluminium-Optik

- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Mistral

- Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen

- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion

- Metallic-Lackierung

- Mittelarmlehne vorn

- Multi-Media-Interface MMI Basic / MMI Radio

- Navigations-Paket

- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

- Universal-Schnittstelle Bluetooth

- Vorbereitung Navigationssystem

- Xenon-Scheinwerfer Plus (Abblend- und Fernlicht)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Verformung)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Schweller rechts (Rost, Kratzer)



Schweller rechts (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)