



Renault Clio Limited

EZ 05/2019 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 135.896km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 48***

Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Clio Limited [DE - LimS5 0.9 TCe 75 Energy EU6, Limited, (Facelift) 2018 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN VF1R9800X62301141	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 135.896km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 01/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 76 PS (56 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 898 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 28.403km	Letzter Service am 01/2020
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2019	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 133g/km (WLTP) 113g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (WLTP) 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(7 mm)



(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	150	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	260 	Türe hinten rechts	355 
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	975 
Motorhaube	145	Heckklappe	165 
Dach	155		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio R&GO (Bluetooth)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Energierückgewinnung (Energy Smart Management)
- Fensterzierleisten verchromt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 5-Gang
- Handylvorrüstung mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Heckzierleiste Chrom
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Komfort-Paket
- Kühlergrill verchromt
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchte Beifahrerseite
- Look-Paket Grau (innen)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Submarining-Airbag im Fond
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel schwarz
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen verstellbar
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Look-Paket Chrom (außen)
- Modellpflege

- | | |
|---|---|
| • Motor 0,9 Ltr. - 56 kW TCE Energy | • Original Fahrzeug Farbe: TITAN-GRAU |
| • R&GO-Paket | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Reserverad als Notrad |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwischer mit Intervallschaltung |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenschutzleisten mit Chromeinlage |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Style-Paket | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) |
| • Untersteuerungskontrolle (USC) | • Wegfahrsperre |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • 4 Lautsprecher | • Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad |
| • Audio-Navigationssystem mit Touchscreen-Farbdisplay (Media Nav Evolution) | • Ausstattungs-Paket: DeLuxe |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Einparkhilfe hinten |
| • Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn | • Fensterheber elektrisch hinten |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Klimaautomatik | • Licht- und Regensensor |
| • Metallic-Lackierung | • Radioempfang digital (DAB) |
| • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss (Plug & Music) | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) |
| • Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











(Raum für weitere eventuelle Eintragungen)




Die Angaben müssen ständig
aktuell sein und die Angaben für
Fahrerlaubnisprüfung geordnet sein.

Bei Veränderung des Fahrzeug-
besitzers ist die Zulassung
unverzüglich zu ändern und ist neu
einzuweisen.

Unklarheit der Vorgangsweise
bei Erhalt oder Umgang mit einer
Veränderung? Rufen Sie die
Kontaktstelle an.

Defizite des Fehlers
 Feld Beschreibung
 01 Defizit des Grunddaten
 02 Defizit des Grunddaten
 03 Defizit des Grunddaten
 04 Defizit des Grunddaten
 05 Defizit des Grunddaten
 06 Defizit des Grunddaten
 07 Defizit des Grunddaten
 08 Defizit des Grunddaten
 09 Defizit des Grunddaten
 10 Defizit des Grunddaten
 11 Defizit des Grunddaten
 12 Defizit des Grunddaten
 13 Defizit des Grunddaten
 14 Defizit des Grunddaten
 15 Defizit des Grunddaten
 16 Defizit des Grunddaten
 17 Defizit des Grunddaten
 18 Defizit des Grunddaten
 19 Defizit des Grunddaten
 20 Defizit des Grunddaten
 21 Defizit des Grunddaten
 22 Defizit des Grunddaten
 23 Defizit des Grunddaten
 24 Defizit des Grunddaten
 25 Defizit des Grunddaten
 26 Defizit des Grunddaten
 27 Defizit des Grunddaten
 28 Defizit des Grunddaten
 29 Defizit des Grunddaten
 30 Defizit des Grunddaten
 31 Defizit des Grunddaten
 32 Defizit des Grunddaten
 33 Defizit des Grunddaten
 34 Defizit des Grunddaten
 35 Defizit des Grunddaten
 36 Defizit des Grunddaten
 37 Defizit des Grunddaten
 38 Defizit des Grunddaten
 39 Defizit des Grunddaten
 40 Defizit des Grunddaten
 41 Defizit des Grunddaten
 42 Defizit des Grunddaten
 43 Defizit des Grunddaten
 44 Defizit des Grunddaten
 45 Defizit des Grunddaten
 46 Defizit des Grunddaten
 47 Defizit des Grunddaten
 48 Defizit des Grunddaten
 49 Defizit des Grunddaten
 50 Defizit des Grunddaten
 51 Defizit des Grunddaten
 52 Defizit des Grunddaten
 53 Defizit des Grunddaten
 54 Defizit des Grunddaten
 55 Defizit des Grunddaten
 56 Defizit des Grunddaten
 57 Defizit des Grunddaten
 58 Defizit des Grunddaten
 59 Defizit des Grunddaten
 60 Defizit des Grunddaten
 61 Defizit des Grunddaten
 62 Defizit des Grunddaten
 63 Defizit des Grunddaten
 64 Defizit des Grunddaten
 65 Defizit des Grunddaten
 66 Defizit des Grunddaten
 67 Defizit des Grunddaten
 68 Defizit des Grunddaten
 69 Defizit des Grunddaten
 70 Defizit des Grunddaten
 71 Defizit des Grunddaten
 72 Defizit des Grunddaten
 73 Defizit des Grunddaten
 74 Defizit des Grunddaten
 75 Defizit des Grunddaten
 76 Defizit des Grunddaten
 77 Defizit des Grunddaten
 78 Defizit des Grunddaten
 79 Defizit des Grunddaten
 80 Defizit des Grunddaten
 81 Defizit des Grunddaten
 82 Defizit des Grunddaten
 83 Defizit des Grunddaten
 84 Defizit des Grunddaten
 85 Defizit des Grunddaten
 86 Defizit des Grunddaten
 87 Defizit des Grunddaten
 88 Defizit des Grunddaten
 89 Defizit des Grunddaten
 90 Defizit des Grunddaten
 91 Defizit des Grunddaten
 92 Defizit des Grunddaten
 93 Defizit des Grunddaten
 94 Defizit des Grunddaten
 95 Defizit des Grunddaten
 96 Defizit des Grunddaten
 97 Defizit des Grunddaten
 98 Defizit des Grunddaten
 99 Defizit des Grunddaten
 100 Defizit des Grunddaten

3cb1477
 Dokument nicht
 mehr gültig
 BBYP6364




Kreis Recklinghausen
Der Landrat
Zulassungsbehörde
I A



www.borgspiegel.de • Form-Nr. 4006

VOM 10.01.2025, 10:03
 HU-Prüfung: eSkWGT (2015 D Stuttgart)
 Seite 1 von 2

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

1) Ihr Fahrzeug ist ohne festgestellte Mängel.
 Eine Wiederuntersuchung ist nicht erforderlich.
 Die Plakette wurde ausgetauscht und ausgetrocknet.
 Die nächste Hauptuntersuchung ist fällig im Januar 2027.

2) DEKRA
 Ihr Fräulein
 Dipl.-Ing. JFM Acker
 Bereich LAB Diagnostik

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt.

Meinwerte
 Brennstofflage 28A
 Achse 1 11 78,8 Anf. P min Ach. Ach. 211 11 78,8
 Achse 2 248 211 40,0 147 74,8 85,0
 2 147 135 74,0 220 75,1 122 135
 Abbremsung 1 10,14

Systemdaten Stand: 4.27.1
 Quittung Nr. 418200000021497 Har Auftrag anhalten
 Leistungsdatum 10.01.2025

DEKRA Automobil GmbH
 Handwerkerstraße 15
 70565 Stuttgart
 USt-IdNr. DE81297970

1. Hauptuntersuchung inkl. AU bis
 2. Vorgaben nach Nr.4 Anlage VIIA StVO
 3. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 4. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 5. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 6. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 7. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 8. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 9. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 10. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 11. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 12. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 13. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 14. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 15. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 16. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 17. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 18. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 19. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 20. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 21. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 22. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 23. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 24. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 25. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 26. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 27. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 28. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 29. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 30. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 31. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 32. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 33. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 34. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 35. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 36. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 37. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 38. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 39. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 40. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 41. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 42. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 43. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 44. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 45. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 46. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 47. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 48. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 49. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 50. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 51. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 52. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 53. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 54. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 55. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 56. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 57. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 58. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 59. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 60. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 61. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 62. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 63. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 64. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 65. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 66. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 67. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 68. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 69. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 70. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 71. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 72. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 73. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 74. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 75. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 76. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 77. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 78. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 79. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 80. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 81. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 82. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 83. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 84. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 85. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 86. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 87. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 88. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 89. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 90. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 91. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 92. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 93. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 94. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 95. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 96. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 97. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 98. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 99. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO
 100. Zuschlag gem. Art. 8 zu Nr. 412 StVO

[illegible]

KONTROLLNACHWEISE (1/6)

VIN: VF1R25800x6230441

Datum: 5.4.19 Am Stand

Art der Arbeit: Wartung Ölwechsel

Kontrolle auf Korrosion: ☒ OK ☐ Nicht OK ☐

*siehe spezifische Seite

Datum: 3.7.20 Am Stand

Art der Arbeit: Wartung

Kontrolle auf Korrosion: ☒ OK ☐ Nicht OK ☐

*siehe spezifische Seite

Datum: Km-Stand

Art der Arbeit: Wartung

Kontrolle auf Korrosion: ☐ OK ☐ Nicht OK ☐

*siehe spezifische Seite

Stempel: BERNDS

Rechnungs-Nr.: 46519 Dinslaken Am Plauenzeil 15
46562 Vuerde-Oberer Hilsling 34
47167 Dinslaken Konrad-Adenauer-Ring 25
46500 Oberhausen Zum Aquarium 8
46395 Bocholt-Schiffstrasse 2
47841 Moers-Klein-Strasse 60
46249 Dinslaken Auf dem Quellberg 2
46200 Dinslaken-Bismarck-Strasse 125

Kundenkarte/Wartkarte



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Kratzer)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Brandloch)