



Volkswagen Caddy Basis Maxi

EZ 04/2022 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 129.050km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 46***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Basis Maxi [DE - Van5 2.0 TDI EU6d, Maxi, 2021 - 2024]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZSKZNX040382	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 129.050km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 112.042km	Letzter Service am 12/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2022	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 138g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links


(6 mm)

Vorne rechts


(6 mm)

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	120	Heckklappe	140
Dach	130		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefächer in Dachkonsole
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstattung Basis
- Außenspiegel schwarz lackiert, Türgriffe außen Wagenfarbe, Abdeckung Schiebetürleiste silber
- Bodenbelag vorn (Teppich)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Bremsassistent, ASR/ABS, EDS, MSR
- Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Heckleuchten Standard
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
- Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Fahrassistenten-System: Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung
- Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung
- Fahrassistenten-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Frontkamera (Multifunktionskamera Frontscheibe)
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Handschuhfach mit Klappe, beleuchtet
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen matt
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Leseleuchten hinten LED

• Leuchtweitenregelung	• Luftzusatzheizung elektrisch
• Motor 2,0 Ltr. - 90 kW TDI	• Multifunktionsanzeige Plus
• Notrufsystem	• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
• PKW-Zulassung	• Radioempfang digital (DAB+)
• Radstand 2970 mm	• Reifenkontroll-Anzeige
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schiebetür links
• Schiebetür rechts	• SCR-System (AdBlue-Technologie)
• Seitenairbag vorn mit Center-Airbag, Kopf-Airbag-Einheit vorn und hinten	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest	• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest
• Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest	• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Double Grid	• Sonnenblenden mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
• Türdichtungen mit Staubschutz	• Türverkleidung Kunststoff, Armauflage in Stoff
• Verbandkasten und Warndreieck	• Verzurrösen im Gepäck-/Laderaum
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung grün getönt (seitlich / hinten)	• Zentralverriegelung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Außenspiegel schwarz lackiert
• Abdeckung Schiebetürleiste silber	• Türgriffe außen Wagenfarbe



Sonderausstattung

• Audiosystem Composition (USB, Bluetooth, Touchscreen-Farbdisplay)	• Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
• Bodenbelag vorn und im Fahrgast-/Laderaum (Gummi)	• Entfall 3. Sitzreihe und Vorbereitung 3. Sitzreihe
• Fahrassistenten-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. follow to stop)	• Fzg. ohne Modell-Schriftzug
• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	• Heckflügeltüren mit Verglasung
• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar, Ablagefach, Luftausströmer hinten	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Radvollabdeckungen / Radzierblenden
• Raucher-Paket	• Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
• Sitz vorn links ErgoComfort (inkl. Lendenwirbelstütze elektrisch, rechts manuell)	• Sonderlackierung Uni
• Steckdose 230V	• Winter-Paket
• Lautsprecher (6)	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion	• Scheibenwischer mit Licht- und Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Bodenbelag vorn (Gummi)
• Bodenbelag Fahrgast-/Laderaum (Gummi)	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Bordwerkzeug und Wagenheber
• Sitze vorn höhen-/neigungsverstellbar und Sitztiefenverstellung	• Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar
• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Scheibenwaschdüsen heizbar

- Anzeige für Waschwasserstand und Behälter vergrößert
- Sitzheizung vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden




Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrertür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)




Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Lackschaden)




Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Delle)




Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Dach (Delle)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)




Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)