



Volkswagen Caddy Kombi BMT

EZ 11/2015 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 244.923km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 63***
Fahrzeug aufgenommen am: 03.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Caddy Kombi BMT [DE - Kb4 2.0 TDI BMT EU6, 2015 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WV2ZZZ2KZGX052047	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 244.923km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 102 PS (75 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 241.669km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2015	Farbe Rot	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Sitzbank (3 Sitzplätze)
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology
- Außenspiegel konvex, rechts
- BlueMotion Technology
- Dachhimmel Komfort vorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckscheibenwischer
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Lenkrad (3 Speichen)
- Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI
- Nichtraucher-Paket
- Original Fahrzeug Farbe: KIRSCHROT
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel, Ausführung: NFZ
- Bremsassistent
- Dachreling/Dachträger Vorbereitung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Kühlergrill schwarz mit Chromleiste unten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
- Nutzlast Standard
- Radstand 2682 mm

- | | |
|--|--|
| • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitz geteilt / klappbar |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Scheinwerfer Halogen H4 | • Schiebetür rechts |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit | • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten links, fest |
| • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum hinten rechts, fest | • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn links, fest |
| • Seitenfenster im Lade-/Fahrgastraum vorn rechts, fest | • Seitenschutzleisten |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts |
| • Start/Stop-Anlage | • Steuer-AV Ausstattung TDI |
| • Tagfahrlicht | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung


- | | |
|--|---|
| • Audiosystem Composition Audio (Monochrom-Display, SD-Karten-Schnittstelle, AUX-IN) | • Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht |
| • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon | • Bodenbelag Fahrgast-/Laderaum (Gummi) |
| • Bodenbelag vorn und im Fahrgast-/Laderaum (Gummi) | • Connectivity-Paket |
| • Einparkhilfe hinten | • Elektrik-Paket |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent | • Fensterheber elektrisch vorn |
| • Frontscheibe heizbar | • Funkschlüssel (4) klappbar |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) | • Gepäckraumabdeckung / Rollo |
| • Handschuhfach abschließbar und beleuchtet | • Handschuhfach mit Kühlfunktion |
| • Heckflügeltüren mit Verglasung | • Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED, zusätzlich |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaanlage |
| • Lautsprecher (2) | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN |
| • PKW-Zulassung | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn links mit Lehnenentriegelung |
| • Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder | • Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder Mesh |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (74 %) | • WLAN-Hotspot |
| • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)