



Ford Kuga Titanium

EZ 11/2013 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 146.104km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 38***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Kuga Titanium [DE - SUV5 2.0 TDCi EU5, Titanium 4x4, 2013 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN WF0AXXWPMADK60495	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 146.104km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 130.086km	Letzter Service am 12/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2013	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 164g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	160
Kotflügel vorne links	195 	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	145	Heckklappe	240 
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Batterie verstärkt
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußraumleuchte vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Kühlergrill mit Edelstahleinsatz
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Kühlergrill schwarz

- | | |
|--|---|
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenkrad (Leder 4-Speichen) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Leuchtweitenregelung |
| • Mittelarmlehne hinten | • Mittelkonsole mit Armlehne |
| • Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT | • Nebelscheinwerfer |
| • Power KeyFree-Startfunktion | • Radstand 2690 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sicht-Paket |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sportsitze vorn | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Unterfahrschutz |
| • Unterfahrschutz hinten | • Verglasung getönt |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zusatzheizer für Dieselmotor |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • 9 Lautsprecher | • AUX-IN-Anschluss |
| • Audiosystem Sony (Radio/CD-Player) mit Ford SYNC | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht |
| • Dachreling (Aluminium) | • Heckleuchten LED |
| • Metallic-Lackierung | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzheizung vorn | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • Tagfahrlicht | • USB-Anschluss |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













20.11.2013	8566	ATQ000217	02	02	0103/03750	188
M1	AF		04524 - 04640		1888 - 1856	
WF0AXXWPMADK80495	2		1680 - 1713		01692 - -	
FORD			-	00100	-	
DM2			154	002250	002250	
UFMA2A			01200	01150	-	
5PMADE			01200	01150	-	
-			72	02813	71	
KUGA			02100	0750	005	-
FORD (D)			215/65 R16 98 V			
FZ Z.PERS.BEF.B. 8 SPL			215/65 R16 98 V			
MEHRZWECKFAHRZEUG			-			
715/2007*630/2012J			GRUN		8	
EURO5.J.P/CI; M, N1 I			e13*2001/116*0109*34			
DIESEL			17.07.2013	K	EG205512	
0002	35J0	01997	-			
F 1/F.2:2350 U. 7.2/8.2:1235 B. ANHÄNGEBETRIEB*VV.AHK						
LT. EGTG*TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION:4350*DATU						
M ZUR EMISSIONSKLASSE: 20.11.2013*						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer, Unsachgemäß instand gesetzt)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt, Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetzt, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Heckklappe (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Heckklappe (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)