



## Volkswagen Crafter Kasten 35 mittellang Hochdach FWD

EZ 10/2020 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 95.244km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)  
Fahrzeugstandort: 35\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                                      |                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                             | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Crafter Kasten 35 mittellang Hochdach FWD [DE - HKa4 35 2.0 TDI EU6d-T, FWD, 2019 - 2021] |                                                                |                                          |
| Kategorie<br>Kastenwagen                             | FIN<br>WV1ZZSYZM9003402                                                                                              | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>95.244km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>01/2027 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                     | Leistung<br>140 PS (103 KW)                                    | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                                    | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                          |
| Hubraum<br>1.968 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                               | Letzter Service<br>95.243km                                    | Letzter Service am<br>11/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d-Temp                      | Sitze<br>3                                                                                                           | Türen<br>4/5                                                   | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>10/2020                                        | Farbe<br>Weiß                                                                                                        | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                           |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                      | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                      |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                                      | CO2-Emissionen<br>202g/km (NEFZ)                               | Kraftstoffverbrauch<br>7.7l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 16)

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|  |  |  |  |
| (3 mm)                                                                            | (3 mm)                                                                            | (1 mm)                                                                            | (1 mm)                                                                            |

## Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 110                      | Beifahrertür             | 110                      |
| Kotflügel vorne links   | 110                      | Kotflügel vorne rechts   | 110                      |
| Türe hinten links       | -                        | Türe hinten rechts       | 110                      |
| Seitenteil hinten links | 110                      | Seitenteil hinten rechts | 100                      |
| Motorhaube              | 110                      | Heckklappe               | 100                      |
| Dach                    | 100                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig.Fahrzeug war mal mit Werbung foliert.

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Doppelscheinwerfer
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fensterheber elektrisch vorn
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- Laderaumtrennwand hoch ohne Fenster
- Leuchtweitenregelung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel konvex, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 6-Gang
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- LKW-Zulassung

- |                                                     |                                                             |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| • Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI                       | • Multifunktionsanzeige Plus                                |
| • Nebelschlussleuchte                               | • Radstand 3640 mm                                          |
| • Reifen-Reparaturkit                               | • Rußpartikelfilter                                         |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP         | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts                      |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie)                   | • Servolenkung elektro-mechanisch                           |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar       | • Start/Stop-Anlage Motor                                   |
| • Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück) | • Stoßfänger vorn in Grau                                   |
| • Tagfahrlicht                                      | • Verzurrösen Laderaum                                      |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)      | • Wegfahrsperre (elektronisch)                              |
| • Wärmeschutzverglasung                             | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung |
| • Zul. Gesamtgewicht 3,50 t                         | • Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS                       |



## Sonderausstattung

- |                                                                 |                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • Ablage-Paket 2                                                | • Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)                 |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar                    | • Bodenbelag im Laderaum Holz                                                                            |
| • Dachlüfter im Lade-/Fahrgastraum mit Verschluss               | • Dieselpartikelfilter-Regeneration manuell                                                              |
| • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten            | • Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front Assist) mit City-Notbremsfunktion                |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus)                             | • Markierungsleuchten seitlich                                                                           |
| • Reserverad in Fahrbereifung inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber | • Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert                                                 |
| • Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge                      | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz mit Stau-/Ablagefach und Rückenlehne zum Ablagetisch klappbar |
| • Trittstufe hinten in Stoßfänger integriert                    | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch                                                                |
| • Verzurrschienen im Laderaum - an Seitenwand                   | • Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel                                                           |
| • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn                 | • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth                                                                   |
| • Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion                   | • Bordwerkzeug und Wagenheber                                                                            |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos























# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)