



Volkswagen Transporter Multivan Life

EZ 10/2013 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 221.707km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 32***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter Multivan Life [DE - Bs4 2.0 BiTDI EU5, Multivan Life, 2013 - 2013]		
Kategorie Van	FIN WV2ZZZ7HZEH038016	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 221.707km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 179 PS (132 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 209.886km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 6	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2013	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 199g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 7.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm) Kratzer	(6 mm) Kratzer, Riss/Bruch	(6 mm) Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(7 mm)	(7 mm)

Reifenschäden: Reifen vorne einseitig abgefahren
Felgenkratzer vorhanden

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	320 
Dach	110		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Blaurauchbildung aus dem Auspuff bei Leerlauf und Gasstoß. ; Bei der Abgasanlage: Auffälliger Geruch;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

2015 bei 39864 km Getriebe ersetzt. 2018 bei 101230 km Rumpfmotor ersetzt.

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem RCD 310 DAB (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag: Teppich verstärkt
- Dämmglas-Paket
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links
- Fensterheber elektrisch
- Fußmatten Fahrerhaus: Velours
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
- Heckklappe mit Verglasung
- Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage
- Heizung im Lade-/Fahrgastraum
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Ausführung: Multivan
- Außenspiegel in Wagenfarbe
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Teppich
- Doppeltonfanfare
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts
- Frontscheibe Dämmglas
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Haltegriffe vorn
- Heckleuchten dunkel getönt
- Heckscheibenwischer
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium

• Innenraumfilter: Pollenfilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie/Aufbau: Bus
• Karosserievariante: Normaldach	• Kindersicherung an den Schiebetüren
• Klapptisch integriert Lade-/Fahrgastraum	• Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus + Lade-/Fahrgastraum)
• Ladekanten-/ Trittstufenabdeckungen in Edelstahl	• Lederteilumfang (Schalt-/Wählhebelgriff und Handbremshebelgriff Leder)
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Leuchtweitenregelung
• Make-up-Spiegel links beleuchtet	• Make-up-Spiegel rechts beleuchtet
• Motor 2,0 Ltr. - 132 kW TDI	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
• Original Fahrzeug Farbe: TOFFEE/GRACIOSABRAUN	• Radstand 3000 mm
• Regensensor	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
• Scheibenwaschdüsen beheizt	• Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand
• Scheinwerfer H7	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn	• Servolenkung
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz Komfort
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn	• Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz
• Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2 Drehsitze	• Sonnenschutzrollo im Fahrgastraum
• Stoßfänger in Wagenfarbe	• Tagfahrlicht und Assistenzfahrlicht
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zuheizung
• Zul. Gesamtgewicht 3,00 t	



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
• Bodenbelag: Kunststoff (vorn und hinten)	• Chrom-Paket
• Kühlergrill mit Chromleiste und Chromspange	• Lackierung: Metallic-Lackierung
• Raucher-Paket	• Reserverad in Fahrbereifung
• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum links	• Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 2 Einzelsitze
• Vorbereitung Mobiltelefon/Handy (Plus)	

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Werkstatt für Fahrzeugreparatur, Ltd.
Land Folgt. Nr.:

Arbeits-

Seite 1 von 2

Arbeitsklasse: TMC47

Datum: 18.10.2013

Fahrzeug-Ident.-Nr.:

Hg: 06.07.2015

Werkstatt

Servicecenter

WV2ZZZ7HZEH038016

39864

Lohn: 100 Gw. Kur. Int. 100

Material: 100

Gw. Kur. Int. 100

GWL-Nr.: 3435 020 WWO

Ihre nächste HU/AU ist: 10/2016

Nr.	Arbeitsposition/ Teilenummer	Bezeichnung	Mt.- Arbeits	Einzelp- preis	Menge/ Zahl	Netto- Betrag	Stück
1	34351943	GETRIEBE AUS- U. EWINGEBAUT	007	470		€N	384,80
2	34355550	GETRIEBE ERSETZT	007	50		€N	42,00
3	V V0B7300048FK025	GETRIEBE		1,00 Stück	€N	3.680,00	
4	VN 91035202	SCHRAUBE		4,00 Stück	€N	15,60	
5	VN 10642107	SCHRAUBE		3,00 Stück	€N	2,82	
6	VN 10642107	SCHRAUBE		2,00 Stück	€N	1,22	
7	VN 91093701	MUTTER		4,00 Stück	€N	3,30	
8	VN 90978502	SCHRAUBE		4,00 Stück	€N	6,00	
9	VN 10629902	SCHRAUBE		3,00 Stück	€N	2,80	
10	VN 0195298	SCHRAUBE		2,00 Stück	€N	0,80	
11	VN 10609204	BUNDMUTTER		4,00 Stück	€N	0,64	
12	VN 91028002	SCHRAUBE		4,00 Stück	€N	0,72	
13	VWHT005286	MUTTER		2,00 Stück	€N	12,30	
14	VN 10409603	SCHRAUBE		4,00 Stück	€N	3,40	

Gesamtbetrag (netto):

4.188,10

(*) Diese Position ist aus technischer Hinsicht Pflicht

Zwischensumme

4.188,10

Betriebs Nr.: 12649/151
Leistungsdatum: 20.07.2016
Arzt Nr.: 9

Seite 2 von 2

Arzt, Kennzeichen, Typ	Modellschlüssel	Datum Erstzulassung	Fahrzeug-Ident.-Nr.	Fzg.-Annahmedatum	km-Stand	Servicebetrieber
EMC47		18.10.2013	WV2ZZZHZEHO38016	06.07.2015	99864	Michael Otto

Nr.	Arbeitsposten/ Teilenummer	Bezeichnung	Mt. Arbeits- preis	Einzel- preis	Menge/ Zeit	Steu- Code	Betrag EUR
	Übertrag						4.168,10
	SUMME-ZEITENEHREIN						530
	SUMME-MATERIAL						3.731,30
	SUMME-ARBEIT						436,80
	SUMME-LACKMATERIALEINHEITEN						0

Arbeits- Code	Arbeits- Code	Material	Steuerbasis	%-Mwst	Mwst	Steuerbasis Abwert	Mwst auf Abwert	Gesamtbetrag
8N	436,80	3.731,30	4.168,10	0%	0,00	0,00	0,00	4.168,10
Summe	436,80	3.731,30	4.168,10					

Gesamtbetrag in EUR 4.168,10

Seite 1 von 3

Arzt, Kennzeichen, Typ	Modellschlüssel	Datum Erstzulassung	Fahrzeug-Ident.-Nr.	Fzg.-Annahmedatum	km-Stand	Servicebetrieber
EMC47		18.10.2013	WV2ZZZHZEHO38016	25.04.2018	101230	

Ihre nächste HU/AU ist: 10/2018

Nr.	Arbeitsposten/ Teilenummer	Bezeichnung	Mt. Arbeits- preis	Einzel- preis	Menge/ Zeit	Steu- Code	Betrag EUR
1	01500000	GPS/GEFÜHRTE FUNKTION	015			#3	176,13
2	27069900	BATTERIE GELADEN	015			#3	10,24
3	13025599	RUMPFMOTOR ERSETZEN	015			#3	1.607,68
4	90813202	SCHRAUBE		2,15	1,00 Stück	#3	0,00
5	7E0254700JX	FILTER		901,00	1,00 Stück	#3	0,00
6	03L10092AX	RUMPFMOTOR		3.145,00	1,00 Stück	#3	0,00
7	06B1053130	NADELLAGER		9,65	2,00 Stück	#3	0,00
8	K0253115T	DICHTUNG		3,40	1,00 Stück	#3	0,00
9	K0253725	SCHELLE		22,15	1,00 Stück	#3	0,00
10	N 90942804	SCHRAUBE		1,80	1,00 Stück	#3	0,00
11	N 10251311	MUTTER		0,42	1,00 Stück	#3	0,00
12	7H0253115D	DICHTUNG		8,05	1,00 Stück	#3	0,00
13	K0998282AE	LAMBOASOND		187,00	1,00 Stück	#3	0,00
14	0571315290	MUTTER		1,10	2,00 Stück	#3	0,00
15	N 0136495	DICHTUNG		0,57	2,00 Stück	#3	0,00
16	03L131547N	DICHTUNG		4,05	3,00 Stück	#3	0,00
17	WHT003842	BUNDMUTTER		1,65	7,00 Stück	#3	0,00
18	N 91191201	SCHRAUBE		0,54	10,00 Stück	#3	0,00
19	N 10714501	SCHRAUBE		1,85	2,00 Stück	#3	0,00
20	WHT000494	SCHRAUBE		0,97	1,00 Stück	#3	0,00
21	WHT002244	BUNDMUTTER		2,25	1,00 Stück	#3	0,00
22	N 91182402	SCHRAUBE		1,80	3,00 Stück	#3	0,00
23	N 10699001	SCHRAUBE		3,55	2,00 Stück	#3	0,00
24	N 10514503	SCHRAUBE		3,55	2,00 Stück	#3	0,00
25	06B121119B	DICHTUNG		3,95	1,00 Stück	#3	0,00

Zwischensumme 1.794,05

Seite 2 von 3

Arzt, Kennzeichen, Typ	Modellschlüssel	Datum Erstzulassung	Fahrzeug-Ident.-Nr.	Fzg.-Annahmedatum	km-Stand	Servicebetrieber
EMC47		18.10.2013	WV2ZZZHZEHO38016	25.04.2018	101230	

Nr.	Arbeitsposten/ Teilenummer	Bezeichnung	Mt. Arbeits- preis	Einzel- preis	Menge/ Zeit	Steu- Code	Betrag EUR
26	03L129711E	Übertrag					1.794,05
27	03L253038F	DICHTUNG		10,55	1,00 Stück	#3	0,00
28	N 10620201	DICHTUNG		18,70	1,00 Stück	#3	0,00
29	700810444A	BUNDMUTTER		0,18	1,00 Stück	#3	0,00
30	N 10679602	SCHRAUBE		1,85	1,00 Stück	#3	0,00
31	N 10699001	SCHRAUBE		0,83	1,00 Stück	#3	0,00
32	N 90942804	SCHRAUBE		1,10	1,00 Stück	#3	0,00
33	N 90942804	SCHRAUBE		2,95	1,00 Stück	#3	0,00
34	N 91185401	BUNDMUTTER		2,75	1,00 Stück	#3	0,00
35	N 91178101	SCHRAUBE		0,80	3,00 Stück	#3	0,00
36	N 91048804	SCHRAUBE		0,63	3,00 Stück	#3	0,00
37	03L121142	SCHRAUBE		0,43	4,00 Stück	#3	0,00
38	N 90665001	HALTEFEDER		0,57	1,00 Stück	#3	0,00
39	N 10629402	SCHRAUBE		2,50	1,00 Stück	#3	0,00
40	N 91023602	SCHRAUBE		1,50	2,00 Stück	#3	0,00
41	N 10029204	SCHRAUBE		1,85	3,00 Stück	#3	0,00
42	N 10029204	BUNDMUTTER		0,18	4,00 Stück	#3	0,00
43	N 10499003	SCHRAUBE		0,94	4,00 Stück	#3	0,00
44	N 90939703	BUNDMUTTER		2,20	2,00 Stück	#3	0,00
45	N 9103528E	MUTTER		6,75	2,00 Stück	#3	0,00
46	N 0185269	SCHRAUBE		0,45	2,00 Stück	#3	0,00
47	N 91028002	SCHRAUBE		0,74	4,00 Stück	#3	0,00
48	7H0499131	USCHEIBE		3,60	4,00 Stück	#3	0,00
49	N 91035202	SCHRAUBE		4,30	4,00 Stück	#3	0,00
50	N 90997802	SCHRAUBE		1,75	4,00 Stück	#3	0,00
51	N 91093701	MUTTER		0,87	4,00 Stück	#3	0,00

Zwischensumme 1.794,05

Seite 3 von 3

Arzt, Kennzeichen, Typ	Modellschlüssel	Datum Erstzulassung	Fahrzeug-Ident.-Nr.	Fzg.-Annahmedatum	km-Stand	Servicebetrieber
EMC47		18.10.2013	WV2ZZZHZEHO38016	25.04.2018	101230	

Nr.	Arbeitsposten/ Teilenummer	Bezeichnung	Mt. Arbeits- preis	Einzel- preis	Menge/ Zeit	Steu- Code	Betrag EUR
52	7H0253115D	Übertrag					1.794,05
53	K0253725	DICHTUNG		5,05	1,00 Stück	#3	0,00
54	K0253115T	SCHELLE		22,15	2,00 Stück	#3	0,00
55	K0253115T	DICHTUNG		3,40	1,00 Stück	#3	0,00
56	03L260817	SCHELLE		19,40	1,00 Stück	#3	0,00
57	013A8J50	HUELSSE		0,93	1,00 Stück	#3	0,00
58	05219500	KUEHLZUSAT		0,57	30,00 Stück	#3	0,00
59	05200050	MOTORHOEL		1,80	70,00 Stück	#3	0,00
60	05200050	DEST.WASSE		0,16	30,00 Stück	#3	0,00

Gesamtbetrag (netto): 1.794,05

Steuern: 0,00
Arbeits-Code: 0,00
Material: 0,00
Steuerbasis: 1.794,05
%-Mwst: 19%
Mwst: 340,87
Steuerbasis Abwert: 0,00
Mwst auf Abwert: 0,00
Gesamtbetrag: 2.134,92

bcz: 12.6.2018 Zahlungsziel: / / Kasse bar

Im Rahmen der Kulanz übernehmen wir, neben dem Ihnen in Rechnung gestellten Betrag, Kosten in Höhe von EUR 5.603,63.



[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer, Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Lackschaden)



Fahrrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)




Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Beifahrertür (Delle, Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Delle, Riss/Bruch, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Delle, Riss/Bruch, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Delle, Riss/Bruch, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer, Delle, Riss/Bruch, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)