



Volkswagen Passat Business

EZ 09/2019 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 161.170km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 96***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Passat Business [DE - Kb5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6d-T, Business, (Facelift) 2019 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN WVWZZZ3CZLE002347	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 161.170km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 112.823km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 09/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 160g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)

Anderer Schaden, Verformung, Riss/Bruch



(2 mm)

Anderer Schaden, Verformung, Riss/Bruch



(2 mm)

Anderer Schaden



(2 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrtür	185 	Beifahrtür	130
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	130	Heckklappe	130
Dach	130		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Unfallschaden ;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Andere: Unfallschaden ;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Türe vorne und hinten links lässt sich unfallbedingt nicht öffnen; Beleuchtung Fehlermeldung; Reifendruckkontrolle: Warnleuchte aktiv

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Unfallschaden ;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Andere: Unfallschaden ; ESP leuchtet;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Antennen-Diversity
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- App-Connect
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Comfortline / Life / Business
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachhimmel, weiß (St. Tropez)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent

• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Fernentriegelung Heckklappe	• Fußmatten Textil
• Fußraumbeleuchtung vorn LED	• Gepäck-/Laderaumboden aufstellbar
• Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Gepäckraumbeleuchtung	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Getränkehalter vorn mit Abdeckung
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
• Karosserie: 5-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Keyless-Start	• Kindersicherung im Fahrgastraum
• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Ladekantenschutz (Kunststoff)	• Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten LED	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar	• Mobile Online Dienste We Connect
• Modellpflege	• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW TDI
• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)	• Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht
• Notrufsystem	• Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE
• Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung	• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
• SCR-System (AdBlue-Technologie)	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet, ausziehbar)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose 12V im Fond
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Stoßfänger Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türschutzleisten unten in Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Zentralverriegelung	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Ambiente-Beleuchtung
- App-Connect Wireless

• App-Connect Wireless	• Audio-Navigationssystem Discover Pro Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
• Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)	• Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
• Außenspiegel mit Abblendautomatik, links	• Außenspiegel mit Umfeldleuchte
• Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	• Bordwerkzeug und Wagenheber
• Business-Paket Premium mit Navigation	• Dachreling silber
• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	• Digital Cockpit (Instrumentenanzeige digital)
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Einstiegsleuchten in den Türen vorn und hinten LED
• Fahrassistenz-Paket Plus	• Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Emergency Assist
• Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane Assist	• Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
• Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist) inkl. Parklenkassistent	• Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
• Fahrassistenz-System: Emergency Assist	• Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)	• Fahrassistenz-System: Stauassistent (Traffic Jam Assist)
• Fondbedienung Klimaanlage	• Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe
• Frontscheibe heizbar (drahtlos) und infrarot-reflektierend	• Gepäcksicherungsnetz
• Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium gebürstet
• Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Knieairbag Fahrerseite, Seitenairbag und Gurtstraffer hinten außen
• Leder-Paket Vienna und Top-Komfortsitze vorn	• Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion
• Leuchtweitenregelung automatisch	• Matrix-LED-Scheinwerfer (IQ.Light) mit Heckleuchten LED, dunkelrot, Blinkleuchten dynamisch
• Mobile Online Dienste We Connect Plus	• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion
• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 1 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten	• Nebelschlussleuchten und Rückfahrleuchten beidseitig
• Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten	• Radioempfang digital (DAB+)
• Raucher-Paket	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Reserverad in Fahrbereifung (Leichtmetall)	• Rückfahrkamera (Rear View)
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Seitenairbag hinten
• Seitenscheiben aus Verbundglas, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (65 %)	• Seitenscheiben vorn geräuschkämmend
• Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer	• Sitz vorn links ErgoActive (inkl. Sitzverstellung elektr. 14-Wege, Memory, Massagefunktion)
• Sitz vorn links mit Massagefunktion	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Vienna
• Sitze vorn elektr. verstellbar, links ErgoComfort mit Memory und Komforteinstieg	• Sitze: Top-Komfortsitze vorn
• Sitzheizung hinten	• Sitzheizung vorn
• Sitzheizung vorn	• Sitzheizung vorn und hinten
• Sonderlackierung Pure-White uni	• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
• Spiegel-Paket	• Sprachsteuerungs-System
• Steckdose 230V	• Tragstäbe für Dachreling eloxiert
• Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrkamera Rear View	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)

- Vorrüstung des digitalen Fahrzeugschlüssels im Smartphone

- Winter-Paket inkl. Sitzheizung hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











26.09.2019	0603	BRA00114	02	01	0140/03500	322
M1	AC		04773	-	1832	-
W0000003CELE002347		7	1462	- 1516	001600	-
VOLKSWAGEN, VW			-	00090	-	-
3C			0160	002190	002190	
ACDFHAKO			01110	01130	-	
FD7FD7GC004SV4BFVR21CA			01110	01130	-	
PASSAT			075	03000	068	
VOLKSWAGEN-VW			02000	0750	005	-
FE, Z. PERS. BEF. B. 8 SPL.			235/45 R18 24W			
KOMBILIMOUSINE			235/45 R18 24W			
715/2007*2018/1832DG			-	WEIB	0	
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1 I			1*2001/116*0307*58			
DIESEL			05.07.2019	W	W	FN440643
0002	36DG	01968	-			
F.1/F.2:+20 D. 7.2/8.2:+45 B.ANHANGEBETRIEB*TECHN.ZUL.						
GES-MASS E. ZUGKOMBINATION:4210KG*BEI WERKSEITIG MONTI						
ERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.						
TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WM.AHK						
LT.BGTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 26.09.2019*						

[illegible][illegible]


Volkswagen Service-Apparate		
Benutzer- und Benutzer-Protokoll		
Datum	2011-08-24	
Ort	11145-10	
Ausgangspunkt	2011-08-24	
Geographische Koordinaten	✓ keine Angabe	
	✓ Notwendig	
Durchgeführt von	Aufwachen: 2011-08-24 um 10:00 Uhr Servicetechnik: ist vorhanden, sonst ist Servicetechnik nach der Erstellung dieses Protokolls des Typs (Servicetechnik) zu (Servicetechnik)	
Auswertung: Volkswagen Service Partner	ja	
Werkstatt (geografisch)	Ist der Service Partner, der alle Fahrzeuge mit technischer Ausstattung für (Servicetechnik)	
Benennung des Werkstatts		
Benennung	2008-08-27	
Ort	11145-10	
Durchgeführt von	Aufwachen: 2011-08-24 um 10:00 Uhr Servicetechnik: ist vorhanden, sonst ist Servicetechnik nach der Erstellung dieses Protokolls des Typs (Servicetechnik) zu (Servicetechnik)	
Auswertung: Volkswagen Service Partner	ja	
Benutzer- und Benutzer-Protokoll		
Datum	2011-08-24	
Ort	11145-10	
Ausgangspunkt	2011-08-24	
Geographische Koordinaten	✓ keine Angabe	
	✓ Notwendig	
Durchgeführt von	Aufwachen: 2011-08-24 um 10:00 Uhr Servicetechnik: ist vorhanden, sonst ist Servicetechnik nach der Erstellung dieses Protokolls des Typs (Servicetechnik) zu (Servicetechnik)	
Auswertung: Volkswagen Service Partner	ja	
Werkstatt (geografisch)	Ist der Service Partner, der alle Fahrzeuge mit technischer Ausstattung für (Servicetechnik)	



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch, Verformung)



Scheinwerfer (links) (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Scheinwerfer (rechts) (Riss/Bruch)



Motorhaube (Verformung)



Rad (Anderer Schaden, Verformung, Riss/Bruch): Unfallschaden



Rad (Anderer Schaden, Verformung, Riss/Bruch): Unfallschaden



Rad (Anderer Schaden, Verformung, Riss/Bruch): Unfallschaden



Rad (Anderer Schaden, Verformung, Riss/Bruch): Unfallschaden



Rad (Anderer Schaden, Verformung, Riss/Bruch): Unfallschaden



Rad (Anderer Schaden): Unfallschaden



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Fahrtür (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Beifahrtür (Verformung, Kratzer)



Beifahrtür (Verformung, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Türe hinten links (Kratzer, Verformung, Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Schweller links (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Verformung, Riss/Bruch)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Verformung)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)