



BMW 218 d

EZ 10/2022 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 172.744km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 21***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 218 d [DE - Van5 218d EU6d, 2021 - 2024]		
Kategorie Van	FIN WBA21BY0X07L71192	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 172.744km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 159.356km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2022	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 127g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (WLTP)



Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.



Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(7 mm)

(7 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

(5 mm)

Reifenschäden: Einige Felgen haben Bordsteinschäden



Lackwerte



 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	30	Heckklappe	100
Dach	100		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- BMW Curved Display
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe Seite
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe mit Steptronic
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Quarz-Silber matt genarbt
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (ASL)
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- BMW Live Cockpit Plus
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Parken Anfahrüberwachung
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Rückfahrhilfe Notbremsfunktion (Active PDC)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Harnstofftank (SCR): 13,5 Ltr.
- HiFi-Lautsprechersystem
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Länder-AV Deutschland

- | | |
|--|---|
| • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel | • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel KAT (B47) |
| • Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II/BONNET FLUID BLACK | • Park-Distance-Control (PDC) |
| • Parkassistent-Paket | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rückfahrkamera |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Scheinwerfer LED | • Seitenairbag hinten |
| • Seitenairbag vorn | • Serien-Fahrwerk |
| • Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung) | • Service-System: Concierge Services |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Service-System: Gesetzlicher Notruf |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Service-System: Remote Services |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Arktur Anthrazit |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach) |
| • Uni-Lackierung | • Warndreieck |
| • Widescreen Display | • Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten | • Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision) |
| • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent | • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion | • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Instrumententafel Luxury |
| • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) | • Premium-Paket |
| • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung | • Sitze hinten mechanisch verstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) |
| • Spiegel-Paket | • Vorbereitung Driving Assistant Plus |
| • Vorbereitung Lenkradheizung | • Vorbereitung Sitzheizung vorn |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











24.10.2022	0005	DHJ000259	2	1	110/4000	22
M1		AC	4386-4386		1824-1824	
WBA21BY0K07L71182		3	1576-1576		1620-1620	
BMW						
U2AT				75		
218Y			127	2085		2085
1115			1115	1030		
1115				1030		
76			76	3000		60
1400			1400	750		
205/65 R16 95W						
205/65 R16 95W						
715/2007*2018/1832AP						
EURO5:WLTP-AP-P1/C1-M, N11						
Diesel						
0002		36AP		1995		
7.2/8.2 +101 8 ANHANGEBETRIEB *WW.AHK LT.EGTG*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)




Fahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)