



Ford Kuga Individual

EZ 04/2014 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 165.947km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Kuga Individual [DE - SUV5 1.6 EcoBoost EU5, Individual 4x4, 2013 - 2014]		
Kategorie Geländewagen	FIN WF0AXXWPM AES83272	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 165.947km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 182 PS (134 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.596 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 118.435km	Letzter Service am 03/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 04/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 182g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



(3 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	160	Beifahrertür	165 
Kotflügel vorne links	185 	Kotflügel vorne rechts	165 
Türe hinten links	165 	Türe hinten rechts	165 
Seitenteil hinten links	195 	Seitenteil hinten rechts	190 
Motorhaube	210 	Heckklappe	265 
Dach	165 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; Bei dem Kühlwasser: Unter Minimum;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Bi-Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe Automatik - (6-Stufen) Typ: 6F
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Einstiegsleisten (Edelstahl)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußraumleuchte vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Schulter-Airbag vorn

- | | |
|---|--|
| • Kühlergrill mit Edelstahleinsatz | • Kühlergrill schwarz |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts |
| • Lenkrad (Leder 4-Speichen) | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar |
| • Leuchtweitenregelung | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelkonsole mit Armlehne | • Motor 1,6 Ltr. - 134 kW EcoBoost KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Parkpilotsystem hinten |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Power KeyFree-Startfunktion |
| • Radstand 2690 mm | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sicht-Paket |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder |
| • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) | • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sportsitze vorn | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger hinten Sport-Design mit Diffusor |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Unterfahrschutz | • Unterfahrschutz hinten |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • 9 Lautsprecher | • AUX-IN-Anschluss |
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Dachreling (Aluminium) | • Frontscheibe heizbar |
| • Heckklappenbetätigung elektrisch | • KeyFree-Paket |
| • KeyFree-System | • Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert) |
| • Metallic-Lackierung | • Navigationssystem: Sony (mit Ford SYNC) |
| • Rückfahrkamera | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) |
| • Sitzheizung vorn | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • Style-Paket | • USB-Anschluss |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













10.04.2014	8566	BFZ000043	2	2	134/5700	200
M1	AF		4524 - 4640		1838 - 1856	
WFOAXXWPMAS83272		6	1680 - 1713		1682 - -	
FORD				100		
DM2			179	2200		2200
JTMA2A			1200	1150		-
SVBAQF			1200	1150		-
-			72	3750		74
KUGA			1300	750	5	-
FORD (D)			215/65 R16 98 V			
FZ.2.PERS.BEF.B. 8 SPL.			215/65 R16 98 V			
MEHRZWECKFAHRZEUG			-			
715/2007*630/2012J			SCHWARZ/		9/	
EUROS;J;PI/CI; M, N1 I			e13*2001/116*0109*34			
BENZIN			17.07.2013		K	GU943567
0001	3510	1596				
F.1/F.2:2300 U. 7.2/8.2:1235 B. ANHANGEBETRIEB*WW.AHK LT.EG						
TG*TECHN.ZUL.GES-MASS E.D.ZUGKOMBINATION:3500*DATUM ZUR EMIS						
SIONSKLASSE: 10.04.2014*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Steinschlag)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrertür (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)