



Volkswagen T-Roc United

EZ 04/2021 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 78.520km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 85***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung T-Roc United [DE - SUV5 1.5 TSI EU6d, United OPF, 2020 - 2021]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZA1ZMV115522	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 78.520km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Unbekannt	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 120g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)

Kratzer



(5 mm)

Kerben,
Kratzer



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	200 	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	155	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	145	Heckklappe	190 
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Andere: Unfallbedingte Schäden ;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Unfallbedingte Schäden;



Serienausstattung

• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
• Ambiente-Beleuchtung weiß	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Antriebsart: Frontantrieb
• App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)	• Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
• Außenspiegel andersfarbig lackiert / Kontrastfarbe	• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
• Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon	• Bremsassistent
• Bremsbelagverschleissanzeige	• Chrom-Paket (1)
• Chromleisten an Seitenfenstern	• Chromleisten Stoßfänger hinten
• Dach in Kontrastfarbe	• Dachhimmel Stoff, grau
• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	• Einstiegsleisten für Sondermodell
• Elektron. Differentialsperre (EDS)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistentz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm	• Fahrassistentz-System: Berganfahr-Assistent
• Fahrassistentz-System: Fahrprofilauswahl	• Fahrassistentz-System: Fußgängererkennung
• Fahrassistentz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
• Fahrassistentz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	• Fensterheber elektrisch vorn und hinten
• Frontscheibe Verbundglas getönt	• Funkschlüssel (2) klappbar
• Fußmatten Textil	• Fußraumbeleuchtung vorn
• Gepäckraumboden höhenverstellbar	• Getriebe 6-Gang

• Heckleuchten LED	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen für Sondermodell	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Limestone Grey Metallic
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	• Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn
• Kopfstützen hinten (3-fach)	• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
• Leseleuchten vorn und hinten LED	• Licht- und Sicht-Paket 1
• Mittelarmlehne vorn	• Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
• Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT	• Multifunktionsanzeige Plus
• Multimedia-Schnittstelle USB (Typ C) und USB-Ladeanschluß vorn	• Nebelschlussleuchte
• Notrufsystem	• Otto-Partikelfilter (OPF)
• Parkbremse elektrisch	• Pedale Edelstahl
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radstand 2590 mm
• Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)	• Reifenkontroll-Anzeige
• Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Servolenkung elektro-mechanisch und geschwindigkeitsabhängig
• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer	• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: für Sondermodell	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitze: Komfortsitze vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Sprachsteuerungs-System	• Start/Stop-Anlage
• Stoßfänger oben lackiert, unten schwarz, Unterfahrschutz vorn und hinten silber	• Türabdeckung unten schwarz mit Chromleiste
• Türgriffe außen Wagenfarbe	• Verbandkasten und Warndreieck
• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Winter-Paket
• Wärmeschutzverglasung grün getönt	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Antennen-Diversity	• Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Lautsprecher (6)	• Chromeinfassung Lichtschalter
• Chromeinfassung Fensterheberschalter	• Chromeinfassung Spiegelverstellung
• Fahrassistentz-System: City-Notbremsfunktion	• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
• Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Auto-Hold-Funktion
• Scheibenwaschdüsen heizbar	• Anzeige für Waschwasserstand
• Sitzheizung vorn	• Original Fahrzeug Farbe: DEEP BLACK



Sonderausstattung

• Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)	• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht

- Perleffekt-Lackierung
- Spiegel-Paket
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Raucher-Paket
- Außenspiegel elektr. anklappbar

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












13.04.2021	1603	CEP00205	2	1	1105000	205
M1	4234	4246	1519			
WVGZ77A17MV115522	1533-1575	1347-1347				
VOLKSWAGEN	80					
A1	151	1860	1860			
DPCARDAC	990	930				
FM5FM6C90014B/1CBNN01	980	930				
I-RDC	61	375	68			
VDLXSVIACHA-VL	1500	670	5			
F2.7 Para berl. 8 Sp.	215/55 R17 94V					
Komfortausst.	215/55 R17 94V					
715/2007-2018/1832AP	Schwarz	9				
EUR06/WHITEAR900/M1K8	13*2007/46-182					
Benzle	17.11.2020	KN	GC180S31			
0001	18.06.2020	18.06.2020	18.06.2020			
7.2/8.7 +55 b Anhangabst. ab 0.1-1.700 bis 8% Steig. 3560 kg						
in Ges. Masse d. Zugmaschine ab 1360 kg bis 8% Steig. 3560 kg						
werkseitig montierter AHK ESP in spez. Fahrdyn. Stabi. Syst.						
Anh. Behälter 10 l in spez. Aend. VO 7.9. Aufl. VO 2.5.10						
www.AHK.it EGTG*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Verformung)



Fahrtür (Verformung)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Türe hinten links (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Türe hinten links (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Türe hinten links (Verformung, Lackschaden, Kratzer, Riss/Bruch)



Schweller links (Riss/Bruch)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Delle)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten links (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Airbag offen)



Innenraum (Airbag offen)