



BMW 520 d xDrive

EZ 05/2019 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 231.230km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 24***
Fahrzeug aufgenommen am: 15.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 520 d xDrive [DE - Kb5 520 d EU6d-T, xDrive, 2018 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN WBAJP51060BV49070	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 231.230km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 190 PS (140 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 109.087km	Letzter Service am 09/2022
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2019	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 162g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	195 
Kotflügel vorne links	105 	Kotflügel vorne rechts	200 
Türe hinten links	105 	Türe hinten rechts	240 
Seitenteil hinten links	435 	Seitenteil hinten rechts	450 
Motorhaube	165 	Heckklappe	150
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Anhängerkupplung schwenkt nicht ein;

Zusatzinformationen

Tiergeruch; Eine Funkfernbedienung teilweise ohne Funktion; Service/Wartung fällig; Schlüssel beschädigt;

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet; Bremsse nahe Verschleißgrenze: hinten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Andere: Laut Verkäufer: Achsmanschette vorne defekt; ;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Audio-Navigationssystem Business
- Blinkleuchten LED
- Bordcomputer
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- BMW Live Cockpit Plus
- Bremsassistent
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle

• Fußmatten Velours	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	• Getriebe Automatik - (8-Stufen)
• Getränkehalter	• Getränkehalter vorn und hinten
• Heckklappenbetätigung automatisch	• Heckleuchten LED
• Innenausstattung: Interieurleisten Oxid-Silber, dunkel matt, mit Akzentleiste	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Knieairbag Fahrerseite
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Leuchtweitenregelung (automatisch)	• Luftfederung Hinterachse
• Mittelarmlehne hinten	• Motor 2,0 Ltr. - 140 kW 16V Turbodiesel
• Nebelscheinwerfer LED	• Nebelschlussleuchte(n)
• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten	• Parkbremse elektrisch
• Personalisierungssystem (Personal Profile)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer LED
• Seitenairbag vorn	• Service-System: ConnectedDrive Services
• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices	• Service-System: Remote Services
• Servolenkung Servotronic	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Junction	• Sitze vorn teilelekt. verstellbar
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Warndreieck	• Wegfahrsperre
• Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Licht- und Regensensor	• Original Fahrzeug Farbe: MEDITERRANBLAU



Sonderausstattung

• Ambiente-Beleuchtung	• Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Dachreling schwarz
• Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion	• HiFi-Lautsprechersystem
• Innovations-Paket	• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts	• Lenkrad heizbar
• Metallic-Lackierung	• Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
• Service-System: Concierge Services	• Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
• Sitzheizung vorn	• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige	• Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung

- | | |
|--|--|
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent | • Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Tagfahrlicht |
| • Head-up-Display | • Instrumentenanzeige, multifunktional |
| • Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem) | • Fahrassistenz-System: Driving Assistant |
| • Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige | • Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision) |
| • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent | • Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos


















22.05.19	0005	CPS001902	2	02	140 / 4000
M1	AC		4942-4942		1868-18
WBAJP51060BV49070	1		1498-1498		1825-18
BMW				90	
G5K			162	2480	24
JPS1			1130	1455	
DAW50000			1130	1455	
			89	3000	69
520d xDrive			2000	750	5
BAYER.MOT.WERKE-BMW			225/55 R17 97Y		
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/55 R17 97Y		
Kombilimousine					
715/2007*2018/1832DG			BLAU	5/-	
EURO6;WLTP;DG;PI/CI; M, N1			e1*2007/46*1750*06		
Diesel			22.01.19	K	FJ55
0002	36DG	1995			
7.2/B.2: +150 B.ANHÄNGEBETRIEB *WW.AHK LT.EGTG ***					





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)




Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Kratzer, Riss/Bruch)



Schweller rechts (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



Schweller rechts (Kratzer, Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)




Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß, Riss/Bruch, Tierhaare/Tiergeruch)