



Toyota C-HR Hybrid Team D

EZ 12/2021 | Geländewagen | Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid) |
Automatikgetriebe | 65.323km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 04***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung C-HR Hybrid Team D [DE - SUV5 2.0 Hybrid EU6d, Team D, (Facelift) 2020 - 2024]		
Kategorie Geländewagen	FIN NMTK53BX30R074157	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 65.323km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 152 PS (112 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · HEV (Voll-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.987 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 42.077km	Letzter Service am 12/2024
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 12/2021	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(3 mm)

Vorne rechts



(3 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Ohne Felgen (Zoll: 18)

Vorne links



(7 mm)

Vorne rechts



(7 mm)

Hinten links



(6 mm)

Hinten rechts



(6 mm)

Anderer Schaden

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	120	Heckklappe	130
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Bestehender Hagelschaden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage tasche an Beifahrersitzlehne
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Multimedia Toyota Touch
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent
- Elektromotor 80 kW (Hybridantrieb)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Freisprechanlage Bluetooth
- Getränkehalter vorn beleuchtet
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2640 mm
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Akustischer Fußgängerschutz (Außensound, AVAS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bi-LED-Scheinwerfer
- Comfort-Paket
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe Automatik stufenlos - CVT
- Hybrid 135 kW (Motor 2,0 Ltr. - 112 kW 16V)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad heizbar
- Modellpflege
- Protection-Paket
- Reifen-Reparaturkit

• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rücksitz klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Seitenairbag vorn	• Servolenkung elektrisch
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitz vorn rechts höhenverstellbar
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder	• Sitzheizung vorn
• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	• Tagfahrlicht LED
• Toyota Safety Sense	• Verglasung hinten abgedunkelt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• DAB-Tuner (Radioempfang digital)
• Audiobedienung am Lenkrad	• 6 Lautsprecher
• Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)	• Rückfahrkamera
• Außenspiegel mit Abblendautomatik	• Bodenleuchte im Außenspiegel
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	• Zentralverriegelung / Startanlage Smart-Key, Entry & Drive
• Start-Stop-Knopf	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Fahrassistentz-System: Totwinkel-Assistent (BLIS)	• Ladekantenschutz
• Rücksitz geteilt	• Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
• Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA)	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung
• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Fahrassistentz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
• Fahrassistentz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)	• Fahrassistentz-System: Spurhalteassistent (LDA)
• Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)	• Original Fahrzeug Farbe: NIGHT TIME BLACK




Sonderausstattung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos

















13.12.2021	5013	AOF00012 +	2	1	I12/6000	1	180
M1	AB		4395		1795		
NMTK53BX3DR074157		1	1555		1560-1595		
TOYOTA				75	-		
AXIT(EU,M)			119	1930	1930		
MAXH10(H)			1050	1080	-		
MAXH10L-AHXKBW(1G)			1050	1080	-		
			67	2500	65		
			725	725	5		
TOYOTA C-HR			225/50R18	95V			
TOYOTA EUROPE (B)			225/50R18	95V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.							
Schraghecklimousine							
715/2007*2018/1832AP							
EURO6;WLTP;AP;PI/C1; M, N1 I							
Hybr.Benzin/E							
0008	36AP	1987					



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)




Motorhaube (Delle)



Rad (Anderer Schaden): Reifen beschädigt



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten links (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten rechts (Delle)