



BMW 530 d xDrive M Sport

EZ 10/2017 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 168.247km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 49***
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 530 d xDrive M Sport [DE - Kb5 530 d EU6, xDrive M Sport, 2017 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WBAJN51030G979034	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 168.247km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 265 PS (195 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 3	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 2.993 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 94.954km	Letzter Service am 11/2021
Emissionsklasse Euro 6c	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 144g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	90	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	90	Kotflügel vorne rechts	90
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	100
Seitenteil hinten links	240 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	240 	Heckklappe	100
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Anhängerkupplung lässt sich nicht ausfahren,

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Auspuffanlage trapezförmig, links/rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsassistent
- Chrome-Line Exterieur
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage, links/rechts) mit Chromblenden
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz
- Blinkleuchten LED
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremsättel lackiert)
- Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumabdeckung / Rollo

- | | |
|---|---|
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device) | • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion |
| • Getriebe Automatik - (8-Stufen) | • Getränkehalter |
| • Getränkehalter vorn und hinten | • Heckklappenbetätigung automatisch |
| • Heckleuchten LED | • Innenausstattung: Interieurleisten Alu Rhombic mit Akzentleiste |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Instrumentenkombination (erweiterter Umfang) |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Airbag-System hinten |
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Lenkrad (Leder M-Technic) |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar | • Leuchtweitenregelung (automatisch) |
| • Licht- und Regensensor | • Luftauslass (Air Breather) schwarz hochglänzend |
| • Luftfederung Hinterachse | • M Sport |
| • Mittelarmlehne hinten | • Motor 3,0 Ltr. - 195 kW 24V Turbodiesel |
| • NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance) | • Nebelscheinwerfer LED |
| • Nebelschlussleuchte(n) | • Nichtraucher-Paket |
| • Original Fahrzeug Farbe: CARBONSCHWARZ | • Parkbremse elektrisch |
| • Personalisierungssystem (Personal Profile) | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer LED |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: ConnectedDrive Services |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitzausstattung: 5-Sitzer | • Sitze vorn teilelekt. verstellbar |
| • Sitzheizung vorn | • Sport-Fahrwerk (M-Technic) |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Warndreieck | • Wegfahrsperre |
| • Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Aktive Sitzbelüftung vorn | • Alarmanlage |
| • Audio-Navigationssystem Professional | • Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik |
| • BMW Display-Key | • Business-Paket |
| • Dachreling Hochglanz Shadow-Line | • Dachreling schwarz |
| • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) | • Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control) |
| • Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent | • Fahrassistenz-System: Driving Assistant Plus |
| • Fahrassistenz-System: Falschfahrwarnung | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung | • Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision) |
| • Fahrassistenz-System: Kreuzungs-Assistent | • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent |

• Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige	• Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Speed Limit-Assistent
• Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit erweiterte Smartphone-Anbindung
• Fzg. ohne Modell-Schriftzug	• Fzg. ohne Schriftzug Kotflügel vorn
• Gepäckraum-Paket	• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
• Geschwindigkeits-Regelanlage, Aktiv mit Stop&Go-Funktion	• Head-up-Display
• HiFi-Lautsprechersystem	• Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
• Innovations-Paket	• Instrumentenanzeige, multifunktional
• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control, erweiterter Umfang	• Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
• Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)	• Lenkrad heizbar
• Metallic-Lackierung	• Navigations-Paket ConnectedDrive
• Panoramadach (Glas)	• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
• Rückfahrkamera	• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
• Service-System: Concierge Services	• Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
• Service-System: Remote Services	• Sicherheitssystem Active Protection
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota	• Sitzheizung vorn
• Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	• Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
• Sprachbediensystem	• Standheizung
• Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich	• Tagfahrlicht

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)