CarOnSale

Mercedes-Benz E 200 CGI BlueEfficiency

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 93*** · Fahrzeug aufgenommen am 22.10.2026



05/2013	261.188km	LEISTUNG 184 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Mercedes-Benz	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG E 200 CGI BlueEfficiency [DE - Kb5 E 200 CGI EU6, Elegance, (Facelift) 2013 - 2016]	KATEGORIE Kombi
FIN WDD2122341A821454	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 261.188km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 08/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 184 PS (135 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nein	HUBRAUM 1.991 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE 164.245km	LETZTER SERVICE AM 12/2022	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
05/2013	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 152g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
⚠ 4 mm Kerben	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	120 µm	Beifahrertür	230 µm ⚠
Kotflügel vorne links	90 µm	Kotflügel vorne rechts	90 µm
Türe hinten links	140 µm	Türe hinten rechts	400 µm ⚠
Seitenteil hinten links	150 µm	Seitenteil hinten rechts	450 µm ⚠
Motorhaube	120 µm	Heckklappe	140 µm
Dach	150 µm		

Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	● Beim Geräusch: Klappern, Rasseln; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Drehzahlmesser
- Innenhimmel Stoff
- Komfort-Fahrwerk (Agility Control)
- Modellpflege
- PRE-SAFE-System
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem
- Wärmeschutzverglasung
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Start/Stop-Anlage
- Wegfahrsperre
- Nebelscheinwerfer
- Aktive Motorhaube
- Außentemperaturanzeige
- Einstiegschienen (Edelstahl)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Kopfstützen vorn NECK-PRO
- Motor 2,0 Ltr. - 135 kW CGI KAT
- Reifen-Reparaturset (Tirefit)
- Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden
- Dachreling
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Lenkrad (Leder Nappa)
- Sitze vorn elektr. verstellbar
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Klimaautomatik (Thermatic)
- Reifendruckwarner
- Tempomat
- Zentralverriegelung mit Infrarot - / Komfortbedienung
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Ausstattung BlueEfficiency
- Design- und Ausstattungslinie Elegance
- Innenausstattung: Holz Wurzelnuss
- Karosserie: 5-türig
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Original Fahrzeug Farbe: TENORITGRAU
- Reiserechner
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Sonnenschutzrollo an Heckscheibe elektrisch
- Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Knieairbag Fahrerseite
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Tempomat mit Bremseingriff (Speedtronic)
- Heckleuchten LED
- Servolenkung elektr. (Direktlenkung / EPS)

Sonderausstattung

- Fußmatten Velours
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Sitzheizung vorn
- Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3)
- Kindersitzerkennung im Beifahrersitz (automatisch)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Vorbereitung Navigationssystem Becker MAP Pilot
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN) im Handschuhfach
- Navigationsmodul Becker MAP Pilot
- Multikontursitze vorn
- Metallic-Lackierung
- Audiosystem Audio 20 CD (Radio/CD-Player) inkl. CD-Wechsler integriert
- Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















DAIMLER AG
WDD2122341A821454
2330 kg
4530 kg
995 kg
1335 kg
Mercedes-Benz
Made in Germany

CarOnSale








ZONE
AUTO
A/C
OFF
HI
HI
MODE
12 V

RADIO
DISC
NAVI
TEL
CLEAR





STOP


21.05.2013
1313
DDV000480
M1
AC
WDD2122341A821454
1
Mercedes-Benz
212 K
J234P0
NZCC8501
E 200
Daimler (D)
Pz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Kombilimousine
715/2007*630/2012W
EURO6.W.PUCL M, N1 I
Benzin
0001
3MW0
1991
ausgestellt am 28.07
F.1/F.2 2430 B.ANH.BETR.*7.2/8.2.1455 B.ANH.BETR.*WW.A
HK LT.EGTG*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT.AHK U.ESP
SPEZ.FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO 100 KM/H
EM.S.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*
2
1
135
5010-5010
1511-1511
84
142
2330
995
1335
995
1335
76
3750
2100
750
245/45 R17 99Y XL
Grau
e1*2007/46*0200*15
09.11.2012
1991
135/5500
03.05.16


WT936775
Rheingau-Taunus-Kreis
Mercedes-Benz
212 K
J234P0
NZCC8501
E 200
Daimler (D)
DDV000480
WDD2122341A821454
M1
AC
Kombilimousine
1991
Benzin
0001
03.05.16
09.11.2012

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Windschutzscheibe (Riss/Bruch, Steinschlag)



- Rad (Kerben)



- Fahrertür (Kratzer, Delle)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Türe hinten links (Kratzer, Delle)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Türe hinten rechts (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



- Seitenteil hinten links (Kratzer)



- Heckklappe (Kratzer)