CarOnSale

BMW Competition

Regelbesteuert (Deutschland) · Fahrzeugstandort 26*** · Fahrzeug aufgenommen am 03.11.2026



07/2022	89.034km	LEISTUNG 625 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER BMW	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Competition [DE - Lim4 M5 Competition EU6d, Competition OPF, (Facelift) 2021 - 2023]	KATEGORIE Limousine
FIN WBS81CH080CL02570	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 89.034km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 12/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 625 PS (460 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	HUBRAUM 4.395 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 75.453km	LETZTER SERVICE AM 01/2026	EMISSIONSKLASSE Euro 6d
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
07/2022	FARBE Blau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 259g/km (WLTP)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 11.3l/100km (WLTP)

Digitales Serviceheft COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (20 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
5 mm	5 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
4 mm	4 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	**90 µm**	Beifahrertür	**80 µm**
Kotflügel vorne links	**100 µm**	Kotflügel vorne rechts	**100 µm**
Türe hinten links	**90 µm**	Türe hinten rechts	**80 µm**
Seitenteil hinten links	**120 µm**	Seitenteil hinten rechts	**130 µm**
Motorhaube	**90 µm**	Heckklappe	**100 µm**
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte LED
- Ausstattungs-Paket: Connected Professional
- BMW Live Cockpit Professional
- Competition
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Fußgänger-Schutzsystem passiv
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Instrumentenanzeige, multifunktional
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelschlussleuchte(n)
- Parkassistent-Paket
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Service-System: Gesetzlicher Notruf
- Service-System: Remote Services
- Sicherheitsgurte M
- WLAN-Hotspot
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Licht- und Regensensor
- Wärme-/Sonnenschutzverglasung kombiniert (hinten abgedunkelt)
- Lenkrad (Leder M-Technic)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Merino (erweiterter Umfang)
- Audio-Navigationssystem Professional
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Service-System: Concierge Services
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Bremsanlage: M Sportbremsen (Bremssättel lackiert)
- Dynamische Tractions Control (DTC)
- Aktive Kopfstützen
- Außenausstattung: Shadow-Line Hochglanz (erweiterter Umfang)
- Blinkleuchten LED
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dynamische Bremsleuchte
- Fahrwerk tiefergelegt
- Fußmatten Velours
- Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Carbon mit Akzentleiste
- Instrumententafel Sensatec
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Modellpflege
- Nichtraucher-Paket
- Parkbremse elektrisch
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: Remote Services
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Warndreieck
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Armauflage vorn
- Mittelarmlehne vorn
- Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Navigationssystem
- Service-System: Concierge Services
- Sprachbediensystem
- Alarmanlage
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Ambiente-Beleuchtung
- Außenspiegel-Paket (erweitert)
- Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Dachhimmel Anthrazit (BMW Individual)
- Einstiegsleisten mit Schriftzug M-Technic
- Fondorientierte Mittelkonsole
- Getränkehalter vorn und hinten
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 4-türig
- Leuchtweitenregelung (automatisch)
- Motor 4,4 Ltr. - 460 kW V8 32V
- Original Fahrzeug Farbe: FROZEN GREY
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Service-System: Apple CarPlay Information (Vorbereitung)
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Service-System: WiFi-Direct
- Sound-System Harman-Kardon
- Aerodynamik-Paket M-Technic
- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts
- Heckspoiler (M-Technic)
- Sport-Auspuffanlage M
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
- Sitze vorn teilelektr. verstellbar
- Head-up-Display
- Service-System: Amazon Alexa
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent

- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision)
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent
- Fahrassistenz-System: Personenwarnung mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 4-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Knieairbag Fahrerseite
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) elektr. verstellbar und Fahrerairbag
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reifenpannen-Anzeige
- Rückfahrkamera
- Seitenairbag vorn
- Start-Stop-Knopf
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Wegfahrsperre
- Abbiegelicht
- Adaptives Kurvenlicht
- Heckleuchten LED
- Nebelscheinwerfer LED
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Tagfahrlicht LED
- Otto-Partikelfilter (OPF)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Getriebe Automatik - mit Steptronic und Drivelogic (8-Stufen)
- Adaptives Fahrwerk M-Technic
- Dynamische Dämpfer Control (Dynamic Damping Control)
- Servolenkung Servotronic M-Technic

★ Sonderausstattung

- BMW Individual Uni-Lackierung Imola-Rot
- Innenausstattung: Keramik-Applikationen für Bedienelemente
- M Driver´s Package
- M Multifunktionssitze vorn
- Motorabdeckung Carbon
- Reifen-Reparaturset (Mobility-Pack)
- Scheinwerfer BMW Individual Shadow-Line
- Soft-Close-Automatik für Türen
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)
- Track-Paket M
- BMW Individual-Sonderlackierung Frozen Dark Silver Metallic
- BMW Individual-Sonderlackierung Pure Metal Silber
- Sonnenschutzrollo Heckscheibe elektr. und Seitenscheiben mech.
- Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
- Sitzheizung vorn + hinten
- Fond-Entertainment-System Professional
- Bremsanlage: M Carbon-Keramik
- Sicherheitssystem Active Protection

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























WBS81CH080CL02570


CarOnSale





Nicht allein auf Kamerabild verlassen.






Suche
CLASSICS




Service Historie
OK Service:
Am 06.01.2026, bei 75453 km
Service Partner: BMW 04504
OK Service:
Am 19.11.2024, bei 55924 km
Service Partner: BMW 00027
OK Service:
Am 10.04.2024, bei 39536 km
Service Partner: BMW 00027
OK Service:
OK Motoröl
Service durchgeführt
OK Bremsflüssigkeit
Verspätet: 7 Monate
OK Fahrzeug-Check
Service durchgeführt
OK Mikrofilter
Service durchgeführt
OK Luftfiltereinsatz
Service durchgeführt








Ohne festgestellte Mängel
Zuteilung durch Amt
13.2022
Prüfinformation (Berechtigt nicht zum Vorsteuerabzug)
§ 29 StVZO Hauptuntersuchung (inkl. UMA)
Gesamtbetrag


12.07.2022
M1
WBS81CHD80CL02570
BMW
F9LM
81CH
AW8E0V6
M5 COMPETITION
BMW M
PZ ZPEAS,BEFB; 8 SPL
LIMOUSINE
BENZIN
0001
36AP
4395
BLAU
275/35 ZR20 102Y
285/35 ZR20 104Y



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



- Motorhaube (Steinschlag)




- Motorhaube (Steinschlag)




- Motorhaube (Steinschlag)



- Fahrertür (Steinschlag)



- Fahrertür (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne links (Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Steinschlag)



- Kotflügel vorne rechts (Kratzer, Steinschlag)



- Seitenteil hinten rechts (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschleiß)



- Innenraum (Verschleiß)