



## BMW 318 d Sport Line

EZ 10/2020 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 224.262km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)  
Fahrzeugstandort: 49\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 23.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                                        |                                                                        |                                        |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Hersteller<br>BMW                                          | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>318 d Sport Line [DE - Kb5 318 d Mild-Hybrid EU6d, Sport Line, 2020 - 2022] |                                                                        |                                        |
| Kategorie<br>Kombi                                         | FIN<br>WBA6L31030FK42860                                                                               | Kennzeichen<br>-                                                       | Laufleistung laut Tacho<br>224.262km   |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>11/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Teilleder                                                                                   | Leistung<br>150 PS (110 KW)                                            | Kraftstoff<br>Diesel                   |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                                      | Scheckheftgepflegt<br>Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten |                                        |
| Hubraum<br>1.995 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                 | Letzter Service<br>212.302km                                           | Letzter Service am<br>02/2026          |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d                                 | Sitze<br>5                                                                                             | Türen<br>4/5                                                           | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe         |
| EZ<br>10/2020                                              | Farbe<br>Schwarz                                                                                       | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                                   |                                        |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                          | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                              |                                        |
| Untypische Vornutzung<br>Fahrschulauto                     |                                                                                                        | CO2-Emissionen<br>105g/km (NEFZ)                                       | Kraftstoffverbrauch<br>4l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



## Lackwerte

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 110                      | Beifahrertür             | 110                      |
| Kotflügel vorne links   | 105                      | Kotflügel vorne rechts   | 105                      |
| Türe hinten links       | 110                      | Türe hinten rechts       | 105                      |
| Seitenteil hinten links | 110                      | Seitenteil hinten rechts | 105                      |
| Motorhaube              | 100                      | Heckklappe               | 120                      |
| Dach                    | 110                      |                          |                          |



## Technischer Zustand

---

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

---



## Sonderausstattung

---

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

The image shows a close-up of a car's infotainment screen. The screen displays the 'Service Historie' (Service History) menu. The menu is titled 'Service Historie' in red text. Below the title, there is a list of service events. Each event is preceded by a green 'OK' icon. The first event is highlighted with a red background. The events are as follows:

- Service:**  
Am 19.02.2026, bei 212302 km
- Service:**  
Am 04.11.2025, bei 204264 km
- Service:**  
Am 14.06.2025, bei 192113 km
- Service:**  
Am 08.11.2024, bei 174787 km
- Service:**

On the right side of the screen, there are two additional service items:

- Motoröl**  
Service durchgeführt
- Mikrofilter**  
Service durchgeführt

The screen also shows some navigation icons at the top right, including a home button, a list icon, and a magnifying glass icon.



# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Scheinwerfer (rechts) (Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Steinschlag)



Fahrertür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)

---



Innenraum (Riss/Bruch)