



Renault Megane BOSE-Edition

EZ 03/2017 | Limousine | Benzin | Schaltgetriebe | 190.202km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 58***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Megane BOSE-Edition		
Kategorie Limousine	FIN VF1RFB00X55455805	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 190.202km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 132 PS (97 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.197 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2017	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 120g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	180 	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	220 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	-
Dach	150		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Unrunder Lauf; Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Airbag Beifahrerseite abschaltbar	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Ambiente-Beleuchtung	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antischlupfregelung (ASR)	• Außenspiegel Wagenfarbe
• Außentemperaturanzeige	• Bremsassistent
• City-Paket	• Easy-Paket
• Eco Mode (Fahrmodusschalter)	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Energierückgewinnung (Energy Smart Management)	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA)
• Fahrassistenz-System: Multi-Sense (Fahrmodusschalter)	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Getriebe 6-Gang
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe heizbar
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Karosserie: 5-türig	• Komfort-Paket
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Leder Nappa, 3-Speichen)
• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar	• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
• Look-Paket	• Lüftungsdüsen im Fond

- | | |
|--|--|
| • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter | • Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach |
| • Motor 1,2 Ltr. - 97 kW TCE Energy | • Navigations-Paket |
| • Nebelscheinwerfer | • Raucher-Paket |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzbank geteilt/klappbar (1/3-2/3) | • Safety-Paket |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitz vorn links mit Massagefunktion | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder / Stoff | • Sitzheizung vorn |
| • Sondermodell Bose Edition | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sound-System BOSE | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe | • Warnanlage für Sicherheitsgurte |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar |
| • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert | • Zentralverriegelung / Startanlage Handsfree Entry & Drive |
| • Parkbremse elektrisch | • Licht- und Regensensor |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Verglasung hinten stark abgedunkelt |
| • Tachometeranzeige (Instrumente) digital | • Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay |
| • Radioempfang digital (DAB) | • Audiosystem 3D Sound by Arkamys |
| • 8 Lautsprecher | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • USB-Anschluss inkl. AUX-IN-Anschluss und SD-Karten-Schnittstelle | • Navigationssystem |
| • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem | • CD-Laufwerk (MP3-fähig) im Handschuhfach |
| • 10 Lautsprecher | • Original Fahrzeug Farbe: WEISS "NACRE" |



Sonderausstattung

- | | |
|--------------------------|----------------------------------|
| • Night-Paket | • Sonderlackierung Perlmutt-Weiß |
| • Touchscreen (8,7 Zoll) | • Scheinwerfer Full-LED |
| • Head-up-Display | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschleiß)